

**DISPOSITIVOS MÉDICOS HURTADOS EN COLOMBIA AÑO 2023**

CODIGO RISARH	FECHA DE INGRESO	FECHA DEL HURTO	EXPEDIENTE	REGISTRO SANITARIO	DISPOSITIVOS MÉDICO	MARCA	MODELO	LOTE	SERIAL	RAZÓN SOCIAL DEL NOTIFICANTE	DESCRIPCIÓN DEL HURTO	DEPARTAMENTO DEL HURTO	CIUDAD DEL HURTO
H2301-00000	2/01/2023	19/12/2022	20122444	2017DM-0015841	Barra Fibra Carbono 11Mm D X 350Mm L	NEWFIX	DA0100701	511686	NR	Todo Ortopedico Sas	El empaque donde se había transportado el dispositivo medico en mención se encontró violentado sin el dispositivo medico en las instalaciones del proveedor de transporte DEPRISA.	Cauca	Popayan
H2301-00001	3/01/2023	25/11/2022	20037617	Accesorios	Juego De Filtros Narcóticos, Trampas De Agua, Sensor Spo2 Reusable, Capsula Sensor O2, Adaptador Spo2 1.2M, Multimed Plus	DRAGER	6724492, 6872130, MS12235, 6850645, MS20094, MS18683	48013300896440, 48001755685812, 48001755604954, 48001755438672	0080, ASRF-F005, 50, XRRE-9991/9891/9898, 60, 50	Draeger Colombia S.A.	La transportadora se encontraba realizando la ruta de occidente en el vehiculo JTY478 con despacho numero 975126, por la carrera 24 sur - norte a la altura de la calle 57 donde un motociclista les informa que estaban pinchados. Para poder revisar la llanta se estacionaron en la transversal 26 con 57 donde una persona les indica que a la vuelta hay un montallantas, así que se dirigieron a buscar el montallantas a pie sin encontrar dicho montallantas, al regresar al vehiculo evidenciaron que les habian hurtado la mercancia.	Bogota D.C.	Bogota
H2301-00003	3/01/2023	28/11/2022	20003727	2018DM-0003367-R1	Regulador Cga 540	IMETAN	CGA540	NA	074090	Air Liquide Colombia Sas	Hurto a paciente	Antioquia	Medellin
H2301-00004	3/01/2023	28/11/2022	20003727	2018DM-0003367-R1	Regulador Cga 870	IMETAN	CGA870	NA	JY2130604987	Air Liquide Colombia Sas	Hurto a paciente	Antioquia	Medellin
H2301-00005	3/01/2023	28/11/2022	20003727	2018DM-0003367-R1	Regulador Cga 870	IMETAN	CGA870	NA	20160406812	Air Liquide Colombia Sas	Hurto a paciente	Antioquia	Medellin
H2301-00006	3/01/2023	28/11/2022	20003727	2018DM-0003367-R1	Regulador Cga 540	IMETAN	CGA540	NA	89979	Air Liquide Colombia Sas	Hurto a paciente	Antioquia	Medellin
H2301-00007	4/01/2023	28/10/2022	20003727	2018DM-0003367-R1	Regulador Cga 870	IMETAN	CGA870	NA	180724977	Air Liquide Colombia Sas	Hurto a paciente	Bogota D.C.	Bogota
H2301-00008	4/01/2023	28/12/2022	20003727	2018DM-0003367-R1	Regulador Cga 870	IMETAN	CGA870	NA	97693	Air Liquide Colombia Sas	Hurto a paciente	Bogota D.C.	Bogota
H2301-00010	4/01/2023	28/11/2022	20003727	2018DM-0003367-R1	Regulador Cga 870	IMETAN	CGA870	NA	103941	Air Liquide Colombia Sas	Hurto a paciente	Antioquia	Medellin
H2301-00009	4/01/2023	28/11/2022	20035564	2022DM-0008213-R1	Speedicath/ Speedicath Standard /Cateretes Urinarios Para Uso Intermitente (Esteril)	SPEEDICATH®	SONDA PARA CATETERISMO VESICAL SPEEDICATH FEMENINA 12FR	8383466(30)	NR	Tecnologías Médicas Colombia S.A.S	El día 25 de noviembre en el proceso de distribución se genero un asalto al vehiculo donde procedieron a hurtar las cajas donde contenian los productos correspondientes a las facturas FVE-22655 y FVE-22632	Bogota D.C.	Bogota
H2301-00011	4/01/2023	28/11/2022	20003727	2018DM-0003367-R1	Regulador Cga 540	IMETAN	CGA540	NA	180618502	Air Liquide Colombia Sas	Hurto a paciente	Antioquia	Medellin
H2301-00012	4/01/2023	4/01/2023	20003727	2018DM-0003367-R1	Regulador Cga 870	IMETAN	CGA870	NA	180835847	Air Liquide Colombia Sas	Hurto a paciente	Antioquia	Medellin
H2301-00015	4/01/2023	28/11/2022	20003727	2018DM-0003367-R1	Regulador Cga 540	IMETAN	CGA540	NA	JY2140700035	Air Liquide Colombia Sas	Hurto a paciente	Antioquia	Medellin
H2301-00016	4/01/2023	29/11/2022	20003727	2018DM-0003367-R1	Regulador Cga 870	IMETAN	CGA870	NA	180724865	Air Liquide Colombia Sas	Hurto a paciente	Antioquia	Medellin
H2301-00018	4/01/2023	3/01/2023	20003727	2018DM-0003367-R1	Regulador Cga 540	IMETAN	CGA540	NA	80869	Air Liquide Colombia Sas	Hurto a paciente	Antioquia	Medellin
H2301-00019	4/01/2023	25/10/2022	20125191	2017DM-0016075	Concentrador	CAIRE	COMPANION 5	NA	CBB6920290306	Air Liquide Colombia Sas	Hurto a paciente	Antioquia	Medellin
H2301-00020	4/01/2023	19/10/2022	20125191	2017DM-0016701	Concentrador Devilbiss 525Ds	DEVILBISS	525DS	NA	n245994ds	Air Liquide Colombia Sas	Hurto a paciente	Antioquia	Medellin
H2301-00021	4/01/2023	22/11/2022	20125191	2017DM-0016701	Concentrador Devilbiss 525Ds	DEVILBISS	525DS	NA	N259527DS	Air Liquide Colombia Sas	Hurto a paciente	Antioquia	Medellin
H2301-00022	4/01/2023	4/01/2023	20125191	2017DM-0016701	Concentrador Devilbiss 525Ds	DEVILBISS	525DS	NA	B20A300599DS	Air Liquide Colombia Sas	Hurto a paciente	Antioquia	Medellin
H2301-00023	4/01/2023	4/01/2023	2003866	2018DM-0003013- R1	Concentrador	PHILIPS	EVERFLO	NA	2003866	Air Liquide Colombia Sas	Hurto a paciente	Antioquia	Medellin
H2301-00024	4/01/2023	4/01/2023	20002230	2018DM-0003013- R1	Concentrador	PHILIPS	EVERFLO	NA	198882	Air Liquide Colombia Sas	Hurto a paciente	Antioquia	Medellin
H2301-00025	4/01/2023	22/11/2022	20002230	2018DM-0003013- R1	Concentrador	PHILIPS	EVERFLO	NA	142377	Air Liquide Colombia Sas	Hurto a paciente	Antioquia	Medellin
H2301-00045	6/01/2023	4/01/2023	20003727	2018DM-0003367-R1	Regulador Cga 540	IMETAN	CGA540	NA	73118	Air Liquide Colombia Sas	Hurto a paciente	Antioquia	Medellin
H2301-00046	6/01/2023	3/11/2022	20003727	2014DM-0011120	Regulador Cga 870	IMETAN	CGA870	NA	185254	Air Liquide Colombia Sas	Hurto a paciente	Antioquia	Medellin
H2301-00047	6/01/2023	4/01/2023	20074579	2018DM-0003367-R1	Lampara Cielitica Para Quirofanos Y Examenes Y Accesorios	DRMACH	SATELITE PARA LAMPARA 300CM	NA	22-15027	Equitronic Sas	En el transporte de la unos equipos biomedicos nos fue hurtado un satelite de una lampara MACH LED 300MC +300MC, aunque se revisaron camaras de seguridad del recogido que se realizo no se evidencia en que punto de este hurtaron el equipo puesto que el transportador solo se percato del faltante cuando llego a entregado donde el cliente final.	Antioquia	Medellin
H2301-00048	6/01/2023	5/01/2023	20003727	2018DM-0003367-R1	Regulador Cga 540	IMETAN	CGA540	NA	72219	Air Liquide Colombia Sas	Hurto a paciente	Antioquia	Medellin
H2301-00049	6/01/2023	4/01/2023	20003727	2018DM-0003367-R1	Regulador Cga 870	IMETAN	CGA870	NA	180725386	Air Liquide Colombia Sas	Hurto a paciente	Antioquia	Medellin
H2301-00050	6/01/2023	4/01/2023	20003727	2018DM-0003367-R1	Regulador Cga 870	IMETAN	CGA870	NA	199120	Air Liquide Colombia Sas	Hurto a paciente	Antioquia	Medellin
H2301-00051	6/01/2023	4/01/2023	20003727	2018DM-0003367-R1	Regulador Cga 870	IMETAN	CGA870	NA	159179OB	Air Liquide Colombia Sas	Hurto a paciente	Antioquia	Medellin

H2301-00052	6/01/2023	4/01/2023	20003727	2018DM-0003367-R1	Regulador Cga 870	IMETAN	CGA870	NA	71281	Air Liquide Colombia Sas	Hurto a paciente	Antioquia	Medellin
H2301-00053	6/01/2023	6/01/2023	20003727	2018DM-0003367-R1	Regulador Cga 870	IMETAN	CGA870	NA	JY2130604928	Air Liquide Colombia Sas	Hurto a paciente	Antioquia	Medellin
H2301-00064	16/01/2023	23/11/2022	19967363	2016 DM 0000131 R1	Echelon Flex Powered Plus Articulating Endoscopic Linear Cutters	Endo Mech	GST45B	996A46	0	Johnson & Johnson Colombia	Hurto de mercancía al vehículo TTZ271 el día 23/11/2022 al conductor, afectado en la parte externa del edificio sociedad de cirugía de Bogota Calle 19 con carrera 8ª esquina, cuando realizaba reparto urbano de mercancía en la ciudad de Bogota.	Bogota D.C.	Bogota
H2301-00066	16/01/2023	3/01/2023	2014019709	CNO. 2014019709	Composeal Mobilea	CompoSeal	9027011	NR	1NKF9944	Fresenius Kabi Colombia Sas	Cliente reportó pérdida por Hurto en campaña del producto sellador térmico Composeal Mobilea con serial: 1NKF9944 MODELO: 9027001/MOBILEA II, hecho que se presentó el día 3 de enero 2023 al medio día, por cual se realizaron la denuncia en la pagina de la fiscalia	Cauca	Popayan
H2301-00067	17/01/2023	14/01/2023	20014624	2021DM-0005310-R1	Placa Bloq WI Tibia Proximal 3.5Mm X4H IZQ (Au)	AUXEIN	747.104L	20G07797	2040116130204	Stein & Cia Sas	El día sábado 14 de enero de 2023 reportan por parte del servicio al cliente de Deprisa, que el servicio de entrega de la mercancía había sido interrumpido por una novedad de hurto, el día de ayer esperamos respuestas de la empresa transportadora para conocer el estado del caso, pero fue imposible la comunicación. Por lo tanto reportamos el listado de dispositivos médicos que se habían enviado en ese despacho junto con el correo de comunicación de Deprisa. Este formulario lo adjuntamos al correo electrónico de Tecnovigilancia (tecnovigilancia@invima.gov.co) con los adjuntos de relación de dispositivos médicos hurtados y evidencia de comunicado de Deprisa.	Antioquia	Medellin
H2301-00081	24/01/2023	4/01/2023	19992412	2019EBC-0002632-R1	Dea	NIHON KOHDEN	AED-3100	N/A	12500	Cruz Roja Seccional Cundinamarca	Equipo hurtado en móvil traslado asistencial básico	Bogota D.C.	Bogota
H2301-00084	25/01/2023	19/09/2022	20110627	2017DM-0016018	Sistema De Implantes De Osteosintesis Jiangsu Baide Medical Instrument Co, Ltd Y Su Instrumental Asociado	JIANGSU BAIDE MEDICAL INSTRUMENT CO, LTD	602070053 / 602125051	214040631/ 220073311	NO APLICA	Lh Sas	Los implantes fueron despachados a uno de nuestros clientes en la ciudad de Bucaramanga y durante el proceso de entrega en la institución se extraviaron. No se tiene certeza de ser un hurto, pero si perdida de los implantes, los cuales se reportan con el fin de que no sean comercializados e implando. Se envía correo electrónico con la descripción detallada de los 2 implantes.	Santander	Bucaramanga
H2301-00085	25/01/2023	12/01/2023	20129246	NVIMA 2017DM-0017423	Sistema De Implantes Craneomaxilofaciales Y Su Instrumental Asociado - TITAMED	TITAMED	TIA06-90-010 / TIA06-90-016	E4421 / E0922	NO APLIVA	Lh Sas	Durante la cadena de comercialización se extraviaron los 2 implantes. No se tiene certeza de ser un hurto, posiblemente se pudieron haber arrojado a la basura, los cuales se reportan con el fin de que no sean comercializados e implantados. Se envía correo electrónico con la descripción detalla de los 2 implantes.	Santander	Bucaramanga
H2301-00088	25/01/2023	19/01/2023	20067031	2013DM-0010434	Ultrasonido	BSI	Ultrasonic	US - 029	0623	Industrial Company Anta S.A.S.	El equipo fue despachado a la cliente el día 18 de enero por la transportadora Interrapidísimo. El día de hoy, 25 de enero recibimos una llamada informando que robaron el camión donde iba el paquete.	Bogota D.C.	Bogota
H2301-00092	26/01/2023	25/01/2023	20231776	INVIMA 2022DM-002564	Alineadores Y Retenedores Invisibles Invisalign® - Viverra®.	INVISALIGN	Invisalign System – Moderate	216767306-17056815	N.A.	Sonrie Pro S.A.S.	El 25-01-2023, durante el proceso de distribución del embarque CO-SP005-23 en Bogotá camioneta RAM 700 Placa NJV-372, propiedad de la Compañía, fue abierto en el parqueadero de la carrera 10ª con calle 96, y fueron sustraídos dos cajas de Alineadores INVISALIGN.	Bogota D.C.	Bogota
H2301-00093	26/01/2023	25/01/2023	20231776	INVIMA 2022DM-002564	Alineadores Y Retenedores Invisibles Invisalign® - Viverra®.	INVISALIGN	Invisalign System Comprehensive	216348128-11878243	N.A.	Sonrie Pro S.A.S.	El 25-01-2023, durante el proceso de distribución del embarque CO-SP005-23 en Bogotá camioneta RAM 700 Placa NJV-372, propiedad de la Compañía, fue abierto en el parqueadero de la carrera 10ª con calle 96, y fueron sustraídos dos cajas de Alineadores INVISALIGN.	Bogota D.C.	Bogota
H2301-00096	26/01/2023	17/01/2023	19985925	2017DM-0001153-R1	Lentes De Contacto Blandos - Comfilcon A	COOPERVISION COLOMBIA S.A.S	NR	NR	NA	Coopervision Colombia S.A.S	El martes 17 de Enero 2023 a uno de nuestros colaboradores le hurtaron 4 cajas. Él informa que estaba entregando en la dirección carrera 15 #90-20, dejando la maleta en la moto en frente de la óptica, mientras el entregaba le hurtaron las cajas de la maleta la cual tiene pegada a la moto. Hora: 10:00 am aproximadamente.  En el momento no se ha podido hacer la notificación a la Fiscalia, ya que la plataforma está fallando. Estamos organizando para que el motorizado se presente en la URI más cercana para poder hacerlo.	Bogota D.C.	Bogota
H2301-00098	26/01/2023	23/01/2023	20175276	INVIMA 2020DM0021083	Camara De Video Para Lampara De Hendidura Cm04	HAAG STREIT	1023138	NO APLICA	00367	Laboratorios Retina Sas	La camara fue exportada por garantia, hacia suiza el pais de origen del fabricante para ser cambiada por garantia. la aerolinea reporta su perdida. el fabricante manifiesta no haberlo recibido	No Aplica	No Aplica

H2301-00103	30/01/2023	27/01/2023	19985925	2021031843	Biomodelo Endoprotesis Tercio Medio De Cara - TI	TECHFIT	BETMCT	TE147485X1	001	Techfit Digital Surgery Colombia S.A.S	El día 27 de enero, siendo las 7:30 am, la instrumentadora quirúrgica que asiste a este procedimiento, indica que al realizar el chequeo de los insumos encuentra que falta una placa de las 3 a implantar. Se indaga con el personal de logística quien corrobora la entrega conforme con la lista de chequeo. En la institución (Clínica de Medellín Sede Occidente) señalan que la pérdida pudo ser al interior de la misma, sin poder identificar donde se extravió pues han revisado en todos los sitios posible y pudo ser que al caer al suelo haya sido desechada por el personal de aseo, pero no se puede confirmar con seguridad lo ocurrido.	Antioquia	Medellin
H2302-00106	1/02/2023	13/01/2023	19983079	2019EBC-0002066-R1	Maquinas Para Dialisis Baxter	claria y homechoice	homechoice	N/A	672606	Laboratoiros Baxter S.A	Dejo Parqueado el vehiculo con la maquina Homechoice a las afueras del cementerio Jardines del recuerdo con direccion Kra 56 KM3 via a la sirena y se dirigió a un sepelio y cuando regreso no encontró la máquina que tenía en el Baúl; esta había sido hurtada	Valle Del Cauca	Cali
H2302-00109	3/02/2023	25/01/2023	20157992	2018DM-0002061-R1	Cobas U-411	Roche	4906969001	15399	N/A	Productos Roche S.A	El día 01 de Febrero de 2023, el vehículo de nuestro aliado que cubría la ruta Bucaramanga - Cúcuta presentó afectación dado los bloqueos de la vía principal, situación que llevó a que operativamente se tomará la ruta alterna cuyo trayecto cubre paso por ocaña, esto con el fin de dar cumplimiento a las entregas despachadas con destino a Cúcuta, sin embargo, durante este recorrido le fueron hurtadas unas unidades en las cuales se vio afectada el manifiesto de carga N°2419776 y en la cual se identificó, viajaba la guía 383284357 (MERCANCIA TERRESTRE) del CeCo ROCHE DIAGNOSTICS con destino a la ciudad de Cúcuta.	Bogota D.C.	Bogota
H2302-00110	3/02/2023	27/01/2023	19994443	2020DM-0005613-R1	Lentes De Contacto Acuvue Oasys	ACUVUE	82854 - 83153	L004FDP - B00ZKLT	L004FDP - B00ZKLT	Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S.	El día 25 de enero de 2023, en la ciudad de Bogotá, el vehículo Chevrolet modelo 2015, color Balco, placas WLS-510 fue retenido junto a su conductor en la calle 80 a la altura de la carrera 113, unos individuos quienes portaban prendas alusivas a la Ploicia, lo abordaron y luego de retener al conductor en contra de su voluntad, fue separado de su vehículo, por lo que la mercancía fue hurtada, entre ella productos de la marca ACUVUE. El producto hurtado refiere al siguiente:  82854 OASYS AST -5.25 -2.25/10(8.6)LENTE CONT 1 Caja, Lote L004FDP 83153 OASYS AST -5.75 -2.25/170(8.6)LENTE CONT 1 Caja, Lote B00ZKLT	Antioquia	Medellin
H2302-00111	3/02/2023	1/02/2023	20014622	2019DM-0019376	Placa Bloqueada WI Radio Distal Angulo Variable 3X6H Izq (Au)	AUXEIN	TI-546.203L	19C0502	2150261180236	Stein & Cia Sas	El día 02 de febrero de 2023 recibimos comunicación por parte de Servicio al cliente de Deprisa donde nos informan lo siguiente: Atendiendo a tu comunicación, te informamos que validando en el sistema el envío 999077881177, nos registra que el día 27 de enero se presentó una novedad de hurto, en la cual se vio involucrado el envío, la reclamación se está llevando en el caso con radicado 23012983430. La solicitud de la comunicación del ejecutivo de cuenta la hemos escalado bajo el caso 23022988962.  Por tanto adjuntamos al correo de tecnovigilancia@invima.gov.co con los adjuntos de relación de dispositivos médicos hurtados y evidencia de comunicado de Deprisa. Muchos gracias por la atención.	Norte De Santander	Cucuta
H2302-00141	16/02/2023	13/02/2023	20072289	INVIMA 2014DM-001179	Biomod- Matriz Ósea Desmineralizada De Origen Porcino	3BIOMAT	BML050610	21020-1	377/404	3Biomat S.A.S	Se contrato un servicio externo de mensajería para realizar el despacho del dispositivo médico. Minutos después de entregar el producto al proveedor este notifica la pérdida del producto.	Bogota D.C.	Bogota
H2302-00147	17/02/2023	3/02/2023	20098523	2015DM-0013606	Mango Metalico, Pinzas De Agarre, Inserto Tijera	STORZ	33132 33333A 34310MA	NR	NR	Biotronitech Colombia Sas	se programa envío con la empresa mensajeros urbanos de los siguientes elementos y son hurtados por la persona que recoge  REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD 33132Mango metálico CLICKLINE giratorio.2 33333A Pinzas de agarre CLICKLINE de BABCOCK giratorias, tamaño 5 mm, longitud 36 cm4 34310MA INSERTO TIJERA CURVA METZEMBRAUN1	Bogota D.C.	Bogota
H2302-00148	17/02/2023	3/02/2023	20112299	2016DM-0014983	Electrodo Coagulación Y De Disección	STORZ	26775UE	NR	NR	Biotronitech Colombia Sas	se programa envío con la empresa mensajeros urbanos de los siguientes elementos y son hurtados por la persona que recoge  REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD 26775UE Electrodo de coagulación y disección forma de espátula.2	Bogota D.C.	Bogota

H2302-00154	21/02/2023	21/02/2023	20136223	INVIMA 2017DM-0017115 INVIMA 2007DM-0001348 INVIMA 2017DM-0017140 INVIMA 2007DM-0001281	Video Gastoscopeco/Video Colonoscopia Videogastroscopeco Videocolonoscopeco De Alta Definición Largo Videocolonoscopeco Largo	OLYMPUS	NR	NR	2808111 2418208 2400016 2615551	Lm Instruments S.A	Evento Hurto Equipo de Gastroenterología Siendo las 7:32 a.m. me informa el ingeniero Yesid Pérez por medio de Whats App la pérdida del equipo de gastroenterología, al verificar con seguridad informan que a las 7:30 de la mañana la Jefe Nubia Espinosa informa a la guarda Leidy Garzón sobre la pérdida de tres (3) equipos de gastro, al verificar el registro de entrega de llaves aparece la entrega el día anterior 08/02/2023 a las 17:05 y la entrega el día de hoy 09/02/2023 a las 07:09 al auxiliar Diego Herrera. A las 7:32 a.m. la Enfermera Alexandra llama a la ingeniera Lina Gómez para solicitar que le entreguen los equipos, la ingeniera le contesta que no tiene ningún equipo y que ellos no retiran equipos en ningún área sin informar previamente. La ingeniera Lina se dirige a la unidad de gastro y es atendida en la parte externa de la unidad por el auxiliar Diego y la enfermera Alexandra, al indagar sobre lo sucedido informa Diego que él se fue a las cinco de la tarde (5p.m) del día anterior y dejó todo cerrado, que cuando llegó había encontrado la puerta de ingreso al área entreabierta y la puerta de acceso al cuarto limpio y el mueble donde se encontraba los equipos se encontraba abiertos.	Bogota D.C.	Bogota
H2302-00156	22/02/2023	25/01/2023	20127457	2018DM-0017588	Anillos De Anuloplastia	EDWARDS LIFESCIENCES	6200T32	N/A	9507242	Edwards Lifesciences Colombia S.A.S	El camión que llevaba la mercancía fue tenido por un aparente retén de policía en la calle 80 con carrera 113, en donde el conductor fue amenazado con arma de fuego, secuestrado durante algunas horas y su vehículo junto con los dispositivos médicos al interior fueron hurtados.	Bogota D.C.	Bogota
H2302-00157	22/02/2023	2/02/2023	1	2008DM-0002974	Doppler Fetal	HUNTLEIGH	FD1	NA	FD1PX0374989-166	Bluecare S.A.S	Hurto durante su custodia	Bogota D.C.	Bogota
H2302-00161	22/02/2023	17/11/2022	20018616	2020EBC-0005674-R1	Oxímetro De Pulso Edan, Accesorios Y Repuestos	EDAN	H100B	NA	360101-M21803710034 , 360101-M21803710035	E.S.E Hospital Nuestra Señora Del Rosario De Suesca	Equipos (dos pulsioxímetros) que no se encontraron en la institución cuando se estaba realizando el mantenimiento preventivo en los servicios de consulta externa y urgencias.	Cundinamarca	Suesca
H2302-00162	23/02/2023	4/02/2023	20028449	2021DM-0007418-R1	Trauma-Osteosintesis	WASTON	WASTON	BT008	BT008	Todo Ortopedico S.A.S	La transportadora taxicarga en la ciudad de Cali, al momento de colocar el equipo en la zona de descargue pasa un individuo y coge el paquete, esto quedo registrado en los videos.	Valle Del Cauca	Cali
H2302-00164	24/02/2023	24/01/2023	20014779	INVIMA 2020EBC-00054	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-93017907	EZ-93017907	Ese Hospital Presbitero Emigdio Palacio	El día 24 de enero del 2023, ingresan dos personas sin autorización al área de urgencias y retiran de la institución el quipo biomédico en una bolsa.	Antioquia	Entrerrios
H2302-00165	27/02/2023	18/11/2022	1	INVIMA 2008DM-0001459 INVIMA 2018DM-0018127	EQUIPO DE ORGANOS TENSIOMETRO	RIESTE WELCH ALLYN	10974 7670-01S	NA	EZ-93017907 190125003065	Servicios De Salud Ips Suramericana	Reporto incidente ocurrido en la sede salud integral (Neuromédica), en la noche del domingo entre las 10:00pm y la 1:00 am se da violación del inmueble dejando como resultado la pérdida de un equipo de órganos de pared y un tensiómetro portátil.	Caldas	Risaralda
H2302-00166	27/02/2023	2/02/2023	0	INVIMA 2019DM-001965	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	N.A.	EL-46014359	Ese Mercedes Téllez De Pradilla Hospital De Viani	Ingres a tres individuos sobre las 9:45 am a las instalaciones y retiran el equipo mientras el personal se encontraba ejecutando sus labores.	Bogota D.C.	Bogota
H2302-00167	27/02/2023	30/01/2023	1	2019EBC-002497	Equipo De Organos Portatil	WELLC ALLYN	EOP-02- POCKET LED	NA	NA	Red Medica Vital Sas Servic	El equipo médico se encontraba en horario laboral en la ambulancia de placas MUV 668, en el turno que inicia a las 6am, realizan atención médica a un usuario del sector portal del parque Dosquebradas, una vez terminada la consulta se les autoriza tomar un refrigerio en la panadería "don buñuelo de valher" y es cuando se hurta maletín de examen médico con todos los dispositivos médicos e insumos que allí se encontraban.	Bogota D.C.	Bogota
H2302-00168	27/02/2023	20/01/2023	19993162	2020EBC-0021577	Desfibrilador	Physiocontrol	Lifepak 20	NA	40242454	Fundación Cardioinfantil - Instituto De Cardiología	Los hechos se presentan el 30/01/2023 en el área de urgencias pediátricas, torre F primer piso de la Fundación Cardioinfantil ubicada en la calle 163 A No. 13B - 60 de la ciudad de Bogotá, lugar donde se reporta el extravío del desfibrilador de marca Physiocontrol modelo Lifepak 20 y serie 40242454. Por medio de la cctv se logra evidenciar el ingreso de dos personas al parecer de la tercera edad a las 10:33 am. Llegan hasta el área de pediatría y recorren el pasillo hasta el final, deambulando durante el lapso de tiempo inicial hasta las 12:32pm. A la hora indicada anteriormente, los dos sujetos ingresan a urgencias pediátricas y transitan por la sala de espera. A las 12:33pm, los sujetos salen por la carpa de acceso de urgencias pediátricas, hacia la salida peatonal con un maletín en sus manos, donde al parecer en su interior posiblemente lleven el equipo desfibrilador.	Antioquia	Yarumal
H2302-00169	27/02/2023	10/01/2023	20161401	INVIMA 2019DM-001965	Glucómetro	CARESENS	PRO	N.A	F005083K0194	Fundacion Hospital Infantil Universitario De San Jose	Se presenta perdida de un glucómetro en la UCI pediátrica.	Antioquia	Amalfi
H2302-00170	27/02/2023	16/01/2023	20053063	2022DM-0009186-R1	Equipo De Organos De Pared	WELCH ALLYN INC	77710-71ML	N.A	T1932960761	Subred Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente Ese	Se informa la pérdida de cabezotes de un equipo de órganos (otoscopio y oftalmoscopio) con N° de placa MED001631, MARCA WELCH ALLYN, MODELO 77710-71ML	Bogota D.C.	Bogota
H2302-00171	27/02/2023	1/01/2023	0	INVIMA 2010EBC-0005463	Desfibrilador	Mindray	Beneheart D3	NA	EL-4C017945	E.S.E Hospital El Carmen	El día martes 10 de enero de 2023, dos personas ajenas a la Institución hurtaron el desfibrilador que se encontraba ubicado en el carrito de paro del servicio de hospitalización.	Cundinamarca	Viani

H2302-00172	28/02/2023	8/02/2023	20175636	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador Mindray D3	Mindray D3	D3	NA	EL-66027051	E.S.E. Hospital San Juan De Dios De Yarumal	Hurto de dispositivo en el servicio de urgencias	Boyaca	Tunja
H2302-00173	28/02/2023	10/02/2023	20014779	2008DM-0002974	Desfibrilador	Mindray	BENEHEART D3	N.A	EZ-13057612	E.S.E Hospital Universitario San Rafael De Tunja	Siendo las 15: 15 pm del 06 de febrero de 2023 se acerca conductor a ambulancia básica donde se identifica puerta lateral entre abierta y se identifica que equipo de marca MINORAY BENEHEART D3 no se encuentra a bordo de la movil, se informa al auxiliar de ambulancia quien corrobora lo anteriormente dicho, se observa que ventana lateral se se encuentra abierta ya que no tiene el enganche de seguridad interno el cual se ha solicitado en retiradas ocasiones al servicio de mantenimiento del hospital. Tripulación de turno se dirige de inmediato a oficina de referencia donde se encuentra la jefe inmediata Maria Eliana Vargas quien nos orienta para dirigiernos a la oficina de monitoreo de seguridad donde se informa a vigilante de turno en dicha area para que inicie proceso de investigación	Bogota D.C.	Bogota
H2302-00174	28/02/2023	8/02/2023	20002069	2014EBC-0011186	Doppler Fetal	HUNTLEIGH	FD1	NA	FD1PX0374989-166	Bluecare S.A.S	El equipo se encontraba ubicado en la ambulancia medicalizada de la empresa,un día al hacer el respectivo inventario no aparecio el equipo, se investigo y no se logra evidenciar en que momento se perdió.	Tolima	Ibague
H2302-00175	28/02/2023	1/02/2023	0	2019EBC-0003486-R1	Monitor De Signos Vitales	ZONCARE	PM-700D	NA	A121260115002N0021	Ay V Ambulancias S.A.S.	Hurtaron el equipo durante el descanso para refrigerio en inmediaciones del barrio la gaviota en ibague - tolima	Cundinamarca	Facatativa
H2302-00177	28/02/2023	28/01/2023	20001871	2020EBC-0005463-R1	Pusoximetro	MINDRAY	PM-60	NO APLICA	CR-94108875	Ese Hospital San Rafael De Facatativa	Durante rondas de enfermería no se encuentra equipo biomédico en el servicio, se realiza búsqueda activa en la ios pero no se logra ubicar.	Bogota D.C.	Bogota
H2302-00179	28/02/2023	22/02/2023	20014779	INVIMA 2008DM-000231	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	NO APLICA	EL/05293614	Clinica Meisel S.A.S	El día 30/01/2023sobre las 6 am fui a ingresar al servicio de hemodinámica del Hospital de Tunal y no pude ingresar ya que la puerta estaba bloqueada solicité colaboración de mantenimiento para abrir la puerta, ingreso con una de mis auxiliares y evidencias la falta del equipo, por lo que se notifica al servicio de vigilancia	Valle Del Cauca	Tulua
H2302-00180	1/03/2023	18/02/2023	19994073	2010EBC-0005895	Transductores Ecógrafo Toshiba Xario 100	Toshiba	Xario 100	NA	W5C1743156	Ips Ensalud Colombia Sas - Ensalud Ips Tuluá	Siendo las 9:30am del miércoles 22 de febrero del presente año, en las instalaciones de la ips ensalud ubicada en la calle 26 39-55 en el barrio alvarnia de tuluá valle, ingresa un hombre de edad adulta de tez blanca, usando tapabocas, buso gris claro con logo nike, cabello corto blanco, jean azul y maletín se sienta en la sala de espera 1, luego se página 5 de 8 levanta y va a la sala de espera 2 se asoma se regresa y sale de la ips luego de unos minutos ingresa nuevamente se sienta en la sala de espera 1 deja el bolso en el piso y pasa nuevamente a la segunda sala, por lo cual el personal asume está en función de acompañante de una paciente ya que al encontrarnos en jornada de manografías hay rotación de distintas usuarias a lo largo del día, luego entra una señora obesa de tez morena, cabello recogido, usando tapabocas, blusa blanca, sudadera negra, tenis, hablando por teléfono y con una carpeta debajo de brazo ingresa derecho a la segunda sala de espera, la transcritora se encontraba en línea de frente ya que estaba dando apoyo con las fichas de manografía a la tecnóloga para evitar largos tiempos de espera, por lo que el consultorio se encontraba solo y cerrado al momento del hurto, pasados unos minutos el hombre se levanta toma el bolso pasa nuevamente hacia el pasillo, ingresa al consultorio y minutos después sale de la ips, y posterior sale la señora anteriormente mencionada, la auxiliar administrativa daniela echeverry es quien se percató del hurto y al verificar efectivamente se habían hurtado tres elementos que hacen parte del ecografo, el transductor convex marca toshiba modelopvu-375bt serie 99a1733884, transductor endocavitario marca toshiba modelo pvu-781vte serie 99a1742998 y transductor lineal marca toshiba modelo plu-1005bt serie 99b164833, avaluados los tres por un monto aproximado de cincuenta millones de pesos. los videos capturados por las cámaras de vigilancia se encuentran almacenados en los servidores de la institución y se puede acceder a ellos a través de la ruta evidencias fiscalia tuluá - onedrive (sharepoint.com), esto se informa a los jefes superiores donde me dan la orden de realizar la respectiva denuncia ante fiscalia	Risaralda	Dosquebradas
H2303-00181	1/03/2023	7/02/2023	20015642	NR	Cardioesfibrilador Externo Automatico	Cardiac Science	Powerheart AED G3	NR	6003222	Empresa De Medicina Intregal Emi Sas	El dispositivo fue hurtado durante su permanencia en el vehiculo mientras se prestaba el servicio, la cerradura del vehiculo fue forzada.	Caldas	Chinchina
H2303-00182	1/03/2023	1/02/2023	0	2020EBC-0021906	Monitor De Signos Vitales	EDAN	M8	NA	301301-M14101700047-02	Ese Hospital Nazareth	Equipo que fue hurtado mientras se encontraba en la ambulancia de transporte básico asistencial con placa con número OUC787, la cual se encontraba parqueada sobre la vía que conduce a la ciudad de Manizales. Sector la Manuela del municipio de Chinchina Caldas.	Cundinamarca	Anolaima
H2303-00183	1/03/2023	5/05/2022	20180346	2014DM-0012094	Desfibrilador	MEDIANA	D-500	NA	456862000397	E.S.E Hospital San Antonio Anolaima	La auxiliar Natividad Beltran recibe turno el día 1-02-23 en el servicio de urgencias del Hospital a las 7:00 am con entrega de pacientes y equipos de servicio. Se revisa funcionalidad, realiza descarga habitual se pega desprendible en el libro correspondiente, durante el turno recibe apoyo de auxiliar de hospitalización Maria Navarrete - turno transcurso tranquilo sobre las 4:30 pm auxiliar Maria Navarrete verifica la carga del desfibrilador, la cual se encontraba en el lugar correspondiente último procedimiento 9:30 - 5:00 pm cuando se realiza entrega de turno 7:00 pm a compañera Daniela Mendieta onserva que el equipo no se encuentra en el lugar, sólo queda el cable se encuentra se realiza reporte al jefe Luis B,	Valle Del Cauca	Guadalajara De Buga

H2303-00184	1/03/2023	23/12/2021	20037789	2012EBC-0008467-R1	Glucómetro	CARESENS	N-VOICE	NA	FO17243K0535	Fundación Hospital San José De Buga	Glucometer CareSens N Voice Serie FO17243K0535 entregado el 29 de marzo del 2022 al área, se extravió del servicio de pediatría el jueves 5 de mayo del 2022 en horas de la mañana, al momento se desconoce el responsable de la pérdida	Valle Del Cauca	Cali
H2303-00185	1/03/2023	6/01/2022	20037789	2020EBC-0005463-R1	Consola Quantum 2	ARTHROCARE CORPORATION	28168	NO APLICA	QR0Q000H33	Corpomédica S.A.S	Se presenta presunto hurto del Dispositivo médico; consola Quantum de referencia: 28168, serial: QR0Q000H33 avaluada en aproximadamente \$19.000.000, durante la operación de retorno del dispositivo médico desde la Institución Palma Real, ubicada la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, hacia la base de operación de la empresa Corpomédica S.A.S., ubicada en Cali, Valle del Cauca. El siniestro tuvo lugar EL 23 DICIEMBRE-2021, presuntamente en la bahía externa de parqueo de la terminal de transporte de Cali, donde fue necesario realizar una parada para realizar recolección de otros dispositivos, con destino a CORPOMEDICA S.A.S.	Cundinamarca	Caqueza
H2303-00186	1/03/2023	16/02/2023	20014779	INVIMA 2020EBC-0005463- R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	0	EZ81001447	Hospital San Rafael De Caqueza	El equipo se encontraba en área hospitalaria y el personal asistencial reporta que no encontraban el equipo nadie dio razón ni en ningún momento apareció el equipo	Bogota D.C.	Bogota
H2303-00187	1/03/2023	8/12/2022	0	INVIMA 2016EBC-0014448 INVIMA 2009EBC-0003486	Monitor De Signos Vitales Monitor De Signos Vitales	MINDRAY MINDRAY	NA	NA	AC7/04007127 AC7/04007128 EV-04055411	Neuromédica	El día 16 de febrero del año 2023 a las 7 de la mañana se da apertura a la sede de Neuromédica ubicada en la carrera 65 #11-50 centro comercial plaza central, Bogotá, la persona encargada procede a abrir las puertas de los servicios y se dirige hacia su lugar de trabajo. Al día siguiente al realizar los respectivos mantenimientos preventivos a los equipos se nota la falta de 3 monitores de signos vitales, al ser alertados de esta situación se procede a revisar las cámaras de seguridad donde se observa como tres personas después de ser abiertos los servicios ingresan a la sala de procedimientos y retiran los 3 monitores.	Bogota D.C.	Bogota
H2303-00188	2/03/2023	2/02/2023	20080232	2017DM-0017343	Fotofinder Dermoscope - Fotofinder Dermatoscopio - Videodermatoscopio - Fotofinder	FOTOFINDER	MEDICAM1000	MC10000683	MC10000683	Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta	Equipo Hurtado: Cámara de mano especializada en fotografía microscópica. Marca: Fotofinder, Modelo: medicam 1000, Serie: MC 10000683, Numero de inventario: interno 6841, Siendo aproximadamente las 11:30 A.M del día 6 de diciembre de 2022. Al ir hacer el traslado del equipo de mapeo corporal ATBM del cuarto oscuro al consultorio 7 de la clínica estética, donde se lleva a cabo la consulta de Dermatoscopia Digital y Fotografía corporal Total (Fotofinder). Se procedió a quitarle el protector que recubre el equipo completo, y se evidencia que la caja estaba vacía, en desorden y no se encontraba la Cámara medicam 1000. Inmediatamente, se indago en el área asistencial sin que ninguna tuviera conocimiento al respecto. Este equipo está diseñado para obtener tanto video como imágenes fotográficas de la superficie de la piel (incluyendo anexos, cabello y uñas) y desarrollar un análisis computarizado de las imágenes de las lesiones cutáneas. este sistema de video dermatoscopia permite adelantar un monitoreo sistemático de la condición de la piel del paciente para prevención y detección temprana de cambios patológicos en la piel. El video dermatoscopia incrementa la exactitud del diagnóstico de las lesiones cutáneas pigmentada	Cundinamarca	Subachoque
H2303-00191	5/03/2023	30/01/2023	20138512	2017DM-0017343	Equipo De Organos	Welch Allyn	901027	NA	EOOP3	Ese Hospital San Rafael De Facatativa	cuando la Dra. Camila Colorado se disponía a iniciar su consulta a las 08:00 am, evidenció que no se encontraba el equipo de órganos de su consultorio, por lo que procedió a informar a las auxiliares de enfermería de turno, Bibiana Prieto y Lilia Luque, quienes observaron que también faltaba el equipo de órganos del consultorio de la Jefe de Enfermería DATOS DEL PRODUCTO HURADTO 2017DM-0017343 (equipo de organos) 2017DM-0017337 (equipo de organos)	Cundinamarca	La Mesa
H2303-00194	5/03/2023	1/03/2023	20138512	2008DM-0001926	Equipo De Organos De Pared	WELCH ALLYN	77710-71ML	(10)20-055/(10)19-331	EOF-195/EOF-203	E.S.E. Hospital Pedro Leon Alvarez Diaz	al momento de realizar la consulta del servicio de oftalmología a la 13:00, la oftalmóloga ingresa al consultorio y evidencia que el equipo de organos serie EOF-203, no se encuentra en el servicio, el aux de enf realiza el respectivo llamado al area de ing biomedica, indagando sobre la situación y si en el transcurso de la hora de almuerzo lo habia retirado para mitto correctivo, se realiza ronda de seguridad rectificando series de equipos y buscanso el equipo, evidencia que el equipo del consultorio serie EOF-195 tampoco se encuentra, se procede a realiza busqueda y rectificacion de equipos en compañia de la empresa de vigilancia, y se corrobora que los dos equipos han sido hurtados . Acto seguido se procede a verificar camaras de seguridad evidenciando que la camara del servicio se encuentra fuera de servicio, solo se encuentra en funcionamiento la camara que dirige el pasillo de la rampa.	Cundinamarca	Sopo
H2303-00195	5/03/2023	1/03/2023	19988387	2017DM-0001457-R1	Tensiómetro	RIESTER	Exacta / CE0124	NO REGISTRA	201222885	E.S.E. Hospital Divino Salvador De Sopó	Equipo no encontrado en la institución, se realiza verificación por parte del personal asistencial, almacén e ingeniería biomédica	Cundinamarca	Sopo
H2303-00197	6/03/2023	14/02/2023	19993132	2022EBC-0009226-R1	Fonendoscopio	Doble servicio	Doble servicio	No registra	No registra	E.S.E. Hospital Divino Salvador De Sopó	Equipo no encontrado en la institución, se realiza verificación por parte del personal asistencial, almacén e ingeniería biomédica	Putumayo	Puerto Asis

H2303-00198	6/03/2023	5/12/2022	20001871	2019EBC-0003486-R1	Ventilador Mecánico	MINDRAY	SV300	NR	GB-08027524	Clinica Putumayo Zomac S.A.S	El día 14/02/2023 siendo las 2:00 am en el respectivo turno de noche la fisioterapeuta entra al cuarto de equipos de equipos y observa completo el lugar, al final del día, siendo las 10:00 pm la fisioterapeuta de turno realiza el mismo acto pero ya no encuentra el equipo se realiza inventario confirmando hurto.	Putumayo	Puerto Asis
H2303-00199	6/03/2023	14/02/2023	20001871	2010DM-0005882	Monitor De Signos Vitales	MINDRAY	IMEC8	NA	EW-04068683	Clinica Putumayo Zomac S.A.S	El día 04/12/2022 se realiza inventario en el servicio de urgencias sin novedades al día siguiente, 05/12/2022 se pasa ronda en el servicio y se notifica el faltante del monitor; se revisan cámaras pero no se evidencia el hurto, se se sabe que el monitor estaba almacenado	Cundinamarca	Guatavita
H2303-00200	6/03/2023	19/02/2023	20020251	2010EBC-0006587	Doppler Fetal	HUNTLEIGH	FD1	N/D	FD1PX0358862-13	E.S.E. Hospital San Antonio De Guatavita	En cambio de turno se evidencia ausencia del equipo, se inicia búsqueda exhaustiva por todos los servicios del hospital y equipo no se encuentra por lo tanto se concluye que fue hurtado del servicio de sala de partos.	Cundinamarca	Sopo
H2303-00201	8/03/2023	5/01/2023	20026437	2008EBC-0002916	Pulsoxímetro	BIOCARE	BP-12C	NO REGISTRA	XXK045QH19768	E.S.E. Hospital San Antonio De Guatavita	Al hacer inventario en el cambio de turno se evidencia que pulsoxímetro no se encuentra, se realiza búsqueda intensiva por parte del personal del servicio y equipo no se encuentra	Cundinamarca	Sesquile
H2303-00204	8/03/2023	23/02/2023	0	INVIMA 2011DM-0007926 INVIMA 2010DM-0005631 INVIMA 2009DM-0003240 INVIMA 2013DM-0010871 INVIMA 2010DM-0005631 INVIMA 2009DM-0003240 INVIMA 2021DM-0007927-R1	Autobpap Cpap Humidificador	RESMED DEVILVISS RESMED RESMED	NA	NA	23131411039 22161312564 23131090975 22161535440 22191356896 22161162670 22161162956 23182526031 23182526025 23131995283 HD045171 23202390370 23181824930 23181521588 23181396883 23181686507 23191526024 23201444487 23212725409 22171599261 23172932661 23181824796 22151119253 23172766360 23131026910 22141526404 22121451330 22141527071	Caja Comp. Familiar Compensar	Paciente quien tenía el equipo asignado para el desarrollo de su tratamiento, reportó a Compensar la pérdida/hurto del dispositivo por lo que actualmente se desconoce su paradero y el uso que se le está dando.	Bogota D.C.	Bogota
H2303-00212	9/03/2023	23/09/2022	19997138	2016EBC-0015254	Pulsoxímetro	Masimo	MS 2000	NA	N22423	E.S.E. Hospital San Antonio De Sesquile	Al hacer revisión de inventario en el servicio de urgencias se evidencia pérdida de equipo pulsoxímetro, se realiza revisión en todos los servicios y no se encuentra.	Antioquia	Medellin
H2303-00213	9/03/2023	22/08/2022	20112204	2009DM-0003367	Pulsoxímetro	HOMELIFE	AS-303	NA	5280107226 5280102934 5280100489 5280102804 5280102897 102044.10	Amanecer Medico.Sas	Equipos rentados y los pacientes no los devolvieron.	Caqueta	Florencia
H2303-00214	9/03/2023	7/01/2023	20003727	2020EBC-0021906	Regulador De Oxigeno	IMETAN	R-915	NA	24948	Amanecer Medico.Sas	Paciente extravió regulador.	Cundinamarca	Sesquile
H2303-00217	10/03/2023	2/03/2023	20180346	2010EBC-0006587	Desfibrilador	MEDIANA	D500	NA	456862000416	E.S.E. Hospital San Antonio De Sesquile	El día sábado 07 de enero del presente año a las 16:30, la enfermera auxiliar de turno evidencia que no se encuentra en desfibrilador del carro de paro del servicio de hospitalización, inmediatamente informa a la enfermera a cargo y a la subgerencia. al revisar cámaras de seguridad se evidencia que a las 12:21, 3 hombres ingresan al hospital por una entrada no habilitada el día del hurto, y se llevan el equipo soltando la guaya de seguridad y empacándolo en una bolsa. posteriormente salen de la institución por la misma entrada. se realiza la respectiva denuncia en la fiscalía.	Cundinamarca	Guatavita
H2303-00220	13/03/2023	10/03/2023	20026437	2020DM-0021425	Pulsoxímetro	BIOCARE	BP-12C	N/A	XXK045QH019767	E.S.E. Hospital San Antonio De Guatavita	Equipo es llevado en ambulancia a la ciudad de Bogotá para traslado de paciente, al siguiente día al realizar el cambio de turno se realiza búsqueda del equipo y no se encuentra por lo tanto se concluye que fue hurtado.	Risaralda	Pereira
H2303-00225	15/03/2023	11/03/2023	20178338	2017EBC-0016969	Electrocardiografo	EDAN	SE-3	NA	360250-M20606200017	Prevision Ips	Equipo biomédico sustraído por persona mayor de edad (adulto mayor) en complicidad con mujer joven, esta persona ingresando varias veces a los consultorios, hasta que logra sustraer de este consultorio que se encontraba solo y abierto y salen por puerta principal, todo evidenciado por cámaras.	Bogota D.C.	Bogota

H2303-00229	15/03/2023	5/03/2023	20117666	2020EBC-005463-R1	Desfibrilador Externo Automatizado	HEARTSINE TECHNOLOGIES	SAMARITAN PAD 360P	NO APLICA	21E91065128K21	Subred Integrada De Servicios De Salud Sur Occidente E.S.E.	el día 11/03/2023 yo me encontraba de turno en la ambulancia con código de secretaría 6932 con base en el camión de puente aranda carrera 60 # 4 - 33. hacia las 16:00 horas recibimos el aviso junto a mi compañero conductor, el señor fredy prieto, que la ambulancia debía quedar fuera de servicio para el turno de la noche porque no había tripulación. hacia las 16:15 horas notificamos a secretaría de salud por radiofrecuencia que la ambulancia quedaria fuera de servicio y que iba a quedar guardada en el hospital el tinal. Salimos de la base asignada aproximadamente a las 16:30 horas y me bajo de la ambulancia hacia las 16:33 horas en la carrera 60 con calle 4g dejando a mi compañero conductor encargado de entregar la ambulancia. según su reporte al llegar al hospital tinal y entregó el carro sin ninguna novedad, pero hacia las 20:00 horas se revisa la ambulancia evidenciando que no está el desfibrilador externo automatico marca heartsine modelo sam 360p serie 21e91065128k21 numero de activo fijo 67566 registro invima 2017ebc-0016969 heartsine technologies ltd.	Meta	Villavicencio
H2303-00230	16/03/2023	10/01/2023	20014779	2013DM-0009916	Desfibrilador	MINDRAY	Beneheart D3	NA	ez-04039214	E.S.E Del Municipio De Villavicencio	Por fallo de control institucional realizaron el hurto del equipo de las instalaciones centro de salud alto pompeya área de animación llevándose el desfibrilador marca mindray y dejando el clave del mismo el día cinco de marzo del año en curso	Valle Del Cauca	Candelaria
H2303-00231	16/03/2023	9/03/2023	1	INVIMA 2017EBC-0016969 INVIMA 2016EBC-0014448	Desfibrilador Bifásico Monitor De Signos Vitales	MINDRAY	BENHEART D3	N.A	EZ-13059295	Ese Municipio De Villavicencio	En el turno de la mañana del 21-12-2022 son hurtados dos equipos, un monitor de signos vitales marca MINDRAY, modelo uMEC 10, serie KN-010663692, con número de activo DEV 21874 y un desfibrilador bifásico marca MINDRAY, modelo BENHEART D3, serie EZ-13059295, con número de activo DEV21880. Estos equipos estaban ubicados junto al carro de paro del servicio de observación urgencias del centro de salud La Esperanza de la ESE municipio de Villavicencio. La denuncia se radicó vía web en la fiscalía y se recibió número único de noticia criminal (NUNC) 500016105671202206673.	Valle Del Cauca	Candelaria
H2303-00232	16/03/2023	9/02/2023	20061815	2019EBC-0001783-R1	Glucómetro	OHC	GluNEO Lite	No Identificado	No Identificado	E.S.E. Hospital Local De Candelaria Valle - Sede Poblado Campestre	Los elementos fueron hurtados en las instalaciones del puesto de salud Poblado Campestre por el patio trasero. La(s) persona(s) ingresa(n) por el techo ya que no se evidencia ninguna cerradura forzada. Se llevan varios equipos médicos y de cómputo de un consultorio médico y uno de enfermería.	Valle Del Cauca	Candelaria
H2303-00233	16/03/2023	24/02/2023	0	2019DM-0019653	Impresora Para Ecógrafo	SONY	UPP-878MD	NA	7004868	E.S.E. Hospital Local De Candelaria Valle - Villagorgona	Se evidencia ausencia del equipo el día jueves, 9 de marzo de 2023. No se tiene información sobre el momento del hurto.	Bogota D.C.	Bogota
H2303-00234	15/03/2023	21/12/2022	19984130	INVIMA 2013DM-0009916 INVIMA 2019EBC-0001783-R1	Glucómetro Monitor Fetal	EDAN	F3	NA	30515-M12803130011	E.S.E. Hospital Local De Candelaria Valle	El equipo es retirado por una persona externa a la institución.	Meta	Villavicencio
H2303-00235	24/03/2023	9/02/2023	20161401	2018DM-0018732	Glucómetro	CARESENS PRO	PRO	N.A	F005308H0071	Fundación Hospital Infantil Universitario De San José	Se reporta pérdida de glucómetro, posiblemente se perdió en el cuarto de ropas	Bogota D.C.	Bogota
H2303-00258	24/03/2023	29/11/2022	20152228	2022EBC-0008723-R1	Concentrador De Oxígeno	LONGFIAN	JAY-5BW	NA	MZJ5S158483	Amanecer Medico.Sas	Conductor llevaba un servicio de oxígeno para la entidad de sura, para la calle 1N 70c-65 casa 8 conjunto residencial, se deja vehículo con bloqueo central y se procede hacer la entrega, cuando el conductor sale del conjunto ,se monta al vehículo y al abrir el swich del carro para encenderlo se da cuenta que el sensor de la aperturas de puerta estaba encendido. De inmediato se fue para la parte de atrás y se dio cuenta que faltaba un concentrador de oxígeno A206236 y un cilindro de 2.5 lleno. Se Informo de inmediato al jefe de operación y se aviso al cuadrante de área, solicitaron los videos a la unidad donde se evidencia el hurto	Atlantico	Barranquilla
H2303-00259	24/03/2023	23/02/2023	20043655	2013DM-0009589	Bomba De Infusión	MINDRAY	BENEFUSION VP5	NA	SK00706544, SK00706756	Pisa Farmacéutica De Colombia S.A	A finales de noviembre de 2022 se realizó mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos entregados en comodato a la clínica en cuestión y no se encontraron estos equipos.	Valle Del Cauca	Guadalajara De Buga
H2303-00260	27/03/2023	24/03/2023	2005826	2016DM-0015134	Pieza De Baja Velocidad	COXO NSK	CX235	NA	MICROMOTORCX 235-3F ABFX-0618/CONTRANGULO CX235CI-ABFX2428	Ese Hospital Divino Niño	Terminando la jornada laboral del día 23 de febrero entre las 12 y 12:30 del mediodía, sale la auxiliar del consultorio odontológico del área materno infantil del hospital, cuando el funcionario regresa de la hora de su almuerzo se percata de la ausencia de una pieza de baja velocidad conformada por un micromotor de marca NSK Serie: CX235-3F-ABFX-0618 y un contrángulo marca NSK Serie: CX235C1-ABFX2428, Se evidencia que los equipos fueron arrancados de módulo de la unidad odontológica, posterior se solicita al área de sistemas y vigilancia el video de la Cámara que registra el día y la hora del suceso, observando allí que apenas la auxiliar se retira del área, entra una persona desconocida ajena al personal perteneciente al hospital, el cual se demora aproximadamente 3 minutos y sale nuevamente del área, por lo creemos que esta persona es la responsable del hurto.	Bogota D.C.	Bogota

H2303-00261	28/03/2023	28/03/2023	20114221	2021DM-0005310-R1	Regulador De Oxigeno	MCARE	MDC870-L15	NO APLICA	210401961	Futumedica S.A.S	El hurto del dispositivo medico fue realizado a nuestra transportadora contratada para la distribución de nuestros equipos el cual nos notifican lo siguiente (Lamentamos informarle que el envío en mención presento novedad de hurto en distribución. Ante ello, damos apertura al caso 23030023072)	Atlantico	Barranquilla
H2303-00265	27/02/2023	11/11/2022	20014624	INVIMA 2021DM-0005310-R1	Clavo De Steinmann 3.0 X 300 Mm (Au)	AUXEIN	453-3.0-300	B224400	3301130100300	Stein & Cia Sas	<p>El motivo de esta comunicación es informarle que el día 24 de marzo de 2023, recibimos la comunicación por parte del Servicio al Cliente de Deprisa donde nos informan:</p> <p>Buenos días señores STEIN Y CIA S.A.S.,</p> <p>El motivo de esta comunicación es informarle que, debido a circunstancias absolutamente ajenas a nuestro sistema logístico, el transporte del envío 999078795234, fue interrumpido dada a una novedad de hurto presentada en la troncal Bogotá - Barranquilla. A continuación, les compartimos el caso 23030022796 que se radico por la novedad presentada.</p> <p>Ofrecemos disculpas por el inconveniente presentado y en los próximos días será contactado por nuestra área de Servicio al Cliente para gestionar la compensación de su envío</p> <p>Dejamos a tu disposición nuestros canales de contacto ante cualquier inquietud</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Línea telefónica en Bogotá 601 4051405 y a nivel nacional 018000 519393</li> <li>• Correo electrónico: servicioalcliente@deprisa.com</li> <li>• Formulario web</li> </ul> <p>Por lo tanto adjuntamos al correo de tecnovigilancia@invima.gov.co, la relación de los dispositivos médicos hurtados y la comunicación del Deprisa.</p> <p>Gracias por su amable atención.</p>	Atlantico	Barranquilla
H2303-00266	29/03/2023	27/03/2023	20025576	2021DM-0006603-R1	Implante Helix 3.5*10	NEODENT	109.944	JMA87,PLZ81,PLZ77,NGH81	NA	Manohay Colombia Sas	El día lunes 27 de marzo del presente año, se presento un robo el magdalena- tasajera por la compañía transportadora donde se presentaban los productos ya descritos en el formulario	Magdalena	Cienaga
H2303-00272	29/03/2023	27/03/2023	20025576	2021DM-0006603-R1	Cicatrizador 4.5*2.5 Fresa Lanza	NEODENT	106.215 103.170	GNF26 MAM23	NA	Manohay Colombia Sas	El día lunes 27 de marzo del presente año, se presento un robo el magdalena- tasajera a la compañía transportadora donde se presentaban los productos ya descritos en el formulario	Magdalena	Cienaga
H2303-00274	29/03/2023	27/03/2023	20062726	2013DM-0010164	Cerabone	straumann	bo-1511	22EA10890	NA	Manohay Colombia Sas	El día lunes 27 de marzo del presente año, se presento un robo el magdalena- tasajera a la compañía transportadora donde se presentaban los productos ya descritos en el formulario	Magdalena	Cienaga
H2303-00276	30/03/2023	14/03/2023	19983079	2019EBC-0002066-R1	Maquinas Para Dialisis Baxter	claria y homechoice	homechoice	N/A	1706040002	Laboratoiros Baxter S.A	Indica la paciente: Durante el trayecto Sevilla - Cali en una parada en la vereda tres esquinas, me baje del vehiculo como unos 2 min y ya cuando seguimos hacia Sevilla llegamos a cargar el vehiculo que íbamos a la ciudad de Cali y al ver donde había dejado la máquina de diálisis esta no estaba .	Valle Del Cauca	Sevilla
H2304-00277	2/04/2023	3/02/2023	1	dispositivo sobremedida	Dispositivo De Audicion Oído Medio EI	COCHLEAR	OSIA2	NA	1170020097147	Daney Santana Tellez	Por medio de la presente quiero poner el denuncia por la perdida de dispositivo de audición oído medio el cual se me perdió el día 3 de febrero, es un dispositivo que utilizo desde hace 2 años y el medico me pide el denuncia para iniciar citas para su control, es muy importante para escuchar en las reuniones para tener una mejor calidad de vida, ya que lo adquirí por medio de la eps no tengo la economía para comprarlo.	Bogota D.C.	Bogota

H2304-00278	4/04/2023	25/01/2023	20194751	INVIMA 2020DM-0022713 INVIMA 2012DM-0001219-R1 INVIMA 2017DM-0016718 INVIMA 2020DM-0022713 INVIMA 2015DM-0012578 INVIMA 2015DM-0012578 INVIMA 2015DM-0012578 INVIMA 2015DM-0012578 INVIMA 2015DM-0012578 INVIMA 2016DM-0014393 INVIMA 2020DM-0002139-R2 INVIMA 2013DM-0001793-R1 INVIMA 2016DM-0000461-R1 INVIMA 2016DM-0014393 INVIMA 2016DM-0014393 INVIMA 2014DM-0001087-R1	Sur-fit plus stomahesive wafer with flexible collar two-piece ostomy system, tan, 57 mm Duoderm cgf control gel formula dressing 8 in. x 12 in. / 20 cm x 30 cm Stomahesive paste protective skin barrier and filler 56.7 g (2 oz.) Convatec ostomy appliance belt sur-fit natura durahesive wafer 57mm Sur-fit natura durahesive flexible wafer with flexible collar, tan, 45 mm Sur-fit natura durahesive moldeable convex skin barrier with flange, 57 mm, mold-to-fit, for stoma sizes 33-45mm, white tape collar, large Natura + drainable pouch with filter, invisiclose tail closure, opaque, 45 mm Aqualac ag+ extra enhanced hydrofiber dressing with silver and strengthening fiber 10 cm x 10 cm	Convatec	Varios, se adjunta listado en el reporte	Varios, se adjunta listado en el reporte	Na	Boston Medical Devices Colombia Ltda	En la operación diariamente se hace recogida de producto para ser despachado a nuestro clientes, este proceso se hace en horas de la noche, en donde se hace un consolidado de todos los clientes de la zona en bodega. El vehículo que transportaba nuestro producto se desplazaba en altas horas de la noche por a calle 80, en donde fue requerido por un retén falso de la Policía; el conductor se detuvo al llamado y cuando se bajo del vehículo a presentar la documentación que le habían solicitado, fue abordado por delincuentes que lo montaron a un vehículo. El camión y la carga fueron hurtados y no se han recuperado a la fecha.	Bogota D.C.	Bogota
H2304-00279	4/04/2023	4/04/2023	0	2019DM-0020832	Nebulizador	MEDIAIR - DM	NBA02-A60	NA	NBA6023010685 - 10686 - 10687 - 10688 - 10689 - 10690 -	Datasave Medical Sas	Se recibe la importación de buenaventura y al hacer el conteo físico se evidencia que falta una caja, versus lo que le entregaron en puerto. Presuntamente el robo se presenta en el momento de la carga al camion que traeria la mercancía a Bogota.	Valle Del Cauca	Cali
H2304-00280	4/04/2023	4/04/2023	20172785	2015DM-0014049	Sistema De Terapia De Heridas De Presion Negativa	VRMEDICAL	VCARE1000-300S	NA	VC0318060066	Madhos Sas	Se suministra al paciente equipo de terapia de presión negativa, posteriormente se valida con la clinica santa sofía y se encuentra que el dispositivo junto con el aposito fue suministrado al paciente, sin embargo se le solicita al paciente la devolución del dispositivo médico a lo cual el paciente afirma que no lo devolvera que porque ese es de él a lo cual se le dice que no, que el mismo es propiedad de la empresa	Bogota D.C.	Bogota
H2304-00282	10/04/2023	5/04/2023	20068962	INVIMA 2013DM-001088	Componentes Prostdonticos	Phibo	N/A	2200238, 2203322, 22001578, 2202070, 2206638, 2206630, 2206613,	lotes: 2105931, 2202207, 2205219, 2203506	Phibo Colombia S.A.S.	Dia miercoles 05/04/2023 el mensajero de la empresa se encontraba realizando su recorrido diario para entregar los pedidos correspondientes, al bajarse de la moto para dirigirse a donde uno de los clientes, una persona le roba la maleta donde tenia los pedidos de material dispositivos medicos. El ladrón huye del lugar, no es posible detenerlo, el mensajero trata de ubicarlo en las cercanías, pero este ya habia escapado. Se pone el denuncia ante policia y se está a la espera que la Fiscalia de autorización para poder revisar las cámaras de seguridad de los alrededores.	Bogota D.C.	Bogota
H2304-00283	10/04/2023	1/03/2023	20043655	2022EBC-0008723-R1	Bomba De Infusión	MINDRAY	BENEFUSION VP5	NA	SK00701214	Pisa Farmacéutica De Colombia S.A	Equipo no encontrado en la institución después de realizar el mantenimiento preventivo programado	Arauca	Saravena
H2304-00284	11/04/2023	28/03/2023	20039240	2021DM-0007955-R1	Sistema De Ventilacion	RESMED	ASTRAL 100	N.A	V22181755388	Messer Colombia S.A.	Se realiza entrega del ventilador RESMED ASTRAL 100 correspondiente al Serial V22181755388 de propiedad Messer Colombia el día 17 de diciembre de 2022 a la paciente Alicia Benavides (CC 31.216.175) para ser trasladada desde Remeo Center hasta Clínica Nuestra Señora de los Remedios. Al recoger la paciente se suministra el ventilador en presencia de la señora Erika Muñoz , familiar de la paciente quien firma el comprobante de entrega de ventiladores/equipo para traslado de pacientes. El 28 de diciembre notifican al programa Remeo Cali, el fallecimiento de la paciente en la Clínica Nuestra Señora de los Remedios. Al realizar indagación con el familiar del paciente ( Erika Muñoz ) , por parte del área Biomédica de IPS Nuestra Señora de los Remedios y empresa de transporte asistencial E.M.S. S.A.S. indican no tener el equipo y desconocer su paradero.	Bogota D.C.	Bogota
H2304-00285	11/04/2023	28/03/2023	20117666	2017EBC-0016969	Dea	HEARTSINE SAMARITAN	SAM360P	NA	22e91136281C22	Red Medica Ips Sas	El paciente fue trasladado a la clínica Juan n. corpas y de allí saco el equipo de la movil33 de la empresa de ambulancias red medica ips sas móvil n33 de placas UZD 449 SDS 5260	Bogota D.C.	Bogota
H2304-00286	11/04/2023	16/02/2021	20159557	2020EBC-0021139	Ventilador Mecanico	ZOLL	ZOLL EMV+	NA	AY20F017518	Medicentro Familiar Ips Sas	Tuvo ocurrencia el hecho delictivo el 14 de enero del 2021 siendo las 12:00 en la institución que se encontraba en la unidad de cuidados intensivos sin poder determinar el autor.	Bogota D.C.	Bogota
H2304-00287	11/04/2023	25/03/2023	20014779	2020EBC-005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	NA	E1-6409336	Hospital Santa Barbara E.S.E	Equipo que para el día sábado 25 de mayo, se encontraba en las instalaciones del hospital de urgencias durante entrega de turno se evidencia perdida del equipo sobre las 13:05 se observo que no se encontraba, se activará las alertas a personal administrativo y policia	Tolima	Venadillo

H2304-00291	12/04/2023	20/04/2022	20043655	2022EBC-0008723-R1	Bomba De Infusión	MINDRAY	BENEFUSION VP5	NA	SK00706469, SK00706472, SK00706491, SK00706516, SK00706524	Pisa Farmacéutica De Colombia S.A	Equipos perdidos en Barranquilla después de hacer revisión de inventario. Denuncia realizada	Atlantico	Barranquilla
H2304-00293	14/04/2023	14/04/2023	20068371	2013DM-0010548	Guantes De Latex No Esteril Polvo Liso Blanco	CIRENE	LPS-S	219151756LPZA ,212149302LPZA, 231143926NCZA, 227143926LPZA	no aplica	La Muela Sas	Se han perdido gran cantidad de cajas de guantes importados de la marca cirene 997	Santander	Giron
H2304-00295	14/04/2023	31/03/2023	19994920	INVIMA 2019EBC-00027	Infusomat Compact	B. BRAUN	741630	NA	C31713, C84631, C21323, C53198, Sin serie	B.Braun Medical S.A	B.Braun es una compañía importadora y comercializadora de medicamentos, dispositivos médicos y otros. Tiene en comodato en diferentes instituciones equipos biomédicos de tecnología controlada. Dentro de las actividades de verificación realizados por la compañía no se encontraron algunos de los equipos instalados en diferentes clientes. Dado que se trata de equipos biomédicos de tecnología controlada riesgo IIb, los cuales hacen parte de seguimiento del programa nacional de Tecnovigilancia, se hace necesario el reporte de estos equipos no ubicados en cliente para presentar reporte RISARH ante INVIMA y dar de baja éstos equipos, razón por la cual yo como responsable del programa de vigilancia post mercado de la compañía que represento, registro el presente denuncia. Los equipos no ubicados son los siguientes: 1).Referencia 4892098, STIMUPLEX HNS 12, registro INVIMA 2018DM-0017870, Sin serie. 2). Referencia 741630, INFUSOMAT COMPACT, INVIMA 2019EBC-0002717-R1, series:C31713, C84631, C21323, C53198, 1Sin serie. 3). Referencia 8713030, APARATO PERFUSOR SPACE, INVIMA 2019EBC-0002699-R1, 214230, 214467, 212395, 214151, 214196, 214211, 214411, 214457, 214518, 214678, sin serie, 215507, 114169, 126684, 144023, 144033, 145952, 146084, 180156, 180556, 185874, 214165, 214334, 214514, 231128, 231144, 231171, 231202, 231204, 231206, 231209. 4). Referencia 8713050, INFUSOMAT SPACE, INVIMA 2019EBC-0002717-R1, 150547. 5). Referencia 8714835, PERFUSOR COMPACT 110 V, INVIMA 2019EBC-0002699-R1 63362. En total este denuncia	Bogota D.C.	Bogota
H2304-00296	15/04/2023	27/03/2023	20138514	INVIMA 2017DM-001733	Equipo De Organos Portatil	WELCH ALLYN	92871 BLK	N.A	ACTIVO FUJO: 17911/17912	Fundación Hospital Infantil Universitario De San José	el día lunes 27 de marzo, cuando el servicio se disponía a realizar inventario, evidencia que el equipo de órganos portátil no se encontraba en el servicio, por lo que se inicia la búsqueda en todo el área de hospitalización, sin embargo el equipo no fue encontrado	Bogota D.C.	Bogota
H2304-00297	15/04/2023	12/04/2023	20125878	2017DM-0016162	Glucómetro	ROCHE	AECUCHECK INSTANTS	404225	VARIOS	Fundación Hospital San Carlos	Desde ingeniería biomédica se realizo previamente entrega a los servicios de equipos (glucómetros) para atención de pacientes, si embargo, tiempo después estos fueron extraviados y no han sido encontrados en la fundación	Bogota D.C.	Bogota
H2304-00316	24/04/2023	21/04/2023	19981647	2019DM-0001600-R1	Vns Therapy System (Sistema De Terapia Estimulacion Del Nervio Vago )	VNS THERAPY	ELECTRODO REF. M304-20, GENERADOR SENTIVA REF. M1000 , TUNELIZADOR REF. M402 , KIT MAGNETS REF. M220 .	0	77127 344643 ,9586612 ,10036732	Livanova Colombia Sas	el viernes 21 del mes abril del año 2023 el señor Luis Alfonso Rodríguez Merchan identificado con C.C. 79137293 se dirigía a entregar unos productos de LivaNova al cliente GLOBAL CARE NEURODIAGNOSTIC SAS., en el vehículo con placas EQP 114, siendo las 11:30 de la mañana el vehículo se encontraba en la carrera novena con calle 76, el vehículo se pinchó, la persona se bajó del vehículo para proceder a realizar el cambio de llanta, mientras se realizaba el respectivo cambio de llanta abrieron el candado del furgón y allí procedieron a hurtar la caja, la cual contenía productos médicos.  A continuación se describen los dispositivos hurtados.  ELECTRODO REF. M304-20, SERIE 77127 GENERADOR SENTIVA REF. M1000, SERIE 344643 TUNELIZADOR REF. M402, SERIE 9586612 T MAGNETS REF. M220, SERIE 10036732	Bogota D.C.	Bogota

H2304-00323	26/04/2023	24/04/2023	20164022	INVIMA 2020DM-002125	Juvederm® Volux - Implante Bioabsorbible De Ácido Hialurónico Con Lidocaína; Implantes Faciales Bioabsorbibles Con Lidocaína Juvederm® ; Juvederm® Implantes Faciales Con Lidocaína - Implante Facial Bioabsorbible Con Lidocaína	JUVEDERM VOLUX; JUVEDERM VOLUMA CON LIDOCAÍNA; JUVEDERM VOLBELLA CON LIDOCAÍNA	Caja x 2 jeringas x 1 mL cada una	Volux: 1000543812; Voluma: 1000542300; Volbella: 1000539016	N.A.	Allergan De Colombia S.A.	El día 24-Abril-2023 el transportista autorizado de nuestro operador logístico OPEN MARKET LTDA recibió los pedidos a realizar los cuales correspondieron a dos remesas, una para entregar en la calle 85 con carrera 19 y la otra para entregar en la carrera 9 con calle 113 y una recogida en la carrera 11A con calle 94A. La primera remesa de entrega en la calle 85 con carrera 16 fue entregada exitosamente. Se sigue en la ruta y se procede al punto de recogida en la carrera 11A con calle 94A. El conductor deja el vehículo sobre la carrera 11A entre las calles 94A y 95 y camina al otro lado de la calle, doblando la esquina 20 metros para realizar la recogida y de regreso en la esquina es abordado por un hombre de aproximadamente 60 años quien le pregunta por una dirección y el conductor procede a darle la información. El conductor regresa al vehículo, ingresa el paquete recogido y se dirige a la siguiente entrega en la carrera 9 con calle 113, en este punto detecta que la chapa de la puerta lateral derecha está rota y el pedido a entregar no se encontraba disponible. Se realiza el reporte al cliente y al operador logístico. Junto con el equipo de seguridad se regresa al punto de la carrera 11A con calle 94A, se revisan las cámaras de seguridad y se observa que al dejar el vehículo para realizar la recogida dos hombres desconocidos se acercan al vehículo, abren la puerta izquierda del conductor, acceden a la carga y realizan el hurto. Uno de los hombres fue el que abordó al conductor a preguntar por la dirección. El otro hombre se escapa en dirección sur.	Bogota D.C.	Bogota
H2304-00324	26/04/2023	25/01/2023	20025165	2021DM-0007151-R1	Implantes Mamarios	MENTOR	354-5270	9602975	9602975138	Gilmedica S.A.S.	Perdida del implante durante el transporte.	Bogota D.C.	Bogota
H2304-00331	27/04/2023	27/04/2023	20196500	2021EBC-0023509	Dispositivos De Ventilación De Emergencia Y Transporte Con Accesorios Y Repuestos	WEINMANN	MEDUVENT	NA	2579 - 2641	Ingeniería Hospitalaria S.A.S	El pasado 24 de abril de 2023, siendo las 15:30 horas, se le vendieron: 2 Ventiladores marca WEINMANN, referencia MEDUVENT, seriales 2579 y 2641, Y 2 Desfibriladores marca COMEN. referencia S5, seriales S5220708006 y S5220708005.  Estos equipos fueron vendidos a la empresa INVERSIONES Y SERVICIOS AMCA S.A.S. mediante factura FEVP 2130, el pago de dichos equipos se realizó por medio de cheque, pero al momento de verificar el pago el cheque no tenía fondos, hemos tratado de ubicar al cliente en mención pero este ya no aparece por ningún lado. Ingeniería Hospitalaria SAS fue estafada por este cliente a quien se le entregaron los 4 equipos y ahora no aparecen para el correspondiente pago.	Antioquia	Medellin
H2305-00345	3/05/2023	27/04/2023	20152081	2018DM-0018717	Set Primario Plum Filt De 15µ Pto Sec Clave Filtro 02µ 272 Cm / 23 Ml	Plum Set	14015	5797072	No aplica	Icu Medical Colombia Limitada	se presentó un incidente a través del transportador LANDFAST que nos reporta que durante la ruta urbana en la ciudad de Medellín uno de sus vehículos fue objeto de hurto. El producto afectado para nuestro caso fueron 10 unidades del código 140153190 correspondientes a la factura FE122385.	Antioquia	Medellin
H2305-00349	4/05/2023	20/02/2023	20171133	2020DM-0021259	Sistema Balón Gástrico Elipse™-Balón Gástrico	ALLURION TECHNOLOGIES INC. ALLURION GASTRIC BALLOON	FS010-21	306080	306080-1	Gilmedica S.A.S.	Dispositivo extraviado durante el proceso de importación.	Valle Del Cauca	Yumbo
H2305-00356	9/05/2023	3/05/2023	20175703	INVIMA 2020EBC-00217	Defibrilador M2 Series - Monitor Desfibrilador Zoll M2	ZOLL	158199-M20-23-150A	No registra	158199-M20	G. Barco S.A.	El martes 02 de mayo de 2023 se realiza entrega del desfibrilador marca ZOLL SN: 158199-M20 REF. 158199-M20-23-150A a la persona designada por el cliente Fundación deportiva Manuel Correa Valencia identificada con NIT. 805.015.645-6 para recolectar el producto, el pago ya había sido generado sin embargo el día miércoles 03 de mayo 2023 el banco (Bancolombia) rechaza este pago por lo cual los encargados de la venta proceden a comunicarse con los contactos del cliente pero no se obtiene una respuesta. El caso es revisado por el área jurídica de G. BARCO S.A identificando los siguientes delitos: estafa, emisión de transferencia ilegal del cheque, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado; por ende se interpone denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, por lo anteriormente mencionado se realiza reporte de este suceso ya que no sabemos las intenciones con las cuales puede utilizarse el equipo biomédico en referencia.	Valle Del Cauca	Cali
H2305-00358	10/05/2023	10/05/2023	20015037	2021EBC-0006194-R1	Agilia Vp Mc Wifi Co	AGILIA	Z019741	NA	2359797	Fresenius Kabi Colombia Sas	El equipo no apareció desde el mes de septiembre de 2022, el cliente refirió que se refundió y por tanto no estuvo presente para su inventario en ese mes. No apareció hasta la actualidad y por ello lo declararon perdido.	Boyaca	Sogamoso
H2305-00362	11/05/2023	25/01/2023	20066541	2013DM-0010397	Electroestimulación	BSI	Body Gym Ultra	GIM - 014	0144	Industrial Company Anta S.A.S.	La denuncia se realizó a policía debido a pérdida. El empleado de un punto distribuidor se lo robo	Cordoba	Montería

H2305-00366	14/05/2023	6/03/2023	20202628	2022 EBC-0008723-R1	Cidex® Opa Solution-Solución D	CIDEX®	Caja por 4 contenedores por 3,785 L	NA	271022289	Advanced Sterilization Products Colombia	El operador logístico de Advanced Sterilization Products Colombia S.A.S., UPS, reportó que durante la entrega de una orden de ASP (orden No.850737317) en la ciudad de Medellín, Colombia, cuatro (4) botellas de Cidex(R) OPA Solution (código 20391-50), lote No.271022289, fueron robados en la dirección mencionada por el empleado del transportador en la demanda hecha ante la autoridad legal de Colombia. La denuncia dice lo siguiente: dos empleados del transportador contratado LAND FAST S.A. estaban entregando una orden en el Centro Comercial Metro Bello, cuando el conductor fue contactado por el ladrón en motocicleta, quien lo amenazó y le pidió entregar el celular y el dinero, mientras otro ladrón estaba revisando el contenido del camión. Después de los hechos el empleado del transportador procedió a hacer la denuncia.	Meta	Villavicencio
H2305-00367	15/05/2023	11/05/2023	20043655	2019DM-0020561	Bomba De Infusion	MINDRAY	BENEFUSION	NA	varuas	Empresa Social Del Estado Municipio De Villavicencio.	El día 6 de marzo en realización de inventarios se evidencia falta de una bomba de infusión se activan alertas y se realiza nuevamente control de inventarios se evidencia un faltante de 5 bombas de infusión en el transcurso de una semana	Antioquia	Copacabana
H2305-00368	15/05/2023	11/05/2023	20147930	2021DM-0024687	Stents Auto-Expandibles Intracraneales Leo+/Leo+Baby Y Silk+ De Balt - Protesis Endovascular Para El Sistema Circulatorio Central	BALL EXTRUSION	STENT AUTOEXPANDIBLE LEO+4.5X30	473323	NA	Dismecol Sa.S	Los dispositivos medicos se encontraban dentro del maletin para el transporte de los productos el cual se encontraba en el baul del carro y 4 sugetos armados entraron a la casa de nuestra colbordora y le quitaron todas las llaves y controles de acceso a la casa, la metieron al baño y seguan robando, luego luego el esposo y sucedio lo mismo, lo metieron al baño, al final de reobaron el carro de cada uno, dinero en efectivo, computadores, celulares, dispositivos medicos entre otras cosas	Antioquia	Copacabana
H2305-00369	16/05/2023	8/05/2023	20217363	2022DM-0008577-R1	Cateteres Para Drenaje Percutaneo	BALL EXTRUSION	CATETER-SET-DE DRENAJE MULTIPROPOSITO GPL2-0830H ORIGIN	2A114	NA	Dismecol Sa.S	Los dispositivos medicos se encontraban dentro del maletin para el transporte de los productos el cual se encontraba en el baul del carro y 4 sugetos armados entraron a la casa de nuestra colbordora y le quitaron todas las llaves y controles de acceso a la casa, la metieron al baño y seguan robando, luego luego el esposo y sucedio lo mismo, lo metieron al baño, al final de reobaron el carro de cada uno, dinero en efectivo, computadores, celulares, dispositivos medicos entre otras cosas	Bolivar	Cartagena
H2305-00370	17/05/2023	14/05/2023	20044833	2018DM-0001797-R1	Placa Fisiaría	Industrias Médicas Sampedro	PF12 - PF16	PL140045X1 - PL145052X1 - PL146585X1 - PL147842X1	NA	Industrias Médicas Sampedro	Se recibe material procedente de la ciudad de Cartagena con el faltante de 5 placas fisiarías, se hace seguimiento y el emisorio de transporte en dicha ciudad manifiesta que retiró sin revisar. no hay claridad de en qué momento se perdieron las placas.	Valle Del Cauca	Tuluá
H2305-00371	23/05/2023	23/05/2023	19991627	2008EBC-0001964	Jeringa Hipodermica Desechable 10MI X 21 G X 1/2"(0.8X38Mm) Luer Lock	ALFA SAFE	10ml X 21 G X 1/2"(0.8x38mm) Luer lock	221003	N/A	Alfa Trading S.A.S	Se permite informar que presento una peritua por hurto del siguiente dispositivo médico: Jeringa Hipodérmica Desechable 10 ml x 21G x 1½ (0.8x38mm) Luer Lock, Registro Sanitario: 2018DM-0001797-R1, Fabricante: FARMASINO CO. LTD., Lote: 221003, Cantidad: 280.800 unidades. Durante la recepción del contenedor en nuestras instalaciones, durante el conteo de las unidades (Corrugados), se identifico un faltante de producto respecto a la cantidad relacionada en la factura de compra y demás documentación de la importación, de inmediato se procede a realizar un segundo conteo y verificación de fotografías de preembarque, salida de puerto y contra fotografías de recepción de la importación, identificando el hurto. Presuntamente, se presentó durante el traslado del contenedor desde el puerto de Buenaventura a nuestras instalaciones ubicadas en Bogotá.	Antioquia	Medellin
H2305-00376	28/05/2023	18/05/2023	19985053	2018EBC-0017517	Oxímetro De Pulso	MINDRAY	PM-50	NA	AY-51142485	Ese Municipal De Soacha Julio Cesar Peñaloza (Sede Compartir)	en la sede compartir soacha de la ese municipal de soacha julio cesar peñaloza se habian ubicado unos equipos bajo custodia de la empresa de seguridad el dia 28 de marzo de 2023 , por motivos de arreglo en las adecuaciones fisicas, estos equipos quedaron ubicados en un area determinada(odontologia)para dar una mayor seguridad. El día 26 de abril con las adecuaciones de infraestructura listas se disponia hacer la ubicacion de los equipos encontrando que habian sido urtados 4 equipos biomédicos	Bogota D.C.	Bogota
H2305-00377	28/05/2023	20/05/2023	20131421	2015DM-0012525	Bomba De Infusión	NIPRO	HAWKMED-1	N.A	4010200	Congregacion Hermanas Dominicás De La Presentacion Clínica Palermo	Se identifico la falta de 66 bombas de infusión pertenecientes al proveedor Nipro , luego de múltiples inventarios y se tiene conocimiento que algunos de estos equipos han salido de la institución.	Cundinamarca	Facatativa
H2305-00392	28/05/2023	24/05/2023	20087530	2019EBC-0003486-R1	Flat Panel	DELL	NX-MW CONVERTIBLE	NR	NXA231-1253	E.S.E Hospital San Rafael De Facatativa	El día 20-05-2023 sobre las 11:30 de la mañana se identifica que falta el computador portátil con la sd s/n 3-5543068 la cual contiene la licencia y el software para el funcionamiento del equipo	Valle Del Cauca	Palmira

H2305-00393	29/05/2023	20/05/2023	20001871	2018DM-0003013-R1	Monitor De Signos Vitales	MINDRAY	IMEC 8	N.A	EW-4A013267	Clinica Palmira S.A.	Se identifica la ausencia del Monitor de Signos Vitales, Marca: Mindray, Modelo: IMEC 8, Serie: EW-4A013267 en el servicio de Urgencias. Por tal motivo, se revisan los videos registrados por las cámara de seguridad, en los que se identifica que alrededor de las 10:20 am del 24/05/2023, ingresan dos personas por la puerta principal de la institución, acceden al área de triage 2, hurtan el equipo con todos los accesorios, lo guardan en una maleta y salen por la puerta principal con una maniobra de distracción.	Antioquia	Medellin
H2305-00396	29/05/2023	20/05/2023	20002230	2018DM-0018732	Concentrador De Oxigeno	PHILIPS RESPIRONICS	EVERFLO	NA	22521 2003077 2023592 2030445 2013057 80017 2020413 18116 13587	Amanecer Medico.Sas	Se retiraron los concentradores a la entidad SURA y los extravo, no los devolvio asi que esta tecnologia no esta en poder de Amanecer Medico	Antioquia	Medellin
H2305-00397	29/05/2023	24/05/2023	20152228	2018DM-0002161-R1	Concentrador De Oxigeno	LONGFIAN	JAY-5BW	NA	MZJ5S-219373 MZJ5S254211 MZJ5S253808 MZJ5S157491 MZJ5S157917 MZJ	Amanecer Medico.Sas	Se realizo alquiler de los concentradores de oxigeno a la entidad sura y no fueron devueltos.	Putumayo	Mocoa
H2305-00399	29/05/2023	10/05/2023	19988091	2021DM-0022953	Ligador Multibanda Shooter Saeed 6 Bandas Cable 190 Cm	cook	MBL-6-XL-C	W4709745	NA	Biotronitech Colombia Sas	la transportadora reporta un tema de robo en su vehiculo, dentro de lo cual fue hurtada la unidad en mención.	Bogota D.C.	Bogota
H2305-00401	31/05/2023	4/04/2022	20197057	2019EBC-0020481	Audiometro	INVENTIS	BELL PLUS	NA	AU1DB14101657	Laboratorio Clinico Colmedicos Ips Sas	*El equipo biomedico (equipo de organos) fue robado de la sede puente aranda de la empresa colmedicos el dia 03 de mayo de 2023 por tres personas que ingresaron a la sede haciendose pasar por usuarios forzaaronla puerta del consultorio donde se encontraba el equipo. *El equipo buioomedico (audiometro) fue robado de la sede el lago de la empresa colmedicos el dia 10 de mayo por un hombre que ingreso a la sede haciendose pasar por usuario y forzo la puerta del consultorio donde se encontraba el equipo.	Bogota D.C.	Bogota
H2305-00409	12/05/2023	25/04/2023	20157289	2021DM-0023565	Respirador Artificial/ Ventilador Artificial	NEUMOVENT	NEUMOVENT GRAPSH	NA	080910711070A1 V	Gilmedica S.A.S.	El cliente Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE informa que ha extraviado el ventilador artificial Neumovent Graph serial: 080910711070A1V propiedad de Gilmedica S.A.S. entregado como soporte en el hospital la Victoria.	Bogota D.C.	Bogota
H2306-00411	2/06/2023	26/05/2023	20206280	INVIMA 2021DM-002390	Itero Element 5D Family - Dispositivo Digitalizador De Imágenes Diagnósticas	ITERO	ITERO ELEMENT 5D	N.A.	BLX2019W 19A17 9	Heca Global S.A.S.	El 26 de mayo a las 4:00 pm el Representante de Ventas que trabaja en la Costa Atlántica se encontraba realizando visitas a sus clientes. Parqué su carro en la Calle 5 CARRERA 6 esquina en la bahía de parqueo público, frente a las playas de Castillo Grande en Cartagena. Dentro del automóvil tenía el equipo que utiliza para mostrar a sus clientes. El carro fue abierto y el equipo fue hurtado.	Bolivar	Cartagena
H2306-00412	2/06/2023	24/04/2023	20093338	INVIMA 2015DM-001352	Laja De Hueso Femoral 15X100Mm	LifeNet Health	CS1	2024590-1012	2024590-1012	Medirex Bic S.A.S	El producto se encontraba en la clinica TRAUMEDICAL en calidad de consignación, a través del distribuidor BBC . Durante inventario periódico no se encuentra el producto, y ni la institución ni el distribuidor tienen claro cuando se perdió. Tampoco se evidencia gasto del producto en la clinica.	Nariño	Pasto
H2306-00436	9/06/2023	27/05/2023	20193835	2021EBC-0023529	Minimed 780G Insulin Pump Kit	MEDTRONIC MINIMED	MMT-1896ES	Varios	Varios	Medtronic Colombia S.A.	En el día indicado en este reporte, ocurre el robo de mercancía del camión de transporte donde se encontraban los productos. El robo lo hacen 2 sujetos en motocicleta de manera sigilosa, de manera que el transportador se da cuenta de la ausencia de los productos, sólo hasta el momento en el que los iba a entregar al remitente. Sin embargo, le fue posible al transportador devolverse al sitio de los hechos y capturar por cámaras el evento sucedido. Por favor encuentren el detalle de los hechos y listado de productos en los adjuntos que se enviarán al correo electrónico indicado tecnovigilancia@invima.gov.co. Se adjuntarán los siguientes documentos:  - Copia de denuncia ante fiscalía, código de denuncia asignado por fiscalía y copia de descripción de hechos de la empresa de mensajería. - Formato L-RISARH-02 con listado de productos hurtados.	Santander	Floridablanca
H2306-00439	10/06/2023	18/11/2022	20014779	2010EBC-0005463	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEARTH D3	N/A	EZ-04038777	Clinica Maicao	El día 18 de noviembre de 2022 siendo las 11:58 de la mañana, una persona de género masculino ingresa a la institución portando un bolso. De manera inmediata se dirigió al área de hospitalización ubicada en el quinto piso de la institución y hurta el equipo que reposaba en el carro de paro a las afuera del star medio	La Guajira	Maicao
H2306-00437	10/06/2023	1/06/2023	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	NR	N/A	EZ-17069450	Incodol	El día 2 de junio del año 2023 a las 7 de la mañana se da apertura a la sede Cliniverso (Incodol) ubicada en la Avenida 50ª #38-80 centro comercial plaza beillin, en el municipio de bello, al ingresar a la sala de procedimientos para iniciar con las labores del día se nota la falta de 1 desfibrilador, al ser alertados de esta situación se procede a revisar las cámaras de seguridad pero no se alcanza a observar el lugar donde se encontraba el desfibrilador.	Antioquia	Bello

H2306-00440	10/06/2023	16/05/2023	19992412	2019EBC-0002632-R1	Desfibrilador	Nihon kohden	TEC 5631	NA	4023	Dime Clínica Neurocardiovascular	El día 16 de mayo alrededor de la 1:30pm hurtan equipo desfibrilador.	Valle Del Cauca	Cali
H2306-00441	10/06/2023	28/11/2022	20113375	2016DM-0015069	Electrocardiografo	SCHILLER	CARDIOVIT AT-1 G2	N.A	1062.006008	Clinica Colsanitas S.A	Se reporta hurto de electrocardiografo marca: Schiller, Modelo: Cardiovit AT-1-G2, serie: 1062.006008, el pasado 28/11/2022, con N° de incidente ante la Fiscalía HC-73-001-2023-4016, donde se realizo el cotejo de los seriales de cada uno de los equipos de la institución encontrado el faltante del equipo citado.	Tolima	Ibague
H2306-00443	13/06/2023	13/04/2023	19992412	INVIMA 2007DM-0000953 INVIMA 2014DM-0012083	Transductor lineal del ecografo general electric voluson 730 Transductor endocavitario del ecografo general electric voluson 730 Transductor lineal del ecografo general electric logiq p7 con serie 500440 Transductor lineal del ecografo pilips affiniti 70 con serie us41611311	GENERAL ELECTRIC PHILIPS	N.R	N.R	124504KR2 124797KR2 125352KR6 560691WX8 565310WX0 560691WX8 B23VH9 B23PMC B1MBDP	Hernan Ocazonez Y Cia Sas	Los hechos se registraron en la sede de servicio poblado ubicada en la dirección calle 7n°39-290 donde en la noche del día Jueves 09 de junio de 2022 ingresa a la sede una persona y sustrae los dispositivos médicos (transductores de ecógrafos) citados, además de otros elementos, se realiza trámites correspondientes con la fiscalía general de nación y policía nacional.	Bogota D.C.	Bogota
H2306-00444	13/06/2023	9/06/2022	19992412	INVIMA 2019EBC-0002632	Desfibriladores Nihon Kohden , Accesorios, Software Y Repuestos.	nihon kohden	AED-2100K	na	15167	Liceo Cervantes	El día 1 de abril fue la última revisión que se realiza al DEA MODELO AED-2100K SERIE 15167 ubicado en el Liceo de cervantes calle 153 #19-39, la semana siguiente del 3 al 7 de abril no estuvo en las instalaciones del colegio por semana santa, se regresa a laborar el 10 de abril del presente año, el jueves 13 de abril nos damos cuenta que ya no está el DEA que se ubica en puerta principal de ingreso del restaurante, se informa al padre administrador y vigilantes y ya no está, se observa que dañaron chapa y lo sacan, las cámaras internan no toman ese sitio, realizando la investigación refiere el personal de vigilancia que ese equipo no se encontraba desde la semana santa, en conclusión decimos que fue hurtado el 1 de abril 2023 después de medio día.  El día 13 de abril se reporta a policía y fiscalía el hurto del equipo médico DEA con el número de incidente HC-11-001-2023-47755	Antioquia	Medellin
H2306-00438	13/06/2023	13/04/2022	20196219	2021DM-0022997	Intelect Mobile Stim	Chattanooga	15-1203	N/A	AEN000509	Fisiomédica S.A.S.	El Sargento Segundo Moreno Pulido Phil Anderson, almacenista general del Establecimiento de Sanidad Militar BAS06, mediante oficio 655 del 13 de abril del 2022 informa la pérdida del equipo relacionado en el numeral E del presente formato, posterior a lo cual se informa al distribuidor Fisiomédica S.A.S. para realizar el reporte de pérdida/hurto ante el INVIMA. El S.S. Moreno informa que el equipo no llegó a ingresar al almacén del BAS06 pese a que se encontraba relacionado en el despacho de equipos procedentes de Bogotá.	Tolima	Ibague
H2306-00445	13/06/2023	4/06/2022	20065783	2013DM-0010330	Doppler Fetal	AEON	A100C	N/D	AE000789	Ese Hospital Profesor Jorge Cavelier	El equipo ubicado en el servicio de urgencias, el día 04/06/22 presento hurto dentro de las instalaciones de la ESE Hospital Profesor Jorge Cavelier de caica.	Cundinamarca	Cajica
H2306-00446	13/06/2023	19/07/2022	20131421	2018EBC-0017517	Bomba De Infusión	Hawk-i1	Hawk-i1	N.A	Hawk-i1	Socimedicos S.A.S	El conductor y médico del programa de atención domiciliaria encontraban en ruta médica en el barrio de guaduales Dosquebradas realizando atención a paciente quien reside en una calle peatonal y dejaron sobre la avenida el vehículo. Cuando el personal se encontraba dentro del domicilio abrieron la puerta trasera de la VAN y se robaron dos bombas de infusión  Datos equipos medicos: Bomba de infusión marca:Hospira modelo:Plum 360 serie 21436339 Bomba de infusión marca:Hawkmed modelo: Hawk-i1 serie:04007154	Risaralda	Pereira
H2306-00448	14/06/2023	22/07/2022	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	Beneheart D3	No Registra	EZ-89010572	Hospital Alta Complejidad Del Ptyo	El día 22 de Julio de 2022 aproximadamente a las 12:40 p.m. ingresa una persona de sexo masculino, al servicio de Urgencias "Sala de Reanimación" y realiza el hurto escondiendo el equipo en bolso tipo morral y sale por la puerta de Consulta externa	Putumayo	Puerto Asis
H2306-00449	14/06/2023	6/04/2023	20160897	2020EBC-0021254	Bomba De Infusión	TERUMO	TE-LM830	NA	1912010190	Hospital Alta Complejidad Del Ptyo	El día 6 de marzo de 2023 se realiza inventario en el área de Hospitalización Bloque 2, con la novedad de un equipo faltante, se notifica el suceso a la coordinadora del servicio, posteriormente se revisa cámaras donde no se logra encontrar evidencia hasta el momento sobre el responsable.	Putumayo	Puerto Asis

H2306-00453	15/06/2023	9/05/2023	19994961	2019EBC-0002260-R1	Repuestos Para Ventiladores Servo	GETINGE	SERVO	Ver L-RISARH-01	L-RISARH-01	Getinge Colombia Sas	El día 16-abr-2023 se importaron 30 unidades de la Referencia 6487180 y 1 unidad de la Referencia 6881020 bajo la Declaración de Importación no. 032023000568716-0. El día 5-may-2023 se realizó el respectivo ingreso a nuestro Centro de Almacenamiento y Acondicionamiento: BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA SL LTDA (BOMI), ubicado en Tenjo. El día 8-may-202 se envió solicitud de acondicionamiento a BOMI y el día 9-may-2023 se realiza la liberación del producto, por parte de Getinge, para su comercialización; cuando BOMI va a realizar el traslado físico de los productos no los encontraron. El día 8-jun-2023, BOMI procede a notificar formalmente la pérdida de los productos importados.	Cundinamarca	Tenjo
H2306-00461	21/06/2023	22/09/2022	19998054	2018DM-0002502-R1	Doppler Vascular	Versatable	Nicolet Natus	NA	39451	Fundación Hospitalaria San Vicente De Paul	En el consultorio 122 (Sala de procedimientos de Dermatología) a las 10 am aproximadamente, ingresa el auxiliar de enfermería a preparar la sala para los procedimientos que estaban agendados, al ingreso observa que no esta la pantalla de computador informan que en ningún momento ha sido retirado el equipo del servicio, minutos más tarde nuevamente informa que también hace falta el equipo Dermoabrador.	Antioquia	Medellin
H2306-00462	21/06/2023	2/02/2022	20120050	2017EBC-0016373	Desfibrilador Externo Automatizado	Schiller	M1723B	N.A	3625A45754	Unidad Médica Vascular Sas	Desfibrilador desaparece de la institución de salud.	Cordoba	Montería
H2306-00463	21/06/2023	3/06/2023	20131421	2018EBC-0017517	Bomba De Infusión	Hawkmed	HAWK-I1	NA	04014727	Ips Best Home Care Sas	Se realizó búsqueda del equipo y se evidencia que este no se encuentra en la sede.	Tolima	Ibague
H2306-00464	21/06/2023	19/10/2022	19953457	2014EBC-0011258 2005V-0003647	Bomba De Infusión Bomba De Dolor	ICU MEDICAL	PLUM XL XL Y SAPPHIRE	NA	98275324 98273582 98273168 98272373 98280106 I7108597 300214665 300214641 300206667	Clinica Colsanitas	Reporte de perdida de bombas de infusión	Bogota D.C.	Bogota
H2306-00465	21/06/2023	16/09/2022	20138514	2017DM0017337	Mangos De Cabezales De Oftalmoscopio	MACROVIEWWW	23810	(01)00732094084511	No registra	E.S.E Hospital Universitario De La Samaritana	El día 18 de septiembre se evidencia la ausencia del mango de cabezal del otoscopio del consultorio # 2 y consultorio # 4, se desconoce la hora y fecha exacta del hurto, la última vez que se utilizó el equipo fue el día 16 de septiembre	Cundinamarca	Zipaquira
H2306-00466	23/06/2023	22/09/2022	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EL-3C011626	Ese Imsalud.	En revisión por parte de enfermería se identifica la falta de dos equipos, el Desfibrilador Mindray Beneheart D3 con Marcapasos y el Oxímetro De Pulso Edan H100b, al parecer sustraídos del vehículo.	Norte De Santander	Cucuta
H2306-00467	24/06/2023	18/11/2022	20095331	2015DM-0013329	Monitor Ambulatorio De Presión Sanguinea	Welch Allyn	ABPM7100	NA	W10423	Clinica Country	El día 18 de noviembre se debía recibir de paciente una Grabadora Monitor de presión arterial Marca: Welch Allyn Serial: W10423 el cual no fue devuelto al servicio. La paciente indico enviar el equipo a través de un servicio Rappi que fue contratado por el paciente, donde el servicio informo al usuario que entrego dicha grabadora a un edificio de denominación Country y no directamente en las instalaciones del consultorio donde fue colocado y donde debió llegar la paciente para el retiro correspondiente	Bogota D.C.	Bogota
H2306-00468	24/06/2023	12/09/2022	20150056	2018DM-0018538	Kit De Nebulización Adulto -Pediátrico Eco	Intersurgical SAS	1453015	N/A	32052327	Intersurgical Sas	La transportadora Coordinadora quien es la contratada para la entrega de los Dispositivos Médicos reporta: "La unidad fue hurtada en poder del re-expedidor, se solicita proceso de notificación"	Cundinamarca	Subachoque
H2306-00469	24/06/2023	9/09/2022	20061463	2013DM-0009873	Ecógrafo	MINDRAY	DC-07	N.A	CA2-95000926	Centro De Especialistas Del Eje	El 9 de septiembre del 2022 ingresaron a las instalaciones, violentaron la chapa y hurtaron 3 transductores del equipo.	Quindío	Armenia
H2306-00470	24/06/2023	29/06/2022	20026437	2010EBC-0006587	Monitor De Paciente	BIOCARE	BP-12C	NA	XXKO45QH019553	Ese Hospital El Salvador De Ubaté	El dispositivo es entregado al servicio de hospitalización y al momento de realizar el mantenimiento preventivo del equipo no se encuentra en el servicio.	Cundinamarca	Ubate
H2306-00471	27/06/2023	17/06/2023	20124749	2017DM-0016030	Ureteroscopia Y Uretero-Renoscopia Storz	STORZ	27002LK	N.A	1007QD	Gilmedica S.A.S.	Equipo desaparecido durante el Transporte	Valle Del Cauca	Cali
H2306-00472	28/06/2023	21/06/2023	20001871	2019EBC-0003486-R1	Monitor De Paciente Mindray	MINDRAY	IMEC10	NA	EX4B021296	Rp Medicas Sa	El día miércoles 21 de junio de 2023 fue hurtado Monitor de signos vitales del área de urgencias, de la FUNDACIÓN CLÍNICA DEL NORTE, el cual fue adquirido en meses pasados	Antioquia	Bello
H2306-00473	28/06/2023	14/06/2023	19985925	2017DM-0001153-R1	Lentes De Contacto Blandos - Comfilcon A	BIOFINITY TORIC / BIOFINITY	COMFILCON A / BIOFINITY TORIC / BIOFINITY	Varios	NO APLICA	Coopervision Colombia S.A.S	Dispositivo robado durante el Transporte en la dirección cl 19 10 39 óptica italiana décima, los hechos se presentaron más o menos 15:39 horas del día 14/06/2023.	Bogota D.C.	Bogota
H2306-00476	28/06/2023	11/05/2023	20014779	2012DM-0009186	Transdctor De Ecocardiografo	Welch allyn	777	N.a	M4S-RS	Clinica Colsanitas	Se realiza revisión en el consultorio 16 de urgencias eps de la clinica universitaria colombia, el día 11 de mayo se evidencia que los cabezales del equipo de órganos se encontraban cortados, queda la base pegada a la pared, se reporta a seguridad	Bogota D.C.	Bogota
H2306-00475	28/06/2023	3/03/2023	20129413	2012DM-0009186	Transdctor De Ecocardiografo	GE	M4S-RS	N.A	M4S-RS	Clinica Colsanitas	En revisión del área de cardiología, se evidencia que las guayas de sujeción no fueron alteradas y que la pérdida de este transductor se debió efectuar entre las 7 pm del 23/03 a las 7 am del 24/03.	Bogota D.C.	Bogota
H2306-00489	30/06/2023	5/05/2023	19983428	2019EBC-0001789-R1	Bombas De Infusión	HOSPIRA	PLUM A+	NA	21401776	Ips Sura Salud En Casa Industriales	En revisión de inventario, se evidencia ausencia de dispositivo desde el año 2021 en el servicio farmacéutico de IPS Salud en Casa.	Antioquia	Medellin

H2306-00491	30/06/2023	17/06/2023	20175636	2020EBC-0021577	Desfibrilador Externo Automatico (Dea)	MINDRAY	BENEHEART C1A	N.A	AF3-29016227	Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca Y Bogota	Hurto en instalaciones del Movistar Arena	Bogota D.C.	Bogota
H2306-00490	30/06/2023	30/10/2022	20160897	2020EBC-0021254	Bomba De Infusion	TERUMO	TERUFUSION TE-LM830	N.A.	2001010087	Hospital Alma Mater De Antioquia	Equipo ingreso en el 2020 en comodato por contingencia COVID-19, en octubre del 2022 se realiza la devolución de las bombas de infusión al proveedor y no se encuentra una de ellas, al día de 20 de junio 2023 no se ha encontrado el equipo por lo que se procede a hacer el reporte.	Antioquia	Medellin
H2306-00492	30/06/2023	13/06/2023	20090799 20014779 19984975 19999494	2015EBC-0013283 2020EBC-0005463-R1 2008EBC-0001971 2008DM-0002715	Bomba De Infusion Monitor De Signos Vitales Desfibrilador Automatico Externo Succionador Electrico	MEDCAPTAIN MINDRAY SPARMAX WELCH ALLYN	SYS-6010 BENEHEART D1 MEC 1200 045-C AED10	N.A.	91420120065887 9142012006494 9 FQ-99039239 FQ-99039224 CC75-2578 071A-00204 22610,00	Linea Medica De Ambulancias S.A.S	El día 13 de junio de 2023 en la empresa Linea Medica de Ambulancias S.A.S SEDE GIRARDOT en Horas de la madrugada siendo aproximadamente las 00:30 horas se presenta el ingreso de un individuo ajeno a la empresa , quien Hurta los equipos biomedicos los cuales hacen referencia a: tres DEA, dos BOMBAS DE INFUSION; un succionador electrico ;accesorios de un Ventilador de tranporte marca zoll ; UN MONITOR MULTIAMTROS Nota: El DESFIBRILADOR AUTOMATICO EXTERNO de marca WELCH ALLYN, el cual era un equipo NO OPERANTE debido a que presentaba fallas técnicas de funcionamiento, este equipo era de uso pedagógico en nuestras capacitaciones al personal asistencial, y por lo cual estaba bajo custodia del área Biomédica para dichas actividades.	Cundinamarca	Girardot
H2306-00493	30/06/2023	13/06/2023	20058632	2013DM-0009612	Transductor Convex	MINDRAY	CONVEX	N.A.	LRA85181705	Inversiones Lucedmarb S.A Sede Especialistas	Sobre el medio día ingresan al consultorio de ecografía sede especialistas de la institución y retiran el transductor convex del equipo, pasan los filtros de seguridad y lo retiran de la institución	Cundinamarca	Soacha
H2307-00496	4/07/2023	30/05/2023	20060791	2013EBC-0010087	Monitor Fetal Bateria De Lito	SUNRAY	1 SRF618B6	P32007	P0226-00052	Instrumentalia Sas	Dos mensajeros del proveedor llegaron para entregar el monitor. Mientras uno de los mensajeros realizaba la entrega a la auxiliar de logística para que firmara el recibido de la factura. Sin embargo, el mensajero le informó que se habían equivocado de referencia y que ese no era el monitor que habíamos comprado. Por lo cual, se retiró con el monitor "equivocado" En ese momento, el segundo mensajero ingresó al establecimiento y le pidió a la auxiliar de logística un vaso de agua. Ella se dirigió a la cafetería con el vaso y, al regresar, los mensajeros ya se habían retirado.  Se notificó al proveedor sobre el incidente, pero este insiste en que el monitor fue entregado correctamente y que solo cuentan con un mensajero para los despachos.	Bogota D.C.	Bogota
H2307-00510	7/07/2023	30/06/2023	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	EZ-91015506	EZ-91015506	Clinicos Programas De Atencion Integral	El día viernes 30 de junio se hurtaron un desfibrilador en la sede de Cartagena (Avenida Pedro de Heredia, Carrera 13, Centro comercial mall plaza - Provincia de Cartagena, Bolívar - local 263), el equipo lo adquirimos en el año 2019.	Bolivar	Cartagena
H2307-00547	20/07/2023	22/06/2023	20001871	2019EBC-0003486-R1	Monitor De Signos Vitales	MINDRAY	IMEC 10	NA	EX4B021296	Fundacion Clinica Del Norte	El día jueves 22 de junio se percató la pérdida de monitor de signos vitales del área de urgencias.	Antioquia	Bello
H2307-00548	20/07/2023	2/03/2023	46250 20124459 20077899 20070733 20004368 19979766	2017DM-000295-R3 2017DM-0016006 2014DM-0011421 2013DM-0010759 2019DM-0003491-R1 2017DM-0000682-R1	Algodon Torundas X 500 Gramos Cono Gutapercha # 20 Caj X 100 Cemento De Grossman Y Eugenol 10Gr lonosit - Baselineer Jeringa 0.33G Duraphat Frasco 10Ml Barniz Fresa Diatech Redon Amadilla G801-018-Xf	HIGIETEX COLTENE PROQUIDENT DMG COLGATE DIATECH	G801-018-XF	9063171 L58014 K34354 825121 L43059 112102 250877	NA	S Y D Colombia S.A Agencia Municipio De Medellin	Durante la entrega de medicamentos en el sector CLINICA LEON XII mientras el conductor habla con la persona a cargo para diligenciar entrega se percató que la puerta lateral corrediza y la puerta lado derecha abierta del carro. se presume que abrieron con un control genérico.	Antioquia	Medellin
H2307-00549	20/07/2023	15/07/2023	20010897	2009EBC-0005099	Monitor De Signos Vitales Edan	EDAN	M50	NA	333123- M13A01810062- 01	Ese Hospital San Rafael De Facatativa	Durante rondas de vigilancia activa de urgencias no se encuentra equipo biomédico en el servicio, se realiza búsqueda activa en la IPS pero no se logra ubicar.	Cundinamarca	Facatativa
H2307-00550	20/07/2023	27/06/2023	19999852	2020EBC-0003305-R1	Pulsioximetro de Muñeca	Nonin	WRIST-OX2.BLE	NA	'505858511	Sociedad De Cirugia De Bogota - Hospital De San Jose	Al momento de recoger y guardar los equipos de este programa, no encuentran un equipo de monitoreo (PULSIOXIMETRO DE MUÑECA, marca NONIN, referencia WRIST OX 23150, serie 505858511, con activo 025818). No tienen conocimiento en qué momento se perdió. En este servicio el flujo de pacientes y personal es alto, por tanto es incierto saber en qué momento fue extraído del servicio y por quién. Se informa inmediatamente a seguridad, los cuales realizan visita de verificación, pero no se consigue nada.	Bogota D.C.	Bogota
H2307-00551	20/07/2023	18/01/2023	19983428	2019EBC-0001789-R1	Bomba De Infusion	HOSPIRA	PLUM A+	N.A.	18443477	Clinica Colsanitas S.A	.Se realiza búsqueda de equipo para mantenimiento preventivo desde el mes de enero hasta el mes de mayo, evidenciando que el equipo no se encuentra.	Bogota D.C.	Bogota
H2307-00555	25/07/2023	17/07/2023	20102392	2016DM-0014970	Neurobridge Catéter	ACANDIS	01-000511	230125003	NO APLICA	Ctp Medica Sa	El día lunes 17 julio 2023, se transportaba los dispositivos médicos con destino a una entrega especial y el vehículo de transporte sufre un robo, donde ladrones rompen los vidrios y teja de la puerta delantera del vehículo, a lo cual da lugar a hurtar una caja que contenía un (1) cateter neurobridge y un (1) stent .	Nariño	Pasto

H2307-00557	26/07/2023	8/07/2023	20141605	2019DM-0019628	Implante Mamario Liso, Implante Mamario Superficie Texturizada, Implante Mamario De Silicona Con R	SILIMED	20622-330MD 20622-225MD	30857678 30857679 30693113 30693114	30857678 30857679 30693113 30693114	Silimed Colombia S.A.S	La perdida de los implantes sucedió en el transcurso del transporte de un envío con 4 implantes mamaros, desde Pereira a Manizales, según informa el distribuidor S&S MEDICAL DISPOSITIVES S.A.S, al reporte hecho ante la fiscalía, por parte de la transportadora.	Risaralda	Pereira
H2307-00558	26/07/2023	26/07/2023	20150445	218DM-0018582 Certificado de no obligatoriedad No. 2011002426	Lampara De Fotocurado UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTATIL COMPLETA	WOODPECKER TROPHY	Mod: LUX-E Mod: LED-F 4358 4365 4364 4356	L231025XE L2310226XE L2310272XE L2310281XE L2310239XE L2310286XE L2310247XE L2310237XE L2310267XE L2310018F L2310074F L23101000F L2310034F L2310024F L2310078F L2310069F L2310026F L2310015F L2310064F 4358 4365 4364 4356	L2310243XE L231025XE L2310226XE L2310272XE L2310281XE L2310239XE L2310286XE L2310247XE L2310237XE L2310267XE L2310018F L2310074F L2310074F L23101000F L2310034F L2310024F L2310078F L2310069F L2310026F L2310015F L2310064F 4358 4365 4364 4356	Orbidental Sas	Estafa ya que suplantaron a la empresa floresta SAS haciéndose pasar por dicha compañía y así estafaron la venta de este dm se hace el reporte en tecnovigilancia para alertar la distribución ilegal de estos DM con el serial y lote.	Bogota D.C.	Bogota
H2307-00559	26/07/2023	26/07/2023	19900656	2020DM-0003033-R2	Implantes Prellenados De Gel De Silicona Eurosilicone / Prótesis Mamaras	EUROSILICONE	281 240 281 260 281 280 281 300	3040148 3040149 3040153 3042471 3039236 3040160	AE006M0538 AE006M0539 AE006M0568 AE006M0569 AE070M0510 AD330M1102 AE011M0515 AE011M0517	Gc Aesthetics Colombia S.A.S.	Ingresaron a las instalaciones de la clínica y hurtaron varios objetos, entre ellos 8 unidades de prótesis que estaban en remisión para cirugía.	Risaralda	Pereira
H2307-00561	27/07/2023	27/07/2023	20032148 20027807 20202632	2021DM-0007140-R1 2021DM-0006996-R1 2021DM-0024540	Sistema Neurovision® Nu Vasive® - Sistema Neurovision® - Nu Vasive® BODY REPLACEMENT/ SUSTITUTOS DEL CUERPO VERTEBRAL MAXCESS AND GENERAL INSTRUMENTS / MAXCESS E INSTRUMENTOS GENERALES	NU VASIVE®	1747075 1747065 1715945 MN4013D15A/S MNCS0615DS 1559165 9999NVM5T 9999 M5 3240001 3240009 3240002 3240007 3240029 3240031 3240028 3240030 3240006 3240003 3240311 3240312 1011691 3240005 3240309 3240310 1011748 3240008 3240032 3200012 1567865 3240022 3241110	MOB0000007 MOB000086100001 MOB0000917 MN21E35421 MN22B00279 J442033 LS0701 2213003 2206031 NS382774 NS1028783 5959004 2539004 FD9355213 FD9127221 FD5975442 WG13M159 FD1813206 FD5975418 212060 EM4756 FD3573401 FD5975434 FD5794403 FD5975417 WG13M167 M44646 FD4491222 FD3573409 FD5975430 FD3573414	NA	El pasado jueves 13 de Julio de 2023, uno de los vehículos que transportaba nuestro equipo quirúrgico marca NuVasive fue víctima de hurto, dentro de los cuales se encontraba instrumental para abordaje lateral (XLIF), separador para abordaje lateral (MaXcess IV) y equipo de monitoreo (NVM5).	Bogota D.C.	Bogota	

H2307-00566	28/07/2023	28/06/2023	20005222 20188849 20064181 20046951 20085747	2009EBC-0004138 2021EBC-0023280 2013EBC-0010530 2012EBC-0008897 2014DM-0012286	BOMBA DE INFUSIÓN VENTILADOR MECÁNICO DE TRANSPORTE MONITOR DE SIGNOS VITALES ELECTROCARDIOGRAF O COMPRESOR DE AIRE Microscopio	BYOND NEUMOVENT GENERAL MEDITECH COMEN SCHULZ MOTIC	SEMI 2 GRAPHNET ADVANCE G3D CM1200 MSV6 BA120	NA	21120040217 21120040387 21120080377 21120080129 21120080058 21120080372 21120040276 21120040277 21120080174 21120080244 21120080264 21120080164 21120080190 21120040379 21120040330 21120080373 21120080274 21120080456 21120080221 21120040336 21120040202 21120080183 21120080161 21120080260 21120080323 21120080074 21120080495 21120080296 21120080300 21120080145 21120080270	Subred Integrada De Servicios De Salud Sur E.S.E	Equipo Hurtado de area bodega de la institucion Casa de Teja.	Bogota D.C.	Bogota
H2307-00567	31/07/2023	27/03/2023	19992415	2018DM-000189	Electrocardiografos Nihon Kohden	nihon kohden	ECG-3150	304327,304328,3043 29,304344,304349,30 4351,304354,304358, 304368	304390	Amarey Nova Medical S.A	Desde la Dirección de Operaciones y la Gerencia de Suply Chain, se recibe reporte a cerca de la pérdida de 10 electrocardiógrafos del inventario en almacén de Amarey Nova Medical en la sede calle 93., hechos encontrados durante realización de actividades de Auditoria de Control Interno. Al realizar inventario no se logra encontrar estas 10 unidades.	Bogota D.C.	Bogota
H2307-00568	31/07/2023	27/03/2023	19992415	2018DM-000189	Electrocardiografos Nihon Kohden	nihon kohden	ECG-3150	304327,304328,3043 29,304344,304349,30 4351,304354,304358, 304368	304390	Amarey Nova Medical S.A	Desde la Dirección de Operaciones y la Gerencia de Suply Chain, se recibe reporte a cerca de la pérdida de 10 electrocardiógrafos del inventario en almacén de Amarey Nova Medical en la sede calle 93., hechos encontrados durante realización de actividades de Auditoria de Control Interno. Al realizar inventario no se logra encontrar estas 10 unidades.	Bogota D.C.	Bogota
H2308-00581	2/08/2023	27/07/2023	20025720	2021DM-0006486-R1	Agujas E Instrumentos Para Biopsia, Accesorios Y Repuestos - Argon	ARGON	7675 PISTOLA PRO- MAG ULTRA	NA	24915	Rp Medicas Sa	IPS Prodiagnostico, sede Clínica León XIII, reporta hurto de dispositivo médico, Pistola PRO-MAG Ultra, serie 24915 marca ARGON	Antioquia	Medellin
H2308-00582	2/08/2023	1/07/2023	46980	2019DM-0002034-R2	Blood Tubing Pack	Custom Tubing Pack	BB9D32R2	225086655	NA	Medtronic Colombia S.A.	El conductor del vehículo de transporte se dirigía por el barrio Blas de lezo siendo aproximadamente las 16:30 horas del día sábado 1 de julio y frente a la dirección carrera 62A MANZANA 38 lote 2, cuando se disponía a abrir el vehículo de placas WCK 483 furgon, con el fin de hacer una entrega le llegaron 2 personas en una motocicleta de color negro con cascos cerrados del mismo color, quienes lo amenazaron con un arma de fuego y le pidieron el celular. Al manifestarle que no tenía celular uno de ellos lo requiso para verificar, entonces se subió al furgon y se llevaron cajas que estaban mas a la mano. Posteriormente, subieron a la moto y salieron con rumbo desconocido. En tre los productos robados se encuentra el producto Medtronic del cual es objeto la presente notificación. Caja sellada la que llevaba como destinatario NEURODINAMIA SAS UBICADO EN LA CARRERA 71 NRO 31- 392 EN LA CIUDAD DE CARTAGENA y cuyo contenido corresponde a mercancías del sector de la salud insumos hospitalarios.	Bolivar	Cartagena
H2308-00586	2/08/2023	2/08/2023	20159557	2020EBC-0021119	Ventilador Mecanico	ZOLL	EMV+	NA	AY20F017631	Jota Medics Sas	Equipo desaparece y no se encuentra ni en la institución ni en la compañía de mantenimiento . Hemos llevado a cabo una exhaustiva investigación interna y hemos colaborado estrechamente con las autoridades competentes para encontrar cualquier indicio sobre su paradero, pero hasta el momento, lamentablemente, no hemos tenido éxito.	Bogota D.C.	Bogota
H2308-00596	5/08/2023	29/07/2023	20109681	2016DM-0014716	Ecógrafo Portátil A Color	Vinno	Vinno 6 P011640019 P0162GB008	NA	U0142GJ004	Diagnosticarte	Una empleada de oficios varios aprovechó la confianza depositada en ella y que no había ecografías el sábado 29 de julio a las 7:30am. Cortó la guaya que aseguraba el equipo, lo sacó del consultorio en bolsa negra junto con 2 transductores y cable de poder, la dejó en baño público de mujeres e ingresó una cómplice al baño y lo sacó de la IPS.	Antioquia	Medellin

H2308-00597	5/08/2023	10/07/2023	20053063	2012DM-0009186	Equipo De Organos	Welch Allyn	GS 777	NA	59841	Unidad Medica Y De Diagnostico	El da 09 de junio sobre las 10 30 am el profesional medico Dr Posada ubicado en el consultorio 12 piso 3 del Centro Medico Chapinero informa al personal de enfermeria que el equipo de organos con placa 59841 no se encuentra instalado en la pared como siempre esta, al verificar no se encuentran los soportes forzados, el personal de enfermeria menciona que el dia anterior si se encontraba en su puesto por lo cual no se evidencia una hora fija en que los hechos hayan ocurridos."	Bogota D.C.	Bogota
H2308-00598	5/08/2023	7/07/2023	20033031	2011DM-0007240	Ultrasonido	SAMSUNG	CV1-8AD EV2-10A	NA	KOTLM3GN C00013R KQSYM3GN B00050T	Ailyn Hernandez Hernandez	El hurto se presento el dia 7 de Julio en horas de la mañana, cuando la doctora sale del consultorio a sala de procedimiento en ese espacio es donde entran al consultorio y se hurtan los transductores.	Valle Del Cauca	Jamundi
H2308-00599	5/08/2023	31/07/2023	20086398 19988385 20200740	2014DM-0012385 2017DM-0001459-R1 2021DM-0023358	TENS PORTATIL EQUIPO DE ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS TENSÍOMETRO DE PARED ADULTO PEDIÁTRICO	FISIOTECH RIESTER WELCH ALLYN	TWIN STIM PLUS RI - FORMER PROBP 2000	NA	SZ7180601711 21BA8330219019 54D 21BA8330219019 46D	Subred Integrada De Servicios De Salud Sur E.S.E	Equipo Hurtado en area de atencion al usuario Centro de Salud Candelaria La Nueva	Bogota D.C.	Bogota
H2308-00600	5/08/2023	3/05/2023	19984128	2017DM-0001107-R1	Doppler Fetal	EDAN	SONOTRAX II PRO	NA	M14600240039	Subred Integrada De Servicios De Salud	El día 24 de abril se informa que el equipo Doppler no se encuentra en la unidad, el día sábado 22 se deja el equipo en atención al usuario posteriormente cuando se solito el día 24 de abril en horas de la mañana informan que el DOPPLER no lo encontraban, se deja anotación que los equipos de DOPPLER fetal son de uso circulante.	Bogota D.C.	Bogota
H2308-00601	5/08/2023	31/05/2023	19984128	2022DM-0009186-R1	Equipo De Órganos De Los Sentidos	WELCH ALLYN	77710-171ML	NA	M005131	Subred Integrada De Servicios De Salud	sobre las 12+ 00 del medio dia atiendo a la paciente Patricia Alonso para control prenatal y cita de curso de vida, ingresa en compañía de su pareja, la cita transcurre sin mayor novedad, le indico a la paciente que pase a la camilla para realizar el respectivo examen fisico recuerdo haber visto por última vez el equipo de órganos porque estaba situado al lado del Doppler fetoplacentario que se usa normalmente en las gestantes, termino el examen fisico y dejo el doppler guardado en su funda dentro del armario y me siento a continuar completando la Historia clínica, el acompañante de la paciente recibe una llamada y sale del consultorio sin mayor novedad vuelve a ingresar, yo ya estaba dando signos y de alarma y recomendaciones y procedo a imprimir las ordenes medicas, al regresar no estaba el equipo de organos ni mi monedero	Bogota D.C.	Bogota
H2308-00633	10/08/2023	10/08/2023	20149661	2019EBC-0020656	Monitor Root Con Presión Arterial No Invasiva Y Temperatura	Masimo	9695	NA	2000041854	Bioin Soluciones S.A.S.	Durante un proceso de demostración el equipo se extravió, se han hecho las investigaciones respectivas, pero se desconoce el paradero del equipo.	Valle Del Cauca	Guadalajara De Buga
H2308-00647	11/08/2023	9/08/2023	20206280	2021DM-0023902	Itero Element 5D Family - Dispositivo Digitalizador De Imágenes Diagnósticas	ITERO	ITERO ELEMENT 5D	NA	BLX2019W43A486	Heca Global S.A.S.	El Representante de Ventas llevaba en su vehículo el equipo. A las 4:30 pm aproximadamente paqueó en el Mall Palm Avenue, ( mall donde se encuentra la clínica Artica) este parqueadero es privado de la Compañía Corpaul.,A las 5 pm se retira del parqueadero y cuando va camino hacia otro cliente evidencia que le hacen falta algunas pertenencias y nota que la maleta del Itero de serial BLX2019W43A486, también fue hurtada. Llama al cuadrante de la policía de la zona y mediante las cámaras del parqueadero efectivamente evidencian, un hurto. El ladrón va presionando con un CONTROL INTELIGENTE, a ver que vehículo reconoce la frecuencia y al pasar por el vehículo del Representante de Ventas, se desactiva la alarma, el cual le permite en cuestión de minutos, entrar por la puerta del copiloto y cometer el hurto.	Antioquia	Medellin
H2308-00649	14/08/2023	14/08/2023	20015037	2021EBC-0006194-R1	Agilia Vp Mc Mx	AGILIA	Z019632	NA	24153379, 24154072	Fresenius Kabi Colombia Sas	El cliente manifestó pérdida de los equipos con seriales Agilia VP Serie: 24153379, Agilia VP Serie: 24154072. Estos no fueron encontrados durante el periodo de mantenimiento preventivo respectivo y a pesar de la revisión realizada no fueron encontrados por lo que el cliente los declaró perdidos.	Cesar	Valledupar
H2308-00652	14/08/2023	14/08/2023	20068959	2014EBC-0011079	Amika Co	amika	Z044141	NA	22687091	Fresenius Kabi Colombia Sas	Durante los inventarios no ha sido identificado y no se ha podido realizar algun servicio de mantenimiento correctivo o preventivo.	Antioquia	Sabaneta
H2308-00664	18/08/2023	18/08/2023	20170926	2019DM-0020603	Equipo De Ultrasonido Digital - Ecografo	CHISON	CBIT4	NA	121010635	Promed Colombia Sas	El equipo no fue encontrado en el área donde se le daba uso ni tampoco en la institución de salud.	Santander	Puente Nacional
H2308-00673	19/08/2023	7/06/2022	20005694	2009EBC-0003880	Desfibrilador	Zoll	Mseries	NA	1061377889	Ese Metrosalud	El 7 de junio el coordinador administrativo de la Unidad Hospitalario Santa Cruz de la ESE Metrosalud informa vía telefónica que se habían robado el desfibrilador del servicio de urgencias y que ya estaban en todo el proceso de investigación de los hechos.	Antioquia	Medellin

H2308-00674	19/08/2023	2/05/2022	19935456	2014DM-0001890-R1	TORNILLO 4.5 L.50MM TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 30MM TORNILLO TRIGEN BAJO PERFIL 4.5MM X 50MM CLAVO TIBIAL META 8.5 L. 340MM	SMITH & NEPHEW	1642150 71645430 71645450 71655034	17FT88988 21LM01939 21LM08975 21FT51942	NO REPORTA	Corpomédica S.A.S	Se presenta hurto de Dispositivos Médicos durante la operación de traslado hacia la clínica Cristo Rey. Durante el trayecto el conductor se percató de los hechos y se devuelve para verificar si los dispositivos médicos se le cayeron pero no fue así.	Valle Del Cauca	Cali
H2308-00675	19/08/2023	31/01/2022	20180346	2020EBC-0021906	Desfibrilador	MEDIANA	D-500	NA	456862000417	Clinica San Rafael Dumian	La presente es para poner en conocimiento lo siguiente, el día 31/01/2022 siendo aproximadamente las 15+00 horas reportan ausencia de un desfibrilador modelo: D500, serie: 456862000417 marca mediana del servicio de urgencias ubicado en la sala de suturas. Según lo manifestado por la profesional junto con la auxiliar de turno salen a almorzar a las 12+10 horas se percataron del que el equipo se encontraba aun en el servicio, y hacia las 15+00 se percatan que el equipo ya no esta.	Cundinamarca	Girardot
H2308-00676	19/08/2023	9/09/2021	20081605	2014EBC-0012088	Bomba De Infusion	MEDCAPTAIN	HP-60	NA	90240120080364	Clinica San Rafael Dumian	El día 8 de septiembre de 2021, personal de activos fijos realiza revision de inventario de activos fijos que esta en calidad de prestamo para cubrir pandemia, al terminar la actividad informa que no encuentran 2 bombas de infusion inmediatamente se realizo recorrido por la clinica en busca de dicho activo NO se logra establecer paradero. Parael día 26 de julio de 2021 el inventario estaba completo.	Cundinamarca	Girardot
H2308-00677	19/08/2023	15/09/2022	19992412	2019EBC-0002632-R1	Desfibrilador	IHON KODHEN	TEC5531E	NA	3395	Ese Metrosalud	El día 16 de septiembre el director administrativo informa vía telefónica el robo del equipo en la sede y que se encuentran en el proceso de investigación.	Antioquia	Medellin
H2308-00678	19/08/2023	4/08/2023	19992412 19992635 19998120 19984975	2019EBC-0002632-R1 2019EBC-0002562-R1 2008EBC-0002634 2008EBC-0001971	Desfibrilador Monitor De Signos Vitales Módulos Sistema De Telemetria Aspirador Portatil Monitor De Signos Vitales	NIHON KODHEN PHILIPS DRAEGER THOMAS MINDRAY	TEC5531E CM10 INFINITY 1130GL MEC-1200	NA	3395 CN120209 99 37697 12000000 0385 CC 8A106276	Fundación Hospitalaria San Vicente De Paúl	Se encuentra chapa de puerta del servicio de medicina física y rehabilitación alterada, no se encuentra monitor, desfibrilador y módulos de telemetría. Se revisan las cámaras y se evidencia hurto. Se procede a realizar denuncia en la fiscalía y a realizar investigación por parte de la aseguradora.	Antioquia	Medellin
H2308-00679	19/08/2023	12/07/2023	20109192 20109191 20165523 20096327 20201795 20189953 20165524 20178493	2016DM-0014663 2016DM-0014660 2019DM-0020015 2015DM-0013437 2021EBC-0023714 2020DM-0022252 2019DM-0020034 2020DM-0021445	Equipo De Organos Fonendoscopio Glucometro Masajeador Pulsoximetro GMD Tens Tensiometro Ultrasonido	STRONG MEDICAL PRESTIGE TRU -LIFE HOMEDICS CHOICEMMED GMD PRESTIGE ULTRASONIC INSTRUMENT	HS-OT10 / HSOP10 DOBLE SERVICIO OK -1N HHP-351H MD300C21C GMD - TENS ANEROIDE E - 801C	NA	TL12NJ043335 221355501262 21330346 361452 US -202281	Sociedad De Servicios Integrales En Salud Servinsalud Ips	#¡REF!	Bogota D.C.	Bogota
H2308-00680	19/08/2023	15/08/2023	20197944	2021EBC-0023576	Desfibrilador	COHEN	SB	NA	SB210427014	Ese San Vicente Ferrer	El día 15/06/2023 en horas de la tarde ingresan 3 señores a las instalaciones de la ESE y se hurtan el desfibrilador en mención; nos alerta uno de los ayudantes nos damos cuenta que llevan algo en una bolsa grande y al revisar el inventario no esta el equipo.	Boyaca	Saboya
H2308-00681	19/08/2023	17/08/2023	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	D3	NA	EZ-12055327	Imagen Radiologica Diagnostica Sas	Hurto alrededor de las 12:44 del medio día en las instalaciones de nuestra institución	Cesar	Valledupar
H2308-00682	19/08/2023	23/07/2023	20229264	2023EBC-0026652	Ventilador De Transporte	LEISTUNG	PR4-G	NA	K12154	Subred Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente Ese	#¡REF!	Bogota D.C.	Bogota
H2308-00683	19/08/2023	24/06/2023	20180346	2020EBC-0021906	Desfibrilador Mediana D500	MEDIANA	D500	NA	456862200013	Subred Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente Ese	El día 24 junio sobre las 7:30 am el señor auxiliar de enfermería Cristian Figueredo Gonzales y el señor conductor Guillermo Matta me informan que al momento de recibir el turno verificando equipos biomédicos evidencian que el desfibrilador de la móvil en mención no se encuentra y que la móvil se dejó en el parqueadero de urgencias del hospital San Blas desde la noche del 23 de junio del año en curso , por lo tanto en esa noche no trabajo , motivo Por lo cual procedo a comunicarme vía telefónica con el auxiliar del turno día anterior Wilbert Torres quien reafirma que la móvil quedo en el parqueadero con los equipos completos y la llave la dejo en la oficina de radio en área de despacho.	Bogota D.C.	Bogota
H2308-00684	19/08/2023	28/07/2023	20125997	2017DM-0016176	Sonda Ubm 50Mhz	QUANTEL MEDICAL	LIN 50 50MHz	NA	2889	Fundacion Oftalmologica Nacional - Fundonal	El viernes 27-07-2023 al iniciar consulta se evidencia que accesorio perteneciente a Ecografo Quantel Medical modelo Absolu S no se encuentra en el equipo, se presume hurto en las instalaciones de la Fundación Oftalmologica Nacional -Fundonal	Bogota D.C.	Bogota
H2308-00685	21/08/2023	1/01/2020	20068959	2014EBC-0011709	Bomba De Nutrición Enteral	AMIKA	Z044141AF	NA	4128546	Hospital Del Alma Mater De Antioquia	En los últimos inventarios realizados no se han encontrado, desde el año 2020 el equipo no se evidencia dentro de la institución	Antioquia	Medellin
H2308-00695	25/08/2023	23/08/2023	20194425	2020DM-0022724	Oticon Hearing Aids, Accessories And Spare Parts- Audifonos, Accesorios Y Repuestos	OTICON	RUBY 2 BTE	NA	70597816	MediHumana Colombia S A	Hurto en proceso de distribución.	Atlantico	Barranquilla

H2308-00696	25/08/2023	23/08/2023	20194425 20112041	2020DM-0022724 2016DM-0014958	Oticon Hearing Aids, Accessories And Spare Parts- Audifonos. Accesorios Y Repuestos HEARING INSTRUMENTS, AUDIFONOS, SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS RESOUND - AUDIFONOS, SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS	OTICON	MODELO Y/O REFERENCIA  SIYA 2 MINIRITE RIA2 PRO BTE 105 RIA2 PRO BTE 85 RIA 2 PRO MINIRITE RIA 2 PRO MINIRITE LINX QUATTRO 962	NA	68031650 66399626 72771835 72040135 9308336 1949308	MediHumana Colombia S A	Hurto en proceso de distribución.	Bogota D.C.	Bogota
H2308-00705	25/08/2023	25/08/2023	20156917	2019EBC-0020272	Infusomat Compact Plus	B BRAUN	8717050	29358	29358	B. Braun Medical S.A.,	se recibe notificación de parte del cliente Forja Empresas hurto de la bomba de infusión . Esta bomba se encontraba en calidad de comodato en el cliente.	Bogota D.C.	Bogota
H2309-00707	2/09/2023	31/08/2023	20064745 20094964 20093588	2023DM-0010224-R1 2015DM-0013302 2015DM-0013141	3M ATTEST SUPER RAPID READOUT STEAM CHALLENGE PACK (3M ATTEST PAQUETE RETO SUPER RAPID)- 3M TM ATTEST TM. 3M? STERI-VAC? GS5 STERILIZER/AIREATOR, 3M? STERI-VAC? GS8 STERILIZER/AIREATOR - ESTERILIZADOR / AIREADOR - 3M 3TEGADERM ADVANCE IV 1368(6.5CM X 7CM)	3M	41482VF	33PA58 202506AT 33P9R4 33R53M	41482VF 8170 1368	Cobo Medical Sas Bic	Durante el desarrollo de las actividades de entrega de productos a cliente, el auxiliar de entrega deja el vehículo parqueado mientras realizada la entrega de mercancía a un cliente y mientras realiza esta actividad, el vehículo fue abierto por desconocidos y hurtaron una caja con el producto relacionado	Valle Del Cauca	Cali
H2309-00713	4/09/2023	25/08/2023	20201993 20111506	2021DM-0024359 2017DM-0015984	NC PTCA BALLOON CATHETERS FIREHAWK RAPAMYCIN TARGET ELUTING CORONARY STENT SYSTEM	Microprot	FNC2510, FNC3210, FR2723	95150010, 1390014, 88940013	NA	Microport Colombia Sas	Los productos se perdieron cuando volvía a la bodega para ser descartado por próximo vencimiento.	Bogota D.C.	Bogota
H2309-00719	6/09/2023	18/07/2023	20143799	2019DM-0019610	Ethos Adjustable Button	hnm	HNM-OBAL-80-TI	23010421	NR	Biotronitech Colombia Sas	El día 18 de Julio de 2023 se envió el sistema desde la ciudad de Barranquilla con destino a Medellín, cuando se acercan a reclamar el paquete y no era encontrado, la empresa transportadora inicio un ciclo de búsqueda dentro de todo su parte automotor y de los puntos de atención a nivel nacional, a lo cual la transportadora de manera oficial argumenta que se extravió el paquete.	Antioquia	Medellin
H2309-00724	7/09/2023	18/08/2023	20053063	2012DM-0009186	Equipos De Organos De Los Sentidos De Pared	WELCHALLYN	GS 777/408282	17221	N.A	Hospital Primitivo Iglesias	El equipo se encuentra ubicado en un consultorio del Hospital Primitivo Iglesias, cuando es notificado por la jefe del servicio que el equipo no se encuentra, se realiza la verificación y efectivamente la seguridad del equipo ha sido forzada y el equipo retirado.	Valle Del Cauca	Cali
H2309-00725	7/09/2023	23/08/2023	20014779	2010EBC-0005463	Desfibrilador	Mindray	Benerheart d3	NA	EZ-94019411	Ese Hospital De Manati	En el turno 23 de agosto de 2023 en las instalaciones de la ESE hospital de manati el grupo de enfermería reporta la ausencia del desfibrilador en el carro de paro, se revisa todas las instalaciones y el equipo médico no pudo ser encontrado	Atlantico	Manati
H2309-00721	7/09/2023	4/08/2023	20086398	2014DM-0012385	Tens Roscoe	ROSCOE	3000	NA	S25210354542	Sport Medical Center Ips Gustavo Portela Identificado	En Servicio De Fisioterapia Se Realizaba Jornada De Terapia Con 6 Pacientes Aproximadamente 2 Fisioterapeutas Y 1 Auxiliar Cuando Se Termino La Hora De Terapia Se Realiza Inventario De Equipo Y Se Evidencia Que Tens 3000 No Esta, Se Reporta Inmediatamente Se Revisa Cámara Pero No Hay Forma De Identificar . Ya Que, Se Presenta Dentro De Su Área Que No Cuenta Con Cámara.	Quindio	Armenia
H2309-00722	7/09/2023	15/08/2023	20019035	2010EBC-0006203	Desfibrilador Manual	CU MEDICAL	CU-HD1	NA	MSS20E077	Hospital Regional De Velez	Siendo el día 15 de agosto del año 2023, aproximadamente a las 12:10 del mediodía ingresan 3 sujetos con camisas manga larga, gorras y tapabocas al hospital y se dirigen hacia el servicio de urgencias. Una vez ahí, divisan en el cuarto de reanimación un cardiodesfibrilador el cual hurtan camuflándolo dentro de una maleta de mano. Posteriormente se les observa caminando hacia la salida principal de la institución para seguidamente emprender la fuga.	Santander	Velez
H2309-00723	7/09/2023	15/08/2023	19992412	2008EBC-0002632	Desfibrilador	NIHON KOHDEN	TEC 5531E	NA	03213	Hospital Integrado San Bernardo	Entraron tres hombres a consulta externa, dieron un recorrido por todo el hospital como si fueran pacientes, finalmente entran al área de urgencias donde retiran el equipo en una bolsa blanca. Esto ocurre aproximadamente a las 11 am del día 15 de agosto.	Santander	Barbosa

H2309-00726	7/09/2023	6/09/2023	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	NA	EL-5B023160	Hospital Sagrado Corazon De Jesus	el día 05 de septiembre de 2023, al rededor de las 13:00 horas, ingresa un sujeto de sexo de masculino a la sala de reanimación del servicio de urgencias y realiza el hurto del desfibrilador, camuflandolo en un bolso tipo morral, el hurto lo realiza en complicidad en una dos personas mas, uno de sexo masculino y femenino	Putumayo	Valle Del Guamez
H2309-00730	22/09/2023	5/12/2022	20138514	2018DM-0003367-R1	Equipo De Órganos De Pared	WELCH ALLYN	GS 777 777-10-71 777-10-71	NA	No registra	E.S.E Hospital San Gabriel Arcangel	El día 07/09/2023 a las6:00 a.m., el personal de esterilización y apoyo a la revisión de consultorios, ingresa a los consultorios para realizar la conexión a la energía de los equipos y se da cuenta de que los equipos de órganos no se encontraban en los consultorios No. 03, 04 y 06 del área de consulta externa, por lo tanto, se informa inmediatamente a la Ing. Biomédica para saber si estos se encontraban en mantenimiento fuera de los consultorios, a lo que ella responde que no. Posteriormente se informa al área del almacén de la ESE, de igual manera se pregunta a todo el personal del hospital si alguien los tomo para consulta a lo que todos los funcionarios responden que desconocen de su paradero. Inmediatamente se realiza la revisión de las cámaras de seguridad con el área de sistemas y se logra evidenciar que siendo las 12:14 p.m. del día anterior 3 personas hurtan dichos equipos.	Magdalena	Santa Marta
H2309-00750	27/09/2023	29/07/2023	20003727	2019EBC-0002044-R1	Regulador De Oxigeno	IMETAN	ROSCA 15LPM CGA 540	NA	115305	Amanecer Medico.Sas	Siendo las 3 y 53 del día 5 de diciembre del 2022 En las instalaciones de la empresa AMANECER EMDICO SAS entra un sujeto desconocido al parqueadero de la empresa, lugar donde hurta 2 candados 1 estereo pasa pasacinta del vehiculo N300 y un regulador de rosca (activo fijo de la empresa) Permanecio en el parqueadero por 8 minutos y luego se retiro con los objetos robados .	Cauca	Popayan
H2309-00757	28/09/2023	10/06/2022	19986475	2020EBC-0005463-R1	Medtronic Closurefast Catheter 7Fr X 60Cm	VNUS CLOSUREFAST SYSTEM, COVIDIEN, CLOSUREFG, CLOSURERFS, MEDTRONIC	CF7-7-60	230510231	230510231	Medtronic Colombia S.A.	En la ruta por el sector de las cruces fue interceptado el conductor del vehiculo por un grupo de hombres que vestían prendas camufladas y portaban armamento largo una persona se acercó abrió la puerta del conductor. Sin embargo, la puerta el lado derecho no la pudieron abrir entonces rompieron el vidrio, retuvieron al conductor, robaron un maletín y la mercancía que dejaron dañada porque uno no sabe la cantidad que transporta.	Valle Del Cauca	Cali
H2309-00727	28/09/2023	1/07/2022	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	NA	EZ-04038765	Red De Salud Del Norte E.S.E. - Joaquín Paz Borrero	Alrededor de las 11:30 am del día 10 de junio del 2022 se observa a una mujer de edad mediana y un hombre de edad adulta el cual ingresa a la sala de reanimación, y retira el equipo de su ubicación y lo guarda en un maletín, mientras es vigilado por la mujer a fuera de sala, luego las dos personas salen por la puerta de Urgencias sin ser detectados	Putumayo	Mocoa
H2309-00728	12/09/2023	6/09/2023	20014779	2017DM-0017337	Desfibrilador-Marcapasos	MINDRAY	BENEHEART D3	NA	BENEHEART D3	Ese Hospital José María Hernandez	Sobre el medio día se presenta el hurto del destfibrilador con marcapasos marca mindray modelo beneheart d3 con serie ez-17069412 que se encontraba en la UCI de reanimación adulto del hospital José maría Hernandez, luego de verificar se activan las alarmas y protocolos de seguridad, desafortunadamente no se pudo recuperar el equipo	Putumayo	Villagarzon
H2309-00759	28/09/2023	19/09/2023	20053063	2023DM-0026773	Equipo De Órganos De Pared	HILLROM / WELCH ALLYN	GS 777 / 901093	TORG#3 - TORG#1	TORG#3 - TORG#1	Clinica Los Rosales	A las 2 pm llega el Doctor, médico de prioritaria al consultorio 2 de Urgencias VIP, identifica que no se encuentra el equipo de organos, llama a la coordinadora de Consulta Externa y Prioritaria y le pregunta si algun funcionario del área de biomédica habia retirado el equipo, se procede a llamar al área de biomédica para ver si tenían los equipos indicando que no teníamos los equipos; se realiza revisión en el servicio identificando que se encontraba faltante también el equipo de organos del consultorio 1, se indaga con el médico si tenia conocimiento el cual indica que no se dio cuenta de cuando se retiró	Bogota D.C.	Bogota
H2309-00760	28/09/2023	27/09/2023	20053063	2012DM-0009186	Sistema De Monitoreo De Glucosa En Sangre Glucoquick	GLUCOQUICK	G30A	NA	424112152025198 F	Clinica Eu Salud	Al Realizar El Proceso De Desinfección Del Fin De Semana En El Servicio De Urgencias, El Personal De Enfermería Del Servicio Evidencio La Falta Del Equipo, Por Lo Cual Procedió Con Su Búsqueda Por Los Diferentes Servicios De La Clínica Pero No Fue Encontrado, El Día Lunes 25 De Septiembre 2023 Con Apoyo Del Personal De Biomédica Se Realizo Una Segunda Búsqueda Sin Resultado Favorable	Risaralda	Pereira
H2309-00762	28/09/2023	25/09/2023	20120036	2021DM-0007698-R1	Pulsioxímetro	CHOICEMED	MD300C29	NA	202408703717	Sumimedical S.A.S	En la mañana del 16/09/2023 se realizó el inventario de la capa (centro de atención primaria avanzada) itagüí, donde todos los equipos biomédicos estaban en su ubicación. En la mañana del lunes, es decir 18/09/2023 el personal asistencial se percató de que no está el pulsioxímetro del consultorio 101, por lo cual, hacen el reporte al equipo de ingeniería biomédica e inician la ruta de búsqueda. El día 20/09/2023, después de haber hablado con todos los profesionales de la salud y personal asistencial, y buscado por cada espacio de la capa, el equipo de ingeniería biomédica concluye que el equipo fue hurtado.	Bogota D.C.	Bogota

H2309-00763	28/09/2023	18/09/2023	20100931	2017EBC-0016493	Monitor De Signos Vitales	Mindray	uMec 10	NA	KN-99051666	Clinica Abaton Ips	El equipo se encontraba en el área de urgencia, en un momento esta quedo sola y fue cuando se considera que se aprovechó el momento para sustraer el equipo de la institución.	Antioquia	Itagui
H2309-00764	28/09/2023	13/09/2023	20086532	2016EBC-0014448	Monitor De Signos Vitales	COMEN	C30	04600124 304	K320052 6005	Cuerpo De Bomberos Voluntarios De Envigado	Durante la atención el día 26 de agosto y traslado del paciente de sura molinos a clínica conquistadores del centro, se roban el monitor de signos vitales, aspirador de secreciones, botiquín con termómetros y fonendoscopio adulto y pediátrico, pulsoxímetro y dextrometer, todo de ambulancia	Atlantico	Barranquilla
H2309-00765	28/09/2023	26/08/2023	20081605	2015EBC0013161	Bomba De Infusión	MEDCAPTAIN	HP-60	NR	9024012001888	Clinica Eu Salud	Al realizar verificación de inventario de bombas de infusión en la institución, se evidencio que la bomba asignada al servicio de uci adultos no fue encontrada en ningún servicio de la clínica.	Antioquia	Envigado
H2309-00766	28/09/2023	16/09/2023	20001871 20117666	2019EBC-0003486-R1 2017EBC-0016969	MONITOR DE SIGNOS VITALES DEA	MINDRAY HEARTSINE	UMEC C10 SAMARITAN PAD 360P	4600124304	KN21127406 22E9113 6275C22	Red Medica Ips Sas	Los equipos se encontraban en una móvil de Red Medica IPS. La cual fué dejada en la cuadra entrada respaldo de la institución de MEDERI MAYOR donde el personal a cargo conductor y auxiliar de enfermería se bajaron de la móvil siendo las 14:14 p.m. a almorzar y cuando regresaron encontraron una ventana abierta	Bogota D.C.	Bogota
H2309-00767	28/09/2023	13/09/2023	20249888	2023DM-0026773	Sistema Estimulador De Ultrasonido Focalizado-Sistema De Ultrasonido Focalizado De Alta Densidad	ASTERASYS	LIFTERA A	N/A	11230327210027	Zaneo Sas	Esta es la información suministrada por el conductor del vehículo a quien le fue robado el equipo: Manifieste a la diligencia un relato de los hechos de los cuales tiene conocimientoR. El día de hoy 19-09-2023 siendo aproximadamente las 10:05 horas llego en el vehículo de la empresa. Se estaciono en la parte posterior de la clínica San Rafael, bajo del vehículo y abro el furgón; preparo el equipo para la entrega, procedo a descargar el equipo e ingresarlo al hospital y salgo nuevamente, posteriormente dejo el vehículo cerrado con candado e ingreso nuevamente al hospital para armar el equipo en la parte interna del hospital, me demoro aproximadamente 30 minutos instalando el equipo, luego Sali con la carreta y las cajas vacías, luego me doy cuenta que el vehículo no tiene el candado. Se revisan cámaras y en el video 01 vehículo Chevrolet Steem 1.6 de color gris del cual desciende 1 sujeto de pantalón negro y un buso tipo polo color gris, al girar en la esquina desciende otro sujeto no recuerdo bien pero creo que estaba de chaleco azul y gorra, posteriormente el vehículo da reversa y regresa por la misma calle sentido sur-norte (carera 8) y al llegar a la esquina (calle 17 con carrera 8) se baja un tercer sujeto el cual tenía contextura gruesa y chaqueta pero no recuerdo más. Después el sujeto de polo gris se ubica en la cera que está a un costado del vehículo, el de chaleco en el ingreso a la clínica y el otro sujeto se hace en la otra esquina sobre la calle 16, posteriormente el de buso polo gris se acerca y hace palanca al candado y abren el furgón, sacan 03 cajas al sujeto de contextura gruesa y se van hacia la esquina gris, el sujeto de buso polo gris	Bogota D.C.	Bogota
H2309-00768	28/09/2023	30/08/2023	20180346 19997263 20083131 20159557	2020EBC-0021906 2019EBC-0002816-R1 2014DM-0011987 2020EBC-0021139	DESFIBRILADOR MONITOR DE SIGNOS VITALES SUCCIONADOR VENTILADOR DE TRANSPORTE	MEDIANA EDAN NEW ASPIRET ZOLL	D500 X12 NEW ASPIRET 310001 CA-MI EMV+ 731 SERIES	N/A	456862200011 261594- M222414150085 162818 AY20F016320	Subred Integrada De Servicios De Salud Sur E.S.E	sobre las 13:18 a la altura de la carrera 50 calle 3 nos cancelen el caso para el apoyo manifestando que habían más móviles en el lugar y que ya no requeffian el apoyo motivo por el que nos dan nueva hora de almuerzo a las 13:18, razón por la que paramos en un asadero ubicado en la calle 2a con Cañera 50 para poder almorzar; al culminar la hora del almuerzo subimos nuevamente a la ambulancia y nos percatamos la ausencia de los equipos biomédicos también se reporta el daño de la chapa trasera la cual fue violentada para poder acceder al habitáculo de la ambulancia con fines delictivos y hurto de los equipos anterior mencionados.	Bogota D.C.	Bogota
H2309-00774	28/09/2023	5/09/2023	20001871	2019EBC-0003486-R1 2009EBC-0003486	Monitor De Signos Vitales // Desfibrilador Bifásico	MINDRAY	BENEHEART D3 IMEC8	N.A	EZ-17069429 EW-91051750	E.S.E Hospital Local De Puerto Asis	dos (2) equipos ubicados en el carro de paro del área de imagenología, los presentes son informados al área biomédica cerca de las 10:00 a.m del día 04 de septiembre del año 2023, al dirigirse a realizar la prueba de usuario del desfibrilador la auxiliar realiza el primer reporte de ausencia de los equipos, por lo cual, el coordinador del servicio (Jhoan Andrés Chantre Mosquera) reporta finalmente la pérdida de los equipos del carro paro El tecnólogo en radiología manifiesta cuando se encuentra de camino a realizar una toma de rayos X portátil, ingresa a la sala de tomografía (que es donde se encuentra el carro de paro) y ve los equipos cerca de las 9:05 a.m del mismo día; la última evidencia clara, de la presencia del equipo en el servicio es una brindada por la jefe que el día 01 de agosto ingresó con un grupo multidisciplinar de la organización panamericana de la salud cerca de las 5:30 p.m. donde se puede evidenciar la estancia de los equipos en el servicio.	Putumayo	Puerto Asis
H2309-00775	28/09/2023	17/01/2023	20175636	2020EBC-0021577	Bascula De Piso	GMD	GMD-BD-1522-13	N.A	2018041601019	Red De Salud Del Centro E.S.E.	Se ingresa a la bodega ubicada en el segundo piso de la IPS Doce de octubre, IPS adscrita a la Red de Salud del Centro E.S.E el día 31 de agosto y se evidencia que hacen falta equipos biomédicos que se encontraban ahí guardados en custodia de Activos fijos de la institución	Santander	Bucaramanga

H2309-00776	28/09/2023	30/08/2023	20175636	2019DM-0019890	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART C2	N.R	AE9-21001928	Ips Amg Sas	EL 17 DE ENERO DE 2023 SOBRE LAS 11:00 AM LA AMBULANCIA DE PLACAS DE GIX324 DE LA EMPRESA DE IPS AMG SAS ESTABA BARADA SOBRE LA CARRERA 15 CON CALLE 11 DEL BARRIO GAITAN DONDE POSIBLEMENTE FUE HURTADO UN EQUIPO MEDICO "DEFBRILADOR AUTOMATICO" (DEA) CON UN VALOR EN EL MERCADO DE \$7.000.000 DE MARCA MINDRAY DE MODELO BENEHEART C2 CON EL REGISTRO INVIMA 2020EBC-0021577.	Caldas	Manizales
H2309-00777	28/09/2023	31/08/2023	20163712	2019DM-0019890	Tonómetro De Aplanación	APPASAMY	AATM-5001	N.R	13150016457	Centro Visual Moderno	En horas de la tarde una persona externa a la clínica y sin ser paciente de consulta ingresa a uno de los consultorios de las sedes de la IPS y rapta el equipo biomédico que se encontraba instalado en el soporte de la lampara de hendidura	Valle Del Cauca	Cali
H2310-00781	2/10/2023	28/09/2023	20030501	2021DM-000723	Equipo De Colecta, Procesamiento E Infusion De Sangre Y Componentes	KAWASUMI	3807KBQ-450CSM6PTZ	230601KA	2,01804E+12	Labmax Colombia Sas	En el traslado y descargue de la mercancía a cliente se acercaron dos motorizados y hurtaron dos cajas amenazando al conductor	Cesar	Valledupar
H2310-00783	3/10/2023	1/06/2023	20137326	2018DM-001831	Endoprotesis Solaris - Stent Vascular - Solaris Scitech	SCITECH	112432,112435,112445,111725,111728,111729,111730	60751,60381,60375,59882,64168,64167,64166	na	Twins & Martin Colombia S.A.S	Dispositivos médicos remisionados al Hospital Universitario del Valle en abril del 2023 . Hay realizar la trazabilidad correspondiente en el mes de Junio nos indican que los dispositivos no aparecen en la institución que se perdieron y hasta la fecha no los han ubicado.	Valle Del Cauca	Cali
H2310-00814	4/10/2023	16/09/2023	20082313	2015DM-0012718	Kit De Equipo De Monitoreo De Presión Sanguinea Con Transductor Desechable Gothplast	GOTHAPLAST	2429916B	2429916B-2540923	N.A.	Laboratorios Gothplast Ltda.	El día 16/09/2023, el conductor del vehículo Furgón de color blanco marca Fotón, de propiedad de la empresa Renting SAS de Colombia, quien le presta el servicio de transporte a la empresa LAND FAST, empresa que a su vez le presta el servicio de transporte a Laboratorios Gothplast Ltda. Salió de la ciudad de Barranquilla con los despachos hacia Riohacha, en donde fue abordado por un vehículo y dos motos, quienes lo amenazaron y obligaron a bajar del furgón, hurtando productos como medicamentos y nuestras unidades del Transductor que son informadas en este reporte.	La Guajira	Riohacha
H2310-00818	6/10/2023	2/10/2023	19992412	2019EBC-0002632	Desfibriladores Nihon Kohden , Accesorios, Software Y Repuestos.	nihon kohden	2100k	N.A.	16924	Amarey Nova Medical S.A	Robo de desfibrilador DEA: Hurto presentado en el Centro Comercial Llano Grande, sobre las 9 de la mañana un hombre entre los 40 y 50 años en compañía de una mujer realizan el Robo, al abrir la tapa protectora del contenedor del desfibrilador , el centro comercial se alerta del robo al descubrir la falta del equipo y realizar revisión posterior de las camaras de seguridad.	Valle Del Cauca	Palmira
H2310-00819	6/10/2023	12/09/2023	19992412	2019EBC-0002632	Desfibriladores Nihon Kohden , Accesorios, Software Y Repuestos.	nihon kohden	2100k	N.A.	15241	Amarey Nova Medical S.A	Robo presentado en Maloka: se evidencia segun registro filmografico, un sujeto aparentemente hablando por celular, quien ingresa a la enfermeria de la Corporacion, este sujeto sale de la misma y le de la informacion a otra persona que ingresa de manera posterior a la enfermeria, donde sustraen un desfibrilador Marca Nihon Kohdem, de esta situacion el area de operaciones de la Corporacion se percata al revisar registro filmografico.	Bogota D.C.	Bogota
H2310-00820	6/10/2023	28/06/2023	19992412	2019EBC-0002632	Desfibriladores Nihon Kohden , Accesorios, Software Y Repuestos.	nihon kohden	AED-3100	N.A.	12543	Amarey Nova Medical S.A	Robo en centro comercial portal 80: el día 28 de junio del 2023, siendo las 8 y 30 am cuatro hombres con tapabocas y gorras, violentaron el gabinete donde estaba custodiado el desfibrilador externo la violencia ejercida fue realizada con una pizalla	Bogota D.C.	Bogota
H2310-00821	6/10/2023	30/06/2023	19992412	2019EBC-0002632	Desfibriladores Nihon Kohden , Accesorios, Software Y Repuestos.	nihon kohden	2100k	N.A.	17216	Amarey Nova Medical S.A	robo de desfibrilador DEA en Cine Colombia: Sobre las 12:57 del medio día ingresan 5 hombres al establecimiento del cine con el fin de hurtar el desfibrilador , dos de estos hombres son los encargados de realizar el hurto y los demás vigilaban y tapaban la visibilidad del robo. El establecimiento se da cuenta del hecho en revisión de cámaras.	Bogota D.C.	Bogota
H2310-00822	6/10/2023	14/08/2023	19992412	2019EBC-0002632	Desfibriladores Nihon Kohden , Accesorios, Software Y Repuestos.	nihon kohden	2100k	N.A.	16905	Amarey Nova Medical S.A	robo desfibrilador, propiedad de cine Colombia, se encuentra ubicado en el multiplex chipichape en Cali, es un equipo DEA, fue hurtado sobre las 16 horas , el equipo se encontraba en un cofre con candado el cual fue forzado	Valle Del Cauca	Cali
H2310-00823	6/10/2023	17/08/2023	19992412	2019EBC-0002632	Desfibriladores Nihon Kohden , Accesorios, Software Y Repuestos.	nihon kohden	3100k,	N.A.	21287	Amarey Nova Medical S.A	robo desfibrilador , propiedad de multiplex portal Quindio, registrado en cámaras de seguridad.	Quindio	Armenia
H2310-00824	6/10/2023	4/10/2023	20093338 20076789	2015DM-0013520 2014DM-0012142	Productos Con Base En Celulas Y Tejidos (Hct/Ps): Aloinjerto De Tejido Humano, Hueso Estructural Y No Estructural.	LifeNet Health	PCAN15 410, PCAN5 410, PICW2, PICW5, PICW8	2311349-1022, 2315836-1024, 2314335-1013, 2015344-1046, 2310053-1014 SR221202 SR230201 SR221204	2311349-1022, 2315836-1024, 2314335-1013, 2015344-1046, 2310053-1014	Medirex Bic S.A.S	El conductor encargado de entrega los DM, llega a una institución en Kennedy y parquea el vehículo en una bahía para bajar el producto y entregarlo en la institución, mientras se hace la entrega, llega un sujeto y abre la puerta del vehículo y saca un contenedor con todos los implantes.	Bogota D.C.	Bogota
H2310-00828	9/10/2023	9/10/2023	20015037	2021EBC-0006194-R1	Volumat Mc Agilia Bomba Volumetrica Co	AGILIA	Z019141	N.A.	22981266	Fresenius Kabi Colombia Sas	Se recibió reporte de cliente donde refiere hurto de este serial el día 29 de septiembre de 2023.	Bogota D.C.	Bogota

H2310-00829	10/10/2023	29/05/2023	20089522	2015DM-0013116	Stent Coronario Medicado 3.50MM x 38MM, 4.00MM x 38MM, 2.50MM x 12MM, 2.75MM x 12MM, 3.50MM x 12MM, 2.00MM x 30MM, 2.75MM x 34MM, 2.75MM x 34MM, 2.50MM x 15MM, 3.50MM x 18MM, 2.75MM x 38MM, 2.75MM x 14MM, 4.00MM x 30MM, 3.00MM x 38MM, 3.00MM x 26MM, 3.50MM x 34MM, 4.00MM x 34MM, 4.00MM x 38MM	MEDTRONIC INC.	REF RONYX35038X REF RONYX40038X REF RONYX25012X REF RONYX25018X REF RONYX27512X REF RONYX20030X REF RONYX27534X REF RONYX25015X REF RONYX27518X REF RONYX35018X REF RONYX27538X OTRA REF.AB REF RONYX40030X REF RONYX30038X REF RONYX30026X REF RONYX35034X REF RONYX40022X	N.A.	N.A.	Fundación Cardioinfantil- Instituto De Cardiología	Las unidades involucradas se encontraban en carros dispuestos en la sala 1 y 2 de intervencionismo y en un carro móvil dentro del área de hemodinamia, estos lugares no cuentan con cámaras de seguridad por privacidad de los pacientes por lo que no fue posible evidenciar alguna señal del hurto por este medio. Mensualmente se realiza un inventario de estos dispositivos por parte de la farmacia en conjunto con el proveedor, el 29/05/2023 durante este proceso se evidencia la pérdida de 23 kits stent de diferentes medidas, todos de Medtronic, 21 de ellos identificados bajo referencias relacionadas mas adelante.	Bogota D.C.	Bogota
H2310-00830	10/10/2023	30/08/2023	20065783	2013DM-0010330	Doppler Fetal	AEON TECCCHANOLGY	AC -100	N.A	20110086	Ips Fundacion Propal	En el mes agosto 30 de 2023 se encontraba atendiendo el ginecólogo su consulta prenatal y de ginecología, cuando termina la consulta se da cuenta que el DOPPER FETAL se desapareció del consultorio número 4 de la IPS y no aparece ni en la caneca de la basura ni en ningún lado del consultorio.	Cauca	Puerto Tejada
H2310-00831	10/10/2023	5/09/2023	19997263	2008EBC-0002816	Monitor De Signos Vitales	EDAN INSTRUMENTS	iM50	N.A	36009- M2909210008	E.S.E. Hospital Jose Cayetano Vasquez	Siendo el día 3 de Septiembre de 2023 a las 14:55 en la el siguiente equipo biomédico.	Tolima	Ibague
H2310-00832	10/10/2023	30/09/2023	20100931	2016EBC-0014448	Monitor De Paciente	MINDRAY	UMEC -10	KN-33189019	KN-33189019	Servi + Ips	El hurto se presenta el día sábado 30 de septiembre de 2023 en la localidad de usaqueen parque Villaz de Aranjuez concierto de musica Gospel, evento desarrollado por la alcaldía local; los echo tiene como desarrollo sobre la 12:00 y 13:00 horas momento en que se procede con la atención de un paciente con episodio convulsivo a unos pasos del puesto de atención MEC, el cual queda solo por unos minutos y momento en donde personas ajenas al personal medico ingresan y hurtan el monitor de signos vitales anteriormente descrito con sus respectivos accesorios.	Bogota D.C.	Bogota
H2310-00834	10/10/2023	28/06/2023	20176282 20028557	2020DM-0021211 2021DM-0006808-R1	Tensiometros Digitales, Basculas Digitales Y Glucómetros	A&D MEDICAL MODELO UC-352BLE GMD ASCENSIA DIABETES CARE OKMETER MATCH II	MEC-1200 CONTOUR NEXT ONE	VARIAS	521040364652104 044655200715798 BA851121090002 6D BA851121090002 5D 521080714152108 070915210807083 2021101101639 78248266151 DB1G280241	Rts Sucursal Bucaramanga	Como investigador local asignado para el Estudio RCS2021-003 Tulado Experimento clinico, multicentrico, aleatorizado, controlado, abierto, de pacientes prevalentes en diálisis peritoneal DP que utilizan la aplicación para dispositivos móviles para pacientes PMA versus un grupo de pacientes con el cuidado en salud estandar un estudio piloto Patrocinador Baxter Healthcare Corporation Denunciar el hurto de dispositivos medicos basculas digitales, tensiometros digitales y glucómetros los cuales se encontraban dentro de la clínica renal RTS Sucursal Bucaramanga. Nota: Los tensiómetros de marca A&D MEDICAL MODELO UC-352BLE, las básculas de marca A&D MEDICAL MODELO UA-651BLE GMD y el glucómetro de marca ASCENSIA DIABETES CARE, no cuentan con registro sanitario. Ya que, fueron autorizados para su importación mediante el acta No.8 del 15 y 16 de junio de 2022 de la Sala Especializada por ser requeridos para llevar a cabo la investigación "Experimento clinico, multicéntrico, aleatorizado, controlado, abierto, de pacientes prevalentes en diálisis peritoneal (DP) que utilizan la aplicación para dispositivos móviles para pacientes (PMA) versus un grupo de pacientes con el cuidado en salud estándar: un estudio piloto", aprobada en el numeral 3.5 del acta 4 de 2022.	Santander	Bucaramanga
H2310-00835	10/10/2023	4/09/2023	20081605	2014EBC-0012088	Bomba De Infusión	MEDCAPTAIN	HP 60	N.R	9024012000228, 9024012000234, 9024012000240, 9024012000241,9 0240	Fundación Hospitalaria San Vicente De Paúl	En el 2021 el ministerio de salud y protección social hace entrega de 20 bombas de infusión a la institución para contingencia por la emergencia sanitaria causada por el COVID 19, El pasado 8 de septiembre del año que cursa, la Dirección de Calidad y Redes de Servicios de la Secretaria Seccional de Salud de Antioquia visitó la institución con el fin de evidenciar la ubicación de los equipos entregados durante la emergencia sanitaria producto de la pandemia del COVID 19, seis bombas de infusión no fueron halladas dentro de las instalaciones de su institución, por su parte se adquirió el compromiso de interponer las respectivas denuncias sobre la pérdida de los equipos, ante las autoridades de policía y/o judiciales.	Antioquia	Medellin

H2310-00836	12/10/2023	14/09/2023	20128456	2017DM-0016390	Rexton Hearing Aids - Audifonos, Sus Accesorios Y Repuestos	Rexton	10669971 10951042 10951145 10969457 10967926 10966947 0966257 10824824 10824825 10824826 10824826	No aplica	UDL5322 UDL5323 UDL5319 UDL5334 UDL5334 TDG8190 VB093992 487727GK 487740GK 608461GK 608468GK 581605GK 694556GK	Gaes Colombia Sas	Durante el traslado de producto se extraviaron los productos.	Bogota D.C.	Bogota
H2310-00837	12/10/2023	27/03/2023	20123922	2017DM-0016973	Cateteres Guia	Vista Brite, Cordis	5561900L	18085996	No aplica	Cordis Colombia S.A.S	El día 27 de marzo/23 los dispositivos se recogieron en la Clínica MEISEL S.A.S en la ciudad de Yopal. Al parecer, el proceso de Logística Inversa presentó discrepancias desde el centro de distribución Local de Yopal, Casanare, durante el envío reversado hacia bodega Local Cota destino BOMI GROUP, razón por la cual se emprendieron actividades de investigación por el extravío de los dispositivos médicos.  Dadas las condiciones de modo, tiempo y lugar, la responsabilidad por la pérdida de los dispositivos fue atribuida al aliado de transporte Servientrega	Casanare	Yopal
H2310-00841	13/10/2023	6/10/2023	20177616	2020DM-0021368	Equipos pericraneales-equipos pericraneales esteriles de un solo uso	NUBENCO	21G X 3/4" y 23G X 3/4"	AR13245 - AR 13196	N/A	Datasave Medical Sas	En horas de la mañana del día 06 de octubre de 2023 se encontraba el mensajero repartiendo mercancía a los clientes. Cuando dejo la camioneta parqueada mientras entregaba un pedido, personas desconocidas forzaron la puerta trasera de la camioneta, abriéndola y llevándose dispositivos médicos (equipos pericraneales 21G -23G). Dicho hurto fue llevado a cabo en la localidad de chapinero.	Bogota D.C.	Bogota
H2310-00842	13/10/2023	11/10/2023	20156692 20149167 20039020 20209761 20201880	2019DM-0019261 2018DM-0018442 2022EBC-0008418-R1 2021DM-0024133 2021DM-0023471	" Glucómetro Vivachek Eco Lancetas Esteriles Desechables - Lancetas Pulsoxímetro, Accesorios Y Repuestos / Oxímetro De Pulso Tensiometro Digital Accesorios Y Repuestos Tensiometro Digital Sistema De Suministro De Oxígeno - Canula Nasal De Oxígeno - Tubos De Oxígeno"	VIVACHEK VIVACHEK CHOICEMMED XIAMEN ANTS - ANTS - CONFORTSENSE - DM EVEREAST MEDICAL PRODUCTS - DM - EVEREAST	ECO MD300C52 AS-35W AS-35J CANULA NASAL DE 15.2 MT	230837 2303077 211126	302S000 3D08 3D12 3D1C 3D26 3D2B 3E00 3E0A 3E13 40CE 400B 231356300907 H3W23D01643 H3J23D00296 H3J23D00300 H3J23D00302	Datasave Medical Sas	A las 12:00 M se estaba entregando pedidos en la zona de chapinero y forzaron la puerta lateral derecha de la camioneta que estaba distribuyendo los productos. En donde se llevaron los productos mencionados.	Bogota D.C.	Bogota
H2310-00849	19/10/2023	19/10/2023	20015037	2021EBC-0006194-R1	Volumat Mc Agilia Bomba Volumetrica Co	AGILIA	Z019141	N.A	22710226	Fresenius Kabi Colombia Sas	La Volumat serie 22710226 fue reportada como perdida por la Clínica Central del Quindío (Audifarma).	Quindio	Armenia
H2310-00850	19/10/2023	19/08/2023	20015037	2021EBC-0006194-R1	Bomba Para Nutrición Enteral Amika Co	amika	Z044141	N.A	22685855	Fresenius Kabi Colombia Sas	Se realiza reporte debido a pérdida de bomba de infusión.	Bogota D.C.	Bogota
H2310-00851	20/10/2023	8/08/2023	20085964	2015DM-001276	Implante Dental Y Pilares	Adin Dental Implant Systems Ltd	RS3800 ISPS1042 ISPS1038 ISPS1135 ISPS1050 ISPNNP1130 ISPNNP1030 ISF1035 ISF1138 ISPUNP1127 RS1408 RS1408 ISPS1035 ISPS1038 ISPS0838 ISPS1335 ISPS1035 ISPS1035 ISPS1338 ISPNNP1130 ISF1138 ISFX1535 ISF0642 RS3801	7756512 7620609 7667956 7579827 7678758 7676611 7611801 76990901 7579700 7503757 7559009 7741702 7741702 7585704 7708729 7617713 7552207 7585704 7555004 7554728 7611800 7576708 7365900 7630008	N.A	Master Dental Sas	El día 8 de agosto se remite un paquete que contenía los dispositivos descritos, desde Bucaramanga hacia Bogotá por medio de la compañía Deprisa, al evidenciarse la no llegada del paquete a la oficina Bogotá se procede a indagar con la compañía Deprisa sobre lo sucedido y la persona de Deprisa informo que en el sistema está guía fue reportada como pérdida total junto con otros paquetes que iban ese día en la transportadora (al parecer los habían robado). Master Dental SAS solicito a Deprisa formalmente que informe lo sucedido con este envío y que haga llegar copia de la denuncia colocada por Deprisa sobre la pérdida del paquete para con ello proceder a realizar la respectiva denuncia ante la fiscalía; hasta el momento Master Dental SAS no ha recibido los documentos por parte de Deprisa.	Santander	Bucaramanga
H2310-00858	22/10/2023	20/02/2020	20078233	2014EBC-0012017	Monitor De Signos Vitales Basico	Promed	PM-7	N.A	5627927.5627926	Respuesta Emergencia Inmediata Pereira Sas	Hurtado del habitaculo de la ambulancia IPL011 de Armenia, la ambulancia se encontraba de turno en la ciudad de Pereira en el año 2020.	Risaralda	Pereira

H2310-00859	22/10/2023	9/10/2023	20128055	Certificado no requiere: 2016018599 2017DM-0016348	T-Seal Mobile HemoglobinometRo Mission Plus	TERUMO ACON	T5460 MISSION PLUS HB METER	N.A	T5460 495H0003832	Fundacion Hemocentro Nacional	El grupo se encontraba desarrollando campaña móvil en espacio público; durante las actividades el maletín que contenía varios equipos fue hurtado.	Huila	Neiva
H2310-00860	22/10/2023	20/11/2022	20225741 20156207	2022DM-0025223 2019DM-0020827	Sistema De Lentes Intraoculares – Lentes Intraoculares, Inyectores Y Anillos De Tensión Capsular INYECTORES Y JUEGOS DE INYECTORES. DE U	MEDICEL ACCUJECT™ MEDICONTUR MEDICAL ENGINEERING LTD.	LP604590 677CMY	2,19E+16	220423AD038M01 2	Laboratorios Oftalmicos S.A.S	El día 20/12/2022 el producto fue hurtado, mientras se encontraba en distribución a un cliente, este había salido desde la bodega de acondicionamiento y almacenamiento, despachado por el importador	Bogota D.C.	Bogota
H2310-00861	22/10/2023	16/11/2022	20094519	2015DM-0013238	Sistema De Ultrasonido (Ecógrafo)	SONOSCOPE	A6	NA	266244731	Hospital Nuestra Señora De Los Remedios	A la cordinadora le notifican que el ecógrafo ubicado en el consultoría de ginecología no se encuentra en su lugar. Esto, sucede el 16/11/2022. Se indaga a todos los servicios y áreas confirmando el hurto del equipo.	La Guajira	Riohacha
H2310-00862	22/10/2023	20/11/2022	20053063 19984130 20014779	2012DM-0009186 2019EBC-0001783-R1 2020EBC-0005463-R1	EQUIPO DE ÓRGANOS MONITOR FETAL DESFIBRILADOR	WELCH ALLYN EDAN MINDRAY	GS-777 F3 BENEHEART D3	NA	M2111215 0008 EZ 92016806	Ese Hospital San Juan De Dios De Pamplona	El día 20 de septiembre en las horas de la tardese reporta la pérdida de monitor fetal y equipo de órganos del área de urgencias, hecho que ocurrió mientras el personal se encontraba realizando un triage 2 de paciente ediatrico intubado. Ise realiza reporte a la coordinación de enfermería y a la subdirectora científica, para lo que por medio de la oficina jurídica se aurotiza revisar las cámaras.	Norte De Santander	Pamplona
H2310-00863	22/10/2023	5/09/2022	19969994 20060248 20001871	2016DM-0000269-R1 2013DM-0009749 2009EBC-0003486	MONITOR DE SIGNOS VITALES ASPIRADOR DE SECRECIONES MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY CLIQ MINDRAY	UMEC 12 CLIQ VC-701 MEC 1200	NA	KQ-0A053356 KQ-7A007376 KQ-0A053561 VC-701 CC-26122976	Clinica De Occidente	El equipo no fue encontrado en el momento de la búsqueda para metrologia en el servicio de urgencias el día 15/07/2022, este es identificado con el activo fijo:55752	Valle Del Cauca	Cali
H2310-00864	22/10/2023	29/07/2022	20026437	2010EBC-0006587	Pulsioximetro	BIOCARE	BP-12C	N/A	XXK045QH01978 1	Ese Region De Salud Centro Oriente Almeidas	El día 29 Julio realice un traslado de una paciente neonata de 15 días de nacida la cual fue remitida al hospital de Chocontá para manejo. en ese momento lleve el pulsioximetro, ya que la paciente presentaba desaturaciones y tenia soporte de oxigeno. se entrego la paciente en el servicio de urgencias 'y el pulsioximetro se quedo en portería. al retorno al puesto de salud de Villapinzon me devolví en 1a ambulancia de macheta la cual se trasladaba un paciente para Choconta. nuevamente retorne en ambulancia de manta hacia Choconta con un paciente para rx al momento de la salida se pide pulsioximetro al portero el cual lo entrega en una bolsa amanilla marcado con cinta Villaplzn en al momento del retorno se extravia pulsioximetro." Palabras de la Auxiliar de Turno	Cundinamarca	Choconta
H2310-00865	22/10/2023	17/08/2022	19988313	2017DM-0001437-R1	Tesuni Biotherm	MEICOL Y ELCO	NR	NR	168RH1021099	Juan Pablo Arroyave	Hurto en local del cliente	Antioquia	Medellin
H2310-00866	22/10/2023	6/06/2022	20161490 20001870	2020EBC-0021132 2019EBC-0003486-R1	ESFIBRILADOR MONITOR DE SIGNOS VITALES	ZOLL MINDRAY	ZOLL M SERIES UMEC12	NR	T10G12138 2 KQ-8501277 9	Clínica De La Amazonia Ips Ltda	El conductor venia de regreso de la remisión por el trayecto entre Paletara y San José de Isnos pasando el puente de mazamorra siendo entre las 10:00 y las 10:30 a.m. la tripulación de la ambulancia fue sorprendida por 4 hombres vestidos de negro y con pasamontañas los cuales estaban armados con arma de fuego donde fueron obligados parar la ambulancia y abrir las puertas manifestando que " si no abres la puerta te la abro a tiros" después de que el conductor abriera las puertas se lo obligo mediante amenazas a entregar 2 equipos médicos después de que tomaron los dos equipos obligaron a la tripulación a quedarse parados frente a la ambulancia con la cabeza hacia abajo y les manifestaron que solo podían seguir su camino cuando ellos silbaran	Putumayo	Puerto Asis

H2310-00870	24/10/2023	5/10/2023	20090057 20093783	2015DM-0012769 2015DM-0013158	Set De Infusion De Bomba SPYSCOPE DS II ACCESS AND DELIVERY CATH	LABORIE MEDICAL TECHNOLOGIES BOSTON SCIENTIFIC	TUB500 M00546610	B22A505 32150812	NA	Tecnologías Médicas Colombia S.A.S	Esta es la información suministrada por el conductor del vehículo a quien le fue robado el equipo: Manifieste a la diligencia un relato de los hechos de los cuales tiene conocimientoR. El día de hoy 19-09-2023 siendo aproximadamente las 10:05 horas llego en el vehículo de la empresa. Se estaciono en la parte posterior de la clínica San Rafael, bajo del vehículo y abro el furgón; preparo el equipo para la entrega, procedo a descargar el equipo e ingresarlo al hospital y salgo nuevamente, posteriormente dejo el vehículo cerrado con candado e ingreso nuevamente al hospital para armar el equipo en la parte interna del hospital, me demoro aproximadamente 30 minutos instalando el equipo, luego Salí con la carreta y las cajas vacías, luego me doy cuenta que el vehículo no tiene el candado. Se revisan cámaras y en el video 01 vehículo Chevrolet Steem 1.6 de color gris del cual desciende 1 sujeto de pantalón negro y un buso tipo polo color gris, al girar en la esquina desciende otro sujeto no recuerdo bien pero creo que estaba de chaleco azul y gorra, posteriormente el vehículo da reversa y regresa por la misma calle sentido sur-norte (carera 8) y al llegar a la esquina (calle 17 con carrera 8) se baja un tercer sujeto el cual tenía contextura gruesa y chaqueta pero no recuerdo más. Después el sujeto de polo gris se ubica en la cera que está a un costado del vehículo, el de chaleco en el ingreso a la clínica y el otro sujeto se hace en la otra esquina sobre la calle 16, posteriormente el de buso polo gris se acerca y hace palanca al candado y abren el furgón, sacan 03 cajas al sujeto de contextura gruesa y se van hacia la esquina gris, el sujeto de buso polo gris saca una última caja y se retiran del lugar los 3 sujetos tomando como ruta la carrera 8tava hacia el sur en el vehículo gris antes mencionado.	Bogota D.C.	Bogota
H2310-00877	25/10/2023	13/09/2023	20092132	CERTIFICADO DE NO REQUIERE 20231020126 2015DM-0012991	SIERRA CORTA YESO SIERRA CORTA YESO, BASCULA PESA BEBE, BASCULA DIGITAL DE PISO	DIMEDA	30.200.10 30.200.10, 553KL, 349KLX	5530042427 5530042427, 3500071810	Makei Soluciones Y Asesorias Sas	El día 13 de septiembre, aproximadamente a las 4:30 am, se encontraban trasladando mercancía para ser entregada en la ciudad de Valledupar desde Barranquilla. A la altura del municipio de Pueblo Viejo, Magdalena se presume que un individuo masculino de bajo peso realiza dos incisiones en la lona de un vehículo Nissan, y sustrae los tres elementos descritos, a continuación, bascula pesa bebe marca Health o meter, bascula digital de piso marca Health o meter y sierra corta yeso marca Dimeda.	Magdalena	Pueblo Viejo	
H2310-00888	30/10/2023	18/10/2023	20057125 20070281 20069894	2013DM-0010009 2013DM-0010691-R1 2014DM-0011611	SUTURE ANCHOR, FASTAK MICRO SUTURELASSO STRAIGHT TRUE LOK PLUS MEDIUM QUICK ADJUST STRUT ULTRA SHORT STRUT TL-HEX-45MM-101MM SHORT STRUT TL-HEX-92MM-122MM MEDIUM STRUT TL-HEX-114MM-184MM LONG STRUT TL-HEX-158MM-318MM COUNTER NUT TL, NUT, STAINLESS STEEL, 10MM TL,WRENCH, COMBO, 10MM TL, 1/8' HEX DRIVER	ARTHREX ORTHOFIX	AR-1324HF AR-8703 50-10170 50-10180 50-10190 50-10100 50-10200 50-10300 50-10400 81025 50-1008 54-1154 54-1155 52-1018	15089744 3041129096 B2427400 B2599574 B3440934 B3635006	NA	Implantes Y Sistemas Ortopedicos	Material extraviado durante transporte.	Bogota D.C.	Bogota
H2311-00918	3/11/2023	26/07/2023	20005955	2019EBC-0004075-R1	Desfibriladores Bifásicos	Primedica	HEARTSAVE AS	NA	7394007276	Terminales De Transporte S.A	Desfibrilador hurtado de las instalaciones de la terminal de transporte, el pasado 26 de julio de 2023, el DEA estaba ubicado en el módulo 3	Bogota D.C.	Bogota
H2311-00919	3/11/2023	1/11/2023	20032974	2022DM-0007783-R1	Implant   Attune P/S Fem Lt Sz 4 Cem	DEPUY SYNTHES JOINT RECONSTRUCTION	150410104	4123296	NO APLICA	Johnson & Johnson Medftech De Colombia Sas	Perdida generada en el proceso de acondicionamiento que se realiza entre dos operadores logísticos . Quick Help quien almacena la carga y para el proceso de acondicionamiento es quien envía la carga a acondicionar al operador Solisitica responsable del acondicionamiento de los productos	Bogota D.C.	Bogota
H2311-00920	3/11/2023	20/09/2023	20093338	2015DM-0013520	Cuña Tricortical De Cresta Iliaca 8 Mm	LifeNet Health	PICW0.8	2013100-1033	2013100-1033	Medirex Bic S.A.S	Se realiza envío de tres unidades de cuñas corticales desde Cartagena hasta Sincelejo a través de la transportadora DEPRISA, sin embargo, una vez llega el material a la ciudad destino solo llegan unidades. La caja no muestra daño y violación alguna, por lo que no es posible realizar reclamaciones a la transportadora. No hay certeza de donde o como pudo haberse perdido este producto en este trayecto.	Bolivar	Cartagena

H2311-00921	3/11/2023	23/10/2023	19987971	2017DM-0001389-R1	Genotropin Pen Dispositivo Multidosis	GENOTROPIN PEN	CPE0112241133	GY8643 / HF1941 / HC9243	NA	Pfizer S.A.S	En la realización del proceso logístico realizado por el operador BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA S.L.TDA se identificó el extravío de unidades en el proceso de almacenamiento. No se cuenta con una causa raíz comprobada, pero la pérdida de custodia de las unidades se puede dar por diferentes vías del proceso logístico: envió de sobrantes, envió de faltantes, extravío por posible hurto.	Cundinamarca	Cota
H2311-00922	7/11/2023	1/06/2023	20028430	2021DM-0007057-R1	Implantes Mamaros De Silicona	motiva	RSC-300Q, RSC-325Q,RSF-375Q,RSF-425Q	22032133,21111460,21111644,21060513	22,21,04,24,12,11,18,08	Eurocares Sas	Se evidencia en el sistema contable de la empresa que los dispositivos médico, cuando se va a realizar inventario el dr informa que no tiene esas unidades en su poder, se confirma con el laboratorio si tienen el registro de trazabilidad de registro de esos implantes en la página de motiva, quienes informan que esos señales no están registrados, se sospecha que los implantes fueron tomados sin informar en el stock del dr sin percatarse de dicho hecho el dr, no se encuentran culpables se reportan por falta de trazabilidad	Nariño	Pasto
H2311-00925	8/11/2023	30/10/2023	20086596	2014DM-0012417	Nanopore Stylus 02 Ce	NANOPORE	40003386	18386	18386	Sesderma Colombia S.A	un (01) NANOPORE STYLUS 02 CE robado mediante extracción del vehículo	Bogota D.C.	Bogota
H2311-00929	10/11/2023	10/11/2023	19981308	2019EBC-0001776-R1	Bombas De Infusion	COLLEAGUE	COLLEAGUE	N/A	22091049UN,22091093UN,25030133UN,25090250DN,22090840DN	Laboratoiros Baxter S.A	Las Bombas de infusión reposaban dentro de las instalaciones de la CLÍNICA SAN LUIS en comodato. Dichos equipos, no fueron hallados dentro de las instalaciones de la institución; motivo por el cual, se presume el hurto de los mismos.	Santander	Bucaramanga
H2311-00930	10/11/2023	3/11/2023	19994143	2019DM-0002630-R1	Ocluser Figulla Flex li Asd	OCCLUTECH	29ASD19P 29ASD21P 29ASD24P 29ASD27P	29ASD19P 29ASD21P 29ASD24P 29ASD27P	455HH96220329191612 456HI04211529210318 457KT3523092924039 450FA2421162927111	Interventional Medical Products S.A.	El vehículo del distribuidor autorizado "Deprisa" llegó al aeropuerto de la ciudad de Barranquilla el día 03/11/2023 para realizar la recepción de la mercancía enviada desde la ciudad de Medellín y en el trayecto entre el aeropuerto y la estación de Barranquilla de "Deprisa" el vehículo fue interceptado por un grupo delincuencial. Todos los envíos y encomiendas que estaban en el vehículo fueron hurtados y en este, se encontraban cuatro (4) dispositivos médicos con clasificación de riesgo III (implantes cardiacos) de propiedad de Interventional Medical Products S.A.	Atlantico	Barranquilla
H2311-00933	12/11/2023	2/11/2023	20046733	2020EBC-0005463-R1	Equipo De Terapia De Presión Negativa	GENADYNE	XLR8	NA	X05762 XP06495 XP07996 XP08276 XP08278 XP08679	Hospital Del Alma Máter De Antioquia	En los últimos inventarios realizados no se han encontrado - Hurto Custodia	Bogota D.C.	Bogota
H2311-00934	12/11/2023	3/03/2023	20071355	2023DM-0008935-R1	Glucometro	ABBOTT	OPTIUM NEO H	N/A	LBGD037500493	Hospital Del Alma Máter De Antioquia	El 21 de septiembre el servicio de hospitalización B1P10 reporta la pérdida del glucómetro	Antioquia	Medellin
H2311-00935	12/11/2023	9/09/2023	20014779	2013DM-0010859	Electrocardiografo	MINDRAY	BENEHEART D3	NO REGISTRA	BENEHEART D3	Grupo Empresarial Jarbsalud Ips S.A.S.	El equipo se encontraba en el servicio de urgencias el día 02/11/2023, hasta el 03/11/2023 se detecto que el equipo va no estaba en el srvcio. - Hurto Custodia	Antioquia	Medellin
H2311-00936	12/11/2023	25/09/2023	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	N/A	BENEHEART D3	Bienestar Ips Sede Chapinero	DISPOSITIVO MEDICO QUE AL MOMENTO DE HACER LA REVISION RUTINARIA DEL MISMO NO SE ENCUENTRA EN EL AREA DESTINADA A SU ALMACENAMIENTO QUE ES EL CARRO DE PARO DE LA INSTITUCION, SE DISPONE A REVISAR CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, DONDE SE EVIDENCIA EL HURTO DEL MISMO, POR PARTE DE SUPUESTOS PACIENTES DE LA ENTIDAD.  SE HACE EL CORRESPONDIENTE REPORTE A LA AUTORIDAD COMPETENTE CON EL NUC No 110016102583202306879 EN EL DIA QUE SE EVIDENCIO LA PERDIDA, ASIGNADO AL DESPACHO: DIRECCIÓN SECCIONAL DE BOGOTÁ - UNIDAD HURTOS - ESTABLECIMIENTO COMERCIAL - FISCALIA 153	Bogota D.C.	Bogota
H2311-00937	12/11/2023	16/10/2023	20102901 20176279	2015DM-0014068 NO REPORTA 2020DM-0021212	TENSIOMETRO CABLE DE ECG Y SENSOR DE TEMPERATURA DE MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN M50 FONENDOSCOPIO	GMD DIAGNOSTIC	GMD50-DC M50 GMD50-DC	N.A	18203054 18210104 333123- M14408140051-01 NO REPORTA	Clinica Siquiatrica San Juan De Dios	Realizan hurto de dispositivos médicos de la ambulancia mientras se realiza traslado de pacientes a vivienda, no se identifica en que traslado realizaron el robo por la razón que el personal de enfermería realiza acercamiento al familiar mientras el paciente esta en la ambulancia.	Caldas	Manizales

H2311-00939	14/11/2023	9/11/2023	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	Beneheart D3	N.A	EZ-15065668	Neuromédica S.A.S	El pasado 09 de noviembre de 2023 aproximadamente a las 12:30PM , 3 personas ingresaron a las instalaciones de Neuromédica piso 7, servicio de oftalmología e ingresaron a 2 consultorios y al cuarto de tomografía donde se tiene un carro de paro, se evidencia que un hombre sale con un bolso negro y con el equipo adentro.	Antioquia	Sabaneta
H2311-00943	15/11/2023	11/11/2023	20203936	2021DM-0023690	Surgimarc	VIGEO	VVN2010	06668-23	N/A	Tm Medicas S.A.S	Dispositivos Médicos que fueron despachados desde bodega de distribución de la ciudad de Medellín a bodega en la ciudad de Cali, por medio de la transportadora Deprisa el día 09 noviembre 2023; y se recibe notificación el día 11 noviembre 2023 por medio de la transportadora indicando que hubo una novedad por intervención de un grupo de delincuencia común que hurto el contenido de uno de los contenedores donde se transportaba este envío	Antioquia	Medellin
H2311-00949	15/11/2023	15/11/2023	20044833	2022DM-0008577-R1	CLAVO FLEXIBLE 2.5MM X 400MM - TI PIN STEINMANN 2.0MM X 230MM PIN STEINMANN PUNTA ROSCA 2.5MM X 230MM TORN. ARTRODESIS TALONAVICULAR 40MM TORN. ARTRODESIS TALONAVICULAR 45MM TORN. ARTRODESIS TALONAVICULAR 50MM TORN. BLOQ. CORTICAL AUTOPER. 4.5MM X 22MM TORN. PRISIONERO CLAVO FEMUR PROXIMAL	SAMPEDRO	PFFT2540 S2023 SRP2523 TAT40 TAT45 TAT50 TBCAP4522 TPCFP	CL162429X2 PH163380X1 PH160622X1 TO162228X2 TO162262X2 TO161153X2 TO149467X1 SU161999X1	NA	Industrias Medicas Sampetro	Camión de transportadora DEPRISA es hurtado en la ruta desde Medellín hacia Barranquilla, llevando en su interior dispositivos médicos. Desconocemos detalles adicionales	Atlantico	Barranquilla
H2311-00951	15/11/2023	9/11/2023	20009836 20012664	2020DM-0004500 2019DM-0004845-R1	IMPLANTES DENTALES. BIOHORIZONS COMPONENTES PROTESICOS PARA IMPLANTES EN TITANIO E INSTRUMENTAL ASOCIADO	BIOHORIZONS	BTR4210 BTR5210	2203238 2202736 2203098	NA	Bh Salud Sas	Se realiza 1 envío de productos por la empresa Deprisa desde nuestra oficina en Envigado, para nuestra oficina en Pereira, y el día de hoy 15 de noviembre de 2023, nos informa la asesora comercial de Deprisa, que lastimosamente el camión fue asaltado en la variante a Caldas y luego apareció vacío en Girardota (Antioquia), aun no nos envían el reporte de seguridad de la empresa Deprisa.	Antioquia	Caldas
H2311-00954	16/11/2023	9/11/2023	20153856 20159418	2019DM-0020478 2019DM-0020373	DISPOSITIVO ENDOLUMINAL REDIRECCIONADOR DE FLUJO (FRED)  MICROCATÉTER HEADWAY	MICROVENTION	XFRED3516 XFRED3014 MC212156S	0000257064 0000345091 0000377395 0000407517	4772508KD11000 0257064 4752603LB32000 0345091 1802605LQ40000 0377395 1802605LQ41000 0377395 3052607LQ17000 0407517 3052607LQ18000 0407517	Interventional Medical Products S.A.	El vehículo del distribuidor autorizado "Deprisa" inicia el recorrido de Medellín a Pereira el día 09/11/2023 y llegando al Alto de Minas fue cerrado por un camión e interceptado por 3 personas armadas en motocicletas; el vehículo fue encontrado en Hatillo - Copacabana sin la tripulación y se evidencia que fue saqueado en su mayoría. Se genera una afectación del viaje el cual llevaba 1162 envíos, entre los cuales se encontraban dos (2) dispositivos médicos con clasificación de riesgo III de propiedad de Interventional Medical Products S.A. "Deprisa".	Risaralda	Pereira
H2311-00957	16/11/2023	9/11/2023	20036885	2021DM-0007974-R1	Geistlich Mucograft® - Geistlich Mucograft® Seal/Matriz Reabsorbible De Colágeno Tridimensional	GEISTLICH	30772.1	82300721	N/A	Implatec Sas	Se realiza 1 envío de productos por la empresa Deprisa desde nuestra oficina en Envigado, para nuestra oficina en Cali, y el día de ayer 15 de noviembre de 2023, nos informa la asesora comercial de Deprisa, que lastimosamente el camión fue asaltado en la variante a Caldas y luego apareció vacío en Girardota (Antioquia), aun no nos envían el reporte de seguridad de la empresa Deprisa	Antioquia	Caldas
H2311-00959	17/11/2023	11/11/2023	20090282	2015DM-0012798	Cateter Drenaje Pig Tail	RX Line	8 FR x 25cm	D237116	N/A	Industrias Cardiomed Sas	La transportadora Deprisa informa que: "El motivo de esta comunicación es para notificarles que, debido a circunstancias absolutamente ajenas a nuestro sistema logístico, el transporte de su envío fue interrumpido dada la intervención de un grupo de delincuencia común que hurto el contenido de uno de nuestros contenedores. Así mismo informamos que dentro de este hurto fueron sustraídas 10 unidades del dispositivo en mención.	Antioquia	Caldas

H2311-00962	17/11/2023	17/11/2023	20044833	2022DM-0008577-R1	CLAVO FEMUR PROXIMAL 11MM X 180MM 130° PLACA PERONE DISTAL LATERAL X 3H DER. - V1 PLACA RADIO DISTAL EXTRAARTICULAR INTERMEDIA 2S DER. TORN. BLOQ. CORTICAL AUTORROSCANTE TI 2.7 X 10 - V1 TORN. BLOQ. CORTICAL AUTORROSCANTE TI 2.7 X 12 - V1 TORN. BLOQ. CORTICAL AUTORROSCANTE TI 2.7 X 14 - V1 TORN. BLOQ. CORTICAL AUTORROSCANTE TI 2.7 X 16 - V1 TORN. BLOQ. CORTICAL AUTORROSCANTE TI 2.7 X 26 TORN. BLOQ. CORTICAL AUTORROSCANTE TI 2.7 X 30 TORN. BLOQ. CORTICAL AUTORROSCANTE TI 2.7 X 34 TORN. BLOQ. CORTICAL AUTORROSCANTE TI 3.5 X 12 MM - V2 TORN. BLOQ. CORTICAL AUTORROSCANTE TI 3.5 X 14 MM - V2 TORN. BLOQ. CORTICAL AUTORROSCANTE TI 3.5 X 16 MM - V2 TORN. BLOQ. CORTICAL AUTORROSCANTE TI 3.5 X 18 MM - V2 TORN. BLOQ. CORTICAL	SAMPEDRO	CFP1118-130 PPDL03V1 PRDEI2SD TBCAT2710V1 TBCAT2712V1 TBCAT2714V1 TBCAT2716V1 TBCAT2726 TBCAT2730 TBCAT2734 TBCAT3512V2 TBCAT3514V2 TBCAT3516V2 TBCAT3518V2 TBCAT3520V2 TBCAT3526V2 TBCAT3540V2 TBCAT3550V2 TBCFP30 TBCFP40 TBPA3522V1 TBPA3528V1 TBPA3532V1 TBPA3536V1 TBPA3538V1 TBPA3540V1	SU162940X1 PD162942X1 AF163376X1 CV159356X1 CV161689X1 CV159610X1 CV161694X1 CV159830X1 CD159828X1 CD153769X1 CD156749X1 CV159674X1 CV163085X1 CV161260X1 CV161372X1 CV161259X1 CV160190X1 AD163031X1 AD161202X1 AD161294X1 SU161994X1 SU161993X1 AT160706X1 AT162672X1 AT163679X1 AT160696X1 AT162125X1 AT160692X1 AT162664X1 AT163667X1 AF162918X1 AF162918X1 AF162918X1 AF162918X1 AF162918X1 AF162918X1 AF162918X1 AF162918X1 AF160750X1 AF160750X1 AF163462X1 AF163057X1 AF163460X1 CV161831X1 AD161295X1 SU162289X1 TO154341X1 TO155885X1 FH163341X1 FH160968X1 FH146318X1 FH153100X1 FH161968X1 FH161568X1 AF162225X1	NA	Industrias Medicas Sampedro	El día 09 de Noviembre, durante el trayecto vía Medellín a Cali mediante la transportadora deprisa, son hurtados los dispositivos médicos pertenecientes a Industrias Médicas Sampedro, los hechos ocurren alrededor de las 10:00 pm , se desconocen detalles adicionales.	Valle Del Cauca	Cali
H2311-00966	21/11/2023	14/06/2020	20139101	2019EBC-0019548	Ventilador Eve	FRITZ STEPHAN GMBH	TR	107061400	S0701940001013	Soporte Vital Sa	La venta se LA BOUTIQUE DEL CUIDADO RESPIRATORIO S.A.S EL14 de abril de 2020. Sin embargo, transcurrido los meses nos llegó una notificación del 2021 una alerta de vigilancia, solicitamos el favor a la Boutique con lo cual nos dicen que el equipo se vendió al hospital nacional de Colombia, se pidió el denuncia con lo cual en estos meses y hasta la fecha no hemos recibido la respuesta, pero igual la responsabilidad como importadores es de nosotros para el reporte de este equipo la fecha tentativa que se puso del robo fue el 14 de Junio del 2020, el Hospital nos confirmo efectivamente que sí hubo el robo de los equipos.	Bogota D.C.	Bogota
H2311-00974	24/11/2023	12/11/2023	20120030	2016DM-0015604	Bomba De Presion Negativa	Pensar Medical	Wound Pro	N/A	E041109AF	Industrias Cardiomed	El equipo fue sustraído el día 12 de noviembre del 2023 de la clínica avidanti en la ciudad de Ibagué, ellos hicieron el reporte del hurto a la policía nacional vía virtual, el registro del siniestro quedo con el radicado HC-73-001-2023-8288	Tolima	Ibagué
H2311-00980	29/11/2023	14/11/2023	20162016	2019EBC-0020566	Microtargeting Guideline 4000 5.0 System	FHC INC	C0231	289048		Fhc Latin America S.A.S	El día 9 de noviembre del presente año se hizo un envío de cables del equipo de micro registro a la ciudad de Cali por la transportadora (Deprisa), El día 15 de noviembre en las horas de la mañana la transportadora notifica que uno de sus camiones ha sido robado, y uno de los productos hurtados fueron nuestros cables.	Valle Del Cauca	Cali
H2311-00987	30/11/2023	30/09/2023	20071355	2013DM-0010859	Glucometro	abbott	71353-80 -optium neoH	06b131f	LBGB096s08791	Cedimed S.A.S	Glucometro desaparecido de la sede clínica Medellín poblado piso 3	Antioquia	Medellin

H2311-00988	30/11/2023	12/10/2023	20162016 20086499 20014779	2019EBC-0020566 2015EBC-0012789 2020EBC-0005463-R1	VENTILADOR DE TRASPORTE MONITOR DESDIFIBRILADOR	MAGNAMED ADVANCED MINDRAY	BENEHEART D3 OXYMAG PM-2000A	NA	16474 360001- M20710700012 EL/05293658	Global Life Ambulancias Sas	Se encontraba la ambulancia parqueada, violan la cerradura del vehículo y sustraen los equipos de la ambulancia	Bogota D.C.	Bogota
H2311-00989	1/12/2023	11/11/2023	20014779	2010EBC-0005463	DESFIBRILADOR	MINDRAY	BENEHEART D3	NR	DG18003962	Ese Centro Uno Punto De Atención Morales	El equipo biomédico (Desfibrilador marca Mindray modelo BENEHEART D6 con número DG18003962, el cual estaba ubicada en sala de partos. Hoy 02 de noviembre del año 2023 a eso de las 1:30pm en las rondas por todos los servicios incluidos sala de partos, al pasar por sala de partos se percanta de la ausencia del equipo en antes mención, aproximadamente a las 2:00 pm se procede a la revisión de las cámaras de seguridad de pasillo de farmacia y área de partos, nos percatamos que a las 10:58 am entran 2 personas al área de partos, un hombre de avanzada edad, alto aproximadamente de 1.75m de estatura, pelo con abundantes canas, vestidos con pantalón drill color oscuro, camisa larga de color blanco, lentes y bolso de color naranja con negro grande, y la femina no se alcanza a distinguir vestimenta con exactitud. Posteriormente a las 10:59 am hombre ingresa a sala partos y sales a las 11:02 con el bolso evidentemente con un equipo de acuerdo al volumen del mismo. Cabe resaltar que en la ronda realizada por mi persona hora antes el quipo estaba en su lugar y operando adecuadamente.	Cauca	Piendamó
H2311-00990	30/11/2023	2/11/2023	20159557	2010EBC-0005463	Ventilador Mecanico	ZOLL	EMV+	N/D	AY20F018389	Health & Life Ips S.A.S.	El equipo se encontraba en la sede Montevideo de la empresa Health & Life IPS, el cual en seguimiento con la secretaría no se encontro relacion de la entrega a otra IPS o entidad	Valle Del Cauca	Cali
H2311-00991	30/11/2023	14/11/2023	20214114	2020EBC-0021139	Monitor Holter	CONTEC	TLC9803	220601	22110100068	Clinica Meisel S.A.S	Se presentó un robo o hurto del Dispositivo Médico mencionado anteriormente en el Hospital Meissen (Bogotá), desde la dirección de Urgencias, donde el dispositivo fue hurtado por un paciente. Este paciente ingreso al servicio de urgencias debido a una fractura oblicua de quinto metacarpiano mano derecha, sin embargo se le instaló el dispositivo Holter el día 16 de Noviembre y al momento de retirar el dispositivo, se informa que el paciente solicito salida voluntaria y en el servicio no realizaron el retiro del dispositivo, por lo que el paciente se lleva el Holter.	Bogota D.C.	Bogota
H2311-00992	30/11/2023	16/11/2023	20053063	2021DM-0024487	Equipo De Organos	WELCH ALLYN	SERIES777	SD	ACTIVO FIJO B20283	Clinica Santa Monica Sas	El día 22 de noviembre se encontró que se habían arrancado los mangos y cabezales de otoscopio y oftalmoscopio del consultorio no 8 del servicio de urgencias de la clínica azul. Santa Mónica.	Bogota D.C.	Bogota
H2311-00993	30/11/2023	21/11/2023	20018616	2012DM-0009186	Oxímetro De Pulso	EDAN	H100B	N/D	360101- M21306960037	E.S.E. Hospital San Antonio De Guatavita	El día 09 de junio en cambio de turno se evidencia oxímetro de pulso faltante en el servicio de urgencias del centro de salud de guasca, se realiza reporte al área de activos fijos y se inicia búsqueda activa. Equipo no se encuentra en la institución.	Bogota D.C.	Bogota
H2311-00994	30/11/2023	9/06/2023	20039020	2010EBC-000567	Pulsoxímetro	CHOICEMMED	MD300C23	NA	202865300966	Hospital Del Alma Mater De Antioquia	El día 10 de noviembre se hace la denuncia del robo de una moto de personal de atención domiciliaria quien llevaba en su poder un pulsoxímetro que también fue hurtado	Cundinamarca	Guasca
H2311-00995	30/11/2023	10/11/2023	20265496	2012EBC-0008418-R1	Sistemas De Ultrasonido Color Doppler Digital Sonoscape - Accesorios Y Repuestos Exclusivos	SONOSCAPE	E3	N.A	729915813	Asociación Profamilia	El día 18 de noviembre se presentó una situación donde se extravió un ecógrafo que se encontraba en el consultorio 101.	Antioquia	Medellin
H2312-00997	30/11/2023	18/11/2023	20053063	2023DM-0027788	Equipo De Órganos Y Sentidos	WELCH ALLYN	77710-71	NA	GS 777	Caja De Compensación Familiar Del Valle Del Cauca - Comfamiliar Andí	El día sábado 11 de noviembre 2023 aproximadamente a las 12:30 pm auxiliar de enfermería detecta la ausencia del equipo de órganos de pared con activo fijo institucional del consultorio 202, inmediatamente se reporta al área de seguridad.	Cauca	Popayan